

**DODATEK č. 1 SERVISNÍ SMLOUVY
roku 2011**

Číslo dodatku 2021-004G1

**o zajištění a realizaci zkoušek
a pravidelných revizí EPS**



1. Zhotovitel:

ECHO alarm, s.r.o.

Sídlem : Frýdecká 444/257, Ostrava - Kunčičky

IČ : 61946702

DIČ : CZ61946702

zastoupen :

účet :

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12912.

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Nový domov, příspěvková organizace

Sídlem : U Bažantnice 1564, Karviná - Nové Město

IČ : 00847330

účet :

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 879

zastoupen :

(dále jen „objednatel“)

**I.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je zajištění a realizace zkoušek činnosti při provozu a pravidelných revizí EPS na objektech objednatele dle ČSN 34 27 10 a Vyhláškou Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. § 8.
2. Zajištění oprav – to je odstranění závad na EPS. Opravy budou provedeny až na základě vystavené objednávky.
3. Konkrétní termín kontroly určí zhotovitel a sdělí jej s předstihem objednateli, a to telefonicky nebo e-mailem.

Tímto dodatkem se mění:

**III.
Cena dodávky**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle níže uvedených cenových položek.
2. Smluvní cena platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty na faktuře, bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy v době vystavení daňového dokladu.
4. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné a úplné splnění díla.

EPS

KONTROLA 2x ROČNĚ

revizní poplatek vč. dokladu o provozuschopnosti 1x ročně	4.000,- Kč
čidlo: kontrola jednoho automatického hlásiče	15,- Kč
kontrola jednoho tlačítkového hlásiče	15,- Kč
ústředna: kontrola jedné ústředny	950,- Kč
kontrola koncového zařízení	50,- Kč
kontrola přídavného panelu	70,- Kč
kontrola smyčky	35,- Kč
další zařízení: kontrola klíčového trezoru PO	50,- Kč
kontrola rozvaděče	400,- Kč
kontrola přídavného panelu	150,- Kč
kontrola sirény	30,- Kč
kontrola ovládací jednotky	150,- Kč
zkušební plyn	250,- Kč
režie: doprava	300,- Kč
hodinová sazba (oprava mimo záruku)	350,- Kč

EPS – stávající konfigurace	počet	cena/j	cena/celkem
ústředna ESSER	1	950,-	950,-
opticko-kouřový, tepelný hlásič	265	15,-	3.975,-
tlačítko	33	15,-	495,-
smyčka	36	35,-	1.260,-
přídavný panel	1	70,-	70,-
kontrola sirény	2	30,-	60,-
kontrola ovládací jednotky	5	150,-	750,-
zkušební plyn	1	250,-	250,-
cestovní náhrady	1	300,-	300,-
Celkem půlroční kontrola			8.110,- Kč

DRUHÁ KONTROLA

Cena sestává z ceny za prováděnou půlroční kontrolu EPS, dle shora uvedené tabulky ve výši **8.110,- Kč** a o současně prováděnou periodickou roční revizi EPS v částce **4.000,- Kč**

Roční cena za servis EPS tedy bude:

IČ: 61 94 67 02
DIČ: CZ 61 94 67 02
www.echoalarm.cz

KB Ostrava,
tel/fax:


KOS Ostrava, oddíl C, vložka 12912

echoalarm@echoalarm.cz

1 x 8.110,- Kč	= 8.110,- Kč
1 x 8.110,- Kč + 4.000,- Kč	= <u>12.110,- Kč</u>
	20.220,- Kč

Všechny ceny shora uvedené jsou bez DPH.

V. Požadavky objednatele

1. Zhotovitel přebírá záruky za provedené dílo, a to do: 30. 10. 2022.
2. Provedené práce a výjezdy v rámci záruky nejsou fakturovány. Toto ustanovení se nevztahuje na poškození díla třetí stranou.

VI. Požadavky zhotovitele

1. Doba dojezdu na NON STOP servis činí 2 hodiny. Čas dojezdu se řídí pořadím hlášených oprav.

Tento dodatek smlouvy je platný dnem podpisu obou smluvních stran.
Dodatek smlouvy byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom exempláři.

V Ostravě dne

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel