

Cenová kalkulace na základě PL č. 17/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 2427 Sedlec - Vícenice
T-815 CAPL 16 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R)	VPZ - 092-50-99

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1 Výměna průtokoměru	0 Kč	13	1	5 590 Kč	6 764 Kč
2 Výměna patního ventilu	0 Kč	16	3	20 640 Kč	24 974 Kč
4 Výměna samonasávacího čerpadla	0 Kč	16	1	6 880 Kč	8 325 Kč
12 Výměna neprůbojných pojistek	0 Kč	5	3	6 450 Kč	7 805 Kč
15 Vyčištění kotle UN	0 Kč	88	1	10 320 Kč	12 487 Kč
19 Výměna nádrže (kotle)	0 Kč	120	1	51 600 Kč	62 436 Kč
97 Výměna LUN	0 Kč	3	3	3 870 Kč	4 683 Kč
Celkový součet	0 Kč	0	0	105 350 Kč	127 474 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	1.6.2016
-----------------------	-----	----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Cenová kalkulace na základě PL č. 18/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 8660 Vyškov
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	VPZ-395-40-65

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
5	Výměna vysilače paliva LUN 2. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
6	Výměna vysilače paliva LUN 1. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
9	Přetěsnění třicestného kulového kohoutu	0 Kč	6	1	2 580 Kč	3 122 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
11	Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
12	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
13	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
19	Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
64	Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
65	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
67	Oprava ukazatele paliva LUN	2 500 Kč	4	2	8 440 Kč	10 212 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
74	Oprava odkalovací potrubí	890 Kč	16	1	7 770 Kč	9 402 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
77	Oprava zadní osvětlení	1 850 Kč	3	1	3 140 Kč	3 799 Kč
78	Oprava ruční ovládání patních ventilů	1 230 Kč	6	1	3 810 Kč	4 610 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
80	Oprava zavírání vík kotle	1 760 Kč	14	1	7 780 Kč	9 414 Kč
81	Výměna přechodka plnění	5 550 Kč	2	1	6 410 Kč	7 756 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojování	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
96	Oprava přechodka výdej cizí zdroj	3 614 Kč	1	1	4 044 Kč	4 893 Kč
97	Výměna hadice Dn32	6 000 Kč	1	4	25 720 Kč	31 121 Kč

103	Výměna hadice samospád	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
112	Oprava signalizace zpátečky	500 Kč	2	1	1 360 Kč	1 646 Kč
113	Výměna výdejní pistole Dn25	3 560 Kč	1	4	15 960 Kč	19 312 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč
117	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
118	Oprava vzduchových rozvodů	800 Kč	8	1	4 240 Kč	5 130 Kč
119	Výměna držáků vložek filtrů	7 400 Kč	8	1	10 840 Kč	13 116 Kč
###	Celkový součet	199 659 Kč	0	0	461 642 Kč	558 587 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	13.6.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Cenová kalkulace na základě PL č. 19/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 4423 Přeaslavice
T-815 CAP6M (podvozek TATRA 815 26WR45 17 255 4x4.1/10T)	VPZ- 353-62-67

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
3	Výměna navijáku výdejních hadic	12 000 Kč	32	1	25 760 Kč	31 170 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
44	Výměna klapky motorové brzdy	637 Kč	4	1	2 357 Kč	2 852 Kč
49	Výměna ventilu CHP pravého předního kola	2 744 Kč	0,5	1	2 959 Kč	3 580 Kč
63	Oprava napojení ventilů dohušťování pneu	750 Kč	2	4	6 440 Kč	7 792 Kč
64	Oprava přední levé schránky na náradí	4 000 Kč	38	1	20 340 Kč	24 611 Kč
65	Oprava schránky na výdejní hadice, čerpadlo atd.	10 000 Kč	78	1	43 540 Kč	52 683 Kč
66	Oprava zadních dveří schránky	2 820 Kč	18	1	10 560 Kč	12 778 Kč
67	Oprava osvětlení UN	1 500 Kč	2	2	4 720 Kč	5 711 Kč
68	Oprava držáků výdejní pistole	980 Kč	3	4	9 080 Kč	10 987 Kč
69	Oprava netěsnost potrubí výdejní skupina	3 500 Kč	18	1	11 240 Kč	13 600 Kč
70	Výměna výdejní pistole DN32	4 500 Kč	16	1	11 380 Kč	13 770 Kč
71	Oprava rychlospojkek výdejních hadic	500 Kč	2	2	2 720 Kč	3 291 Kč
72	D+M účelové nástavby	620 Kč	36	1	16 100 Kč	19 481 Kč
73	Broušení, odrezání, tmelení, lak beden vnější	5 800 Kč	36	1	21 280 Kč	25 749 Kč
75	Periodická inspekce ADR	10 500 Kč	3	1	11 790 Kč	14 266 Kč
76	Výměna plynových vzpěr zadní dveře	3 000 Kč	2	1	3 860 Kč	4 671 Kč
77	Broušení, odmaštění, tmelení, lak beden vnitřní	1 800 Kč	16	1	8 680 Kč	10 503 Kč
78	Oprava vana odkapová pod výdejní větev	1 500 Kč	10	1	5 800 Kč	7 018 Kč
79	Výměna hadic rekuperace	2 500 Kč	6	1	5 080 Kč	6 147 Kč
80	Výměna hadic svod kotle	2 500 Kč	4	1	4 220 Kč	5 106 Kč
81	Oprava horní víko zadní bedny + zámky	2 000 Kč	12	1	7 160 Kč	8 664 Kč
82	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
83	Výměna čerpadlo ruční paliva	1 500 Kč	3	1	2 790 Kč	3 376 Kč
84	Výměna páčky motorové brzdy	1 850 Kč	4	1	3 570 Kč	4 320 Kč
85	Výměna clona stínící	750 Kč	1	1	1 180 Kč	1 428 Kč
86	Výměna těsnění dveří	860 Kč	2	2	3 440 Kč	4 162 Kč
87	Oprava zapínání uzávěrky	2 560 Kč	12	1	7 720 Kč	9 341 Kč
88	Výměna ventilu CHP pravého zadního kola	2 744 Kč	0,5	1	2 959 Kč	3 580 Kč
###	Celkový součet	91 701 Kč	0	0	284 436 Kč	344 167 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	13.6.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 20/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 1824 Žatec
T-815 CA 18 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R)	356-69-16

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
1	Výměna ukazatelů paliva LUN	5 600 Kč	2	1	6 460 Kč	7 817 Kč
3	Výměna patních ventilů - 3 ks	28 500 Kč	48	1	49 140 Kč	59 459 Kč
6	Vyčištění vnitřních prostorů kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
7	Výměna síťového filtru	6 570 Kč	1,5	1	7 215 Kč	8 730 Kč
9	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	3	22 950 Kč	27 770 Kč
11	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
12	Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
13	Revize ELSTAT	0 Kč	4	1	1 720 Kč	2 081 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
40	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	3	2 513 Kč	3 040 Kč
54	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
56	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	6	14 940 Kč	18 077 Kč
57	Oprava osvětlení UN	1 500 Kč	2	2	4 720 Kč	5 711 Kč
61	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
66	Výměna všech profilových těsnění skříní	6 948 Kč	9	1	10 818 Kč	13 090 Kč
69	Oprava ruční ovládní patních ventilů	1 230 Kč	6	1	3 810 Kč	4 610 Kč
70	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
73	Místní oprava laku	4 596 Kč	24	1	14 916 Kč	18 048 Kč
82	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
83	Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
84	Oprava hasící soustava	1 560 Kč	1	2	3 980 Kč	4 816 Kč
85	Výměna klapka výdej cizí zdroj	5 560 Kč	4	1	7 280 Kč	8 809 Kč
86	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 759 Kč	6	1	6 339 Kč	7 670 Kč
87	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 759 Kč	6	1	6 339 Kč	7 670 Kč
89	Oprava signalizace zpátečky	500 Kč	2	1	1 360 Kč	1 646 Kč
90	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	5	8 225 Kč	9 952 Kč
91	Oprava kotle - laminace	4 580 Kč	64	1	32 100 Kč	38 841 Kč
###	Celkový součet	112 726 Kč	0	0	282 726 Kč	342 098 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	21.6.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------