

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.:

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2 (PA 633180268)

TO : Hranice (4)

Místo : žst. Hranice
 v.č. 1 - obrousit PJ + LJ + PO + LO
 v.č. 2 - obrousit PJ
 v.č. 5b - obrousit vnitřní PJ
 v.č. 29 - obrousit PJ
 v.č. 66 - výměna PJ + 1 x svár
 v.č. 68 - obrousit srdce + regenerace vrtulí
 v.č. 71 - výměna LJ + LO + gumy + 3 sváry UIC

Termín dodání: 30.6.2021

Termín : Leden 2021

Kontakt :

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 79 777,64 |

ZRN

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-------|--------|--|------|
| 156 | K | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 176 | K | 5908050007 | Výměna upevnění podkladnicového komplety | ú.pl. | 20,000 | | 0,00 |
| 181 | K | 5908052010 | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 236 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termítem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 4,000 | | 0,00 |
| 310 | K | 5910075010 | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | 0,00 | | 0,00 |
| 311 | K | 5910075020 | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 0,00 | | 0,00 |
| 312 | K | 5910075050 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | 0,00 | | 0,00 |
| 313 | K | 5910075060 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 53,00 | | 0,00 |
| 314 | K | 5910075110 | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | m | 0,000 | | 0,00 |
| 315 | K | 5910075120 | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 0,000 | | 0,00 |
| 316 | K | 5910075150 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | 0,000 | | 0,00 |
| 317 | K | 5910075160 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 26,000 | | 0,00 |
| 330 | K | 5910080210 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm | kus | 0,000 | | 0,00 |
| 331 | K | 5910080220 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 460 | K | 5911013010 | Výměna Levého jazyka a Levé opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 | m | 26,914 | | 0,00 |
| 462 | K | 5911015010 | Výměna pravého jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 | m | 13,000 | | 0,00 |

ZRN Celkem**0,00****VON**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|------|--|------|
| 9 | K | 011101001 | Finanční náklady pojistné | % | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | | | 0,00 |
| 11 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,00 | | 0,00 |

VON Celkem**0,00**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1352952

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 24e708ba-0b71-40ab-85bb-62fe5ecaa624

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2021 11:15:03



6fc3da03-f7a7-4715-8c8c-25668b63e9b4