



OBJEDNÁVKA

Číslo: 16/2021

Datum vystavení: **10.2.2021**

Vyřizuje: 

Dodavatel:

HITEL s.r.o.
Ul.5.května 831
339 01 Klatovy
IČO: 26317672

Objednatel:






Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929
339 01 Klatovy

IČ: 26360527
DIČ: CZ699005333

Předmětem objednávky je : Oprava EPS - výměna vadné ústředny č.5 na Velně

Předpokládaná cena objednávky **54367,- Kč bez DPH dle cenové nabídky**

Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, jedna je určena pro dodavatele a druhá pro objednatele.


Potvrzení věcné správnosti:		Dne: 10.2.2021	
Vyjádření vedoucího technického oddělení:		Dne: 10.2.2021	
Místopředseda představenstva	Ing. Ondřej Provalil, MBA	Dne: 11. 02. 2021	

ul.5.května 831
339 01 KLATOVY


IČO : 26317672

DIČ : CZ26317672

ISO 9001 : 2008


www.hitel.cz**Klatovská nemocnice, a.s.**
Plzeňská 569
339 38 Klatovy 2

Naše značka : FT 2102060

Vyřizuje/linka : 

Klatovy dne : 10.2.2021

Věc : Nabídka oprava EPS - Velín**Klatovská
nemocnice**Nemocnice
Plzeňského
krajě**Klatovská nemocnice, a.s.****Oprava EPS - výměna vadné ústředny č.5 Velín**

položka	ks	cena/ks	cena / celkem
Základní deska ústř. IQ8control M			
Oprava EPS			
diagnostika systému			
stažení stávající konfigurace ze systému			
zjištění závady			
výměna (demontáž a montáž) vadných komponentů - základní deska ústř. IQ8control M			
inicializace EPS			
nahrátí konfigurace do nové ústředny			
upgrade 5 ks ústředen EPS ESSER IQ8			
zasíťování 5 ks ústředen			
odstranění závady nastavení systémového času			
odstranění závady identifikace sledování událostí			
odstranění závady paralelní signalizace			
testování a funkční zkoušky			
test poplachových smyček - přenos na HZS PK (ZDP)			
výjezd technika a doprava materiálu			
Cena celkem oprava EPS bez DPH :			54 367 Kč