

SpMO: 41540-8/2020-551230
 EVZ: 205512300129
 NEN RD: N006/20/V00022298
 NEN Výzvy: N006/21/V00003538

**Výzva k plnění
 RD 201052093**

číslo: 21225001645

Objednatel

Adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1, 160 00 Praha 6
 zastoupená náčelníkem
 Vojenského zařízení 551230
 podplukovníkem Ing. Zdeňkem PLHALEM
 Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí
 Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí
 IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694
 Bankovní spojení: [redacted]
 Vyřizuje: Miroslav Andrš
 Telefon: [redacted]

Zhotovitel

Adresa: Auto SAS s.r.o.
 Ke Dvoru 780/10
 160 00 Praha
 IČ: 49679139
 DIČ: CZ 49679139
 Bankovní spojení: [redacted]
 Vyřizuje Tomáš Vereščík
 Telefon: [redacted]
 E-mail: [redacted]

Způsob dodání: objednatel plněno u zhotovitele

Doba plnění: do 9. 4. 2021 včetně

Místo plnění: provozovna zhotovitele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1	Dílčí plnění na základě RD č. 201052093, dle podané nabídky: BO - traktoru Zetor 7245 Horal, VPZ 432-19-50 - [redacted] - [redacted] - [redacted] - [redacted] - [redacted] - oprava tlakové soustavy brzd, výměna opotřebovaného vyrovnávače tlaku brzd; - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Čermná nad Orlicí a zpět. (2 x 46 km);	ks	1	31 033,00	21	37 549,93
		km	92	17,00	21	1 892,44
2	BO - traktoru Zetor 7211, VPZ 375-67-33 - oprava přední nápravy – středového čepu a výměna opotřebovaných ložisek a kulových čepů; - odstranění úniku provozních kapalin z motoru; - výměna nefunkčního čidla mazání motoru; - výměna opotřebovaného otáčkoměru včetně snímače otáček; - výměna opotřebované mřížky kapotáže motoru; - oprava sedačky řidiče a spolujezdce;	ks	1	56 721,00	21	68 632,41

	<ul style="list-style-type: none"> - výměna opotřebovaných plynových vzpěry zadního okna; - oprava elektroinstalace vnějšího osvětlení; - výměna opotřebovaných předních světel; - výměna opotřebovaných hlavních brzdových válců; - výměna opotřebovaného kompresoru; - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (4 x 44 km); 	km	176	17,00	21	3 620,32
3	BO - traktoru Zetor 7211, VPZ 348-71-05 <ul style="list-style-type: none"> - oprava hlavního svazku elektroinstalace; - výměna opotřebovaného odpojovače akumulátoru; - oprava pojistkové skříně; - výměna opotřebovaných plynových vzpěr a oprava zajištění zadního okna; - výměna opotřebovaného klínového řemenu; - výměna opotřebovaných zajištění a dorazů L+P dveří; - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (3 x 44 km); 	ks	1	29 052,00	21	35 152,92
	<ul style="list-style-type: none"> - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (3 x 44 km); 	km	132	17,00	21	2 715,24
4	BO - nakladače UN 053, VPZ 323-09-96 <ul style="list-style-type: none"> - oprava vstřikovacího čerpadla; - výměna 2x opotřebovaných hlav motoru včetně těsnění; - výměna kroužku odstředivého čističe oleje; - přetěsnění přepadového potrubí palivové soustavy; - oprava prasklého držáku výfuku; - výměna opotřebovaného držáku vstřikovače; - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (4 x 44 km); 	ks	1	56 652,00	21	68 548,92
	<ul style="list-style-type: none"> - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (4 x 44 km); 	km	176	17,00	21	3 620,32
5	BO - VZV Desta DVHM 3522 TX, VPZ 483-47-44 <ul style="list-style-type: none"> - oprava a přetěsnění naklápěcích pístnic; - výměna 2 ks opotřebovaných hydraulických hadic naklápěcích pístnic; - výměna opotřebovaných hydraulických hadic od třicestného ventilu k orstě řízení; - oprava vodících kladek zvedací desky; - výměna opotřebovaných manžet pák rozvaděče; - výměna opotřebované gumy brzdového pedálu; - oprava rozvodu vzduchu a ventilátoru topení; - výměna opotřebovaných hadic chladicí soustavy motoru; - oprava držáku alternátoru; - výměna opotřebovaného klínového řemenu; - výměna opotřebovaných pístnic a izolační vrstvy krytu motoru; 	ks	1	55 722,00	21	67 423,62

	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (4 x 44 km);	km	176	17,00	21	3 620,32
6.	BO - VZV Desta DVHM 3522 TX, VPZ 405-08-38 - výměna opotřebovaných 2 ks zarážek dveří a 2 ks zajištění oken; - výměna opotřebovaného odporníku a ventilátoru topení; - výměna 2 ks opotřebovaných hydraulických hadic a trubek naklápěcích pístnic; - výměna 2 ks opotřebovaných hydraulických hadic a trubky od třicestného ventilu k čerpadlu; - výměna opotřebované hydraulické hadice od rozvaděče převodovky k filtru; - výměna opotřebované hydraulické hadice od převodovky k čerpadlu; - výměna opotřebované hydraulické hadice hlavního zdvihu; - výměna opotřebovaných 2 ks kulových čepů spojovací tyče řízení; - výměna opotřebovaného lanovodu parkovací brzdy;	ks	1	35 368,00	21	42 795,28
	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (2 x 44 km);	km	88	17,00	21	1 810,16
7.	BO - VZV Desta DVHM 3522 TX, VPZ 348-18-35 - oprava sedačky; - výměna opotřebované gumy plynového pedálu; - odstranění nadměrné vůle krytu zdvihacích řetězů; - výměna 1 ks opotřebované hydraulické hadice od převodovky k redukci; - výměna 1 ks opotřebované hydraulické hadice od nádrže k rozvaděči; - výměna opotřebovaného držáku hrubého čističe paliva a palivové hadičky; - výměna opotřebovaného těsnění pravých dveří; - výměna opotřebovaného odporníku a ventilátoru topení;	ks	1	17 824,00	21	21 567,04
	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (2 x 44 km);	km	88	17,00	21	1 810,16
8.	BO - VZV Desta DVHM 3522 TX, VPZ 406-10-87 - oprava brzdové soustavy (nedostatečná účinnost) – výměna opotřebovaných dílů; - oprava a přetěsnění pístnic zdvihu; - výměna 1 ks opotřebované hydraulické hadice od třicestného ventilu k rozvaděči; - výměna 1 ks opotřebované hydraulické hadice od převodovky k čerpadlu; - výměna opotřebovaného víčka hrdla doplňování oleje motoru;	ks	1	48 552,00	21	58 747,92

	- výměna opotřebované gumy brzdového pedálu;					
	- výměna opotřebovaného odporníku a ventilátoru topení;					
	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (4 x 44 km);	km	176	17,00	21	3 620,32
9.	BO - VZV Desta D 35 K, VPZ 518-48-59					
	- výměna opotřebovaných plynových vzpěr L+P dveří a zadního okna;	ks	1	4 098,00	21	4 958,58
	- výměna opotřebovaného stěrače předního okna;					
10	BO - VZV Desta D 35 K, VPZ 518-09-34	ks	1	4 296,00	21	5 198,16
	- oprava – seřízení brzdové soustavy (nedostatečná účinnost);					
	- výměna opotřebované hadice topení;					
	- výměna opotřebovaného stěrače předního okna;					
	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (1 x 44 km);	km	44	17,00	21	905,08
11	BO - VZV Desta MV-12B, VPZ 318-73-20	ks	1	16 084,00	21	19 461,64
	- výměna opotřebované sedačky a bezpečnostního pásu;					
	- výměna opotřebovaného klínového řemene;					
	- oprava elektroinstalace vnějšího osvětlení;					
	- výměna opotřebovaných světel;					
	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (2 x 44 km);	km	88	17,00	21	1 810,16
12	BO - VZV Desta MV-12B, VPZ 337-22-74	ks	1	52 976,00	21	64 100,96
	- oprava elektroinstalace – zapalování výměna opotřebovaných dílů;					
	- výměna opotřebovaného víčka chladiče a přepadové hadičky;					
	- oprava táhla sytiče;					
	- výměna opotřebovaných hadic chladičí soustavy motoru;					
	- výměna opotřebovaného těsnění výfuku;					
	- výměna opotřebovaného setrvačnicku motoru včetně ozubeného věnce;					
	- výměna opotřebovaného spouštěče motoru;					
	- oprava elektroinstalace vnějšího osvětlení;					
	- výměna opotřebovaných světel;					
	- výměna těsnění měniče;					
	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (4 x 44 km);	km	176	17,00	21	3 620,32
13	BO - VZV Desta MV-12B, VPZ 714-43-29	ks	1	14 872,00	21	17 995,12
	- oprava brzdové soustavy (nedostatečná účinnost) – výměna opotřebovaných dílů;					
	- výměna opotřebovaného klínového řemenu;					

	- výměna opotřebovaného těsnění ventilového víka motoru;					
	- náklady na přepravu - asistenční vozidlo Týniště nad Orlicí a zpět. (2 x 44 km);	km	88	17,00	21	1 810,16
14	BO - VZV Desta MV-12B, VPZ 305-02-79					
	- výměna opotřebovaných manžet pák rozvaděče;	ks	1	2 996,00	21	3 625,16
	- seřízení chodu motoru.					

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-

Celková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	451 746,00	94 866,66	546 612,66

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl. v platném znění a Rámcovou dohodou č. 201052093

Ostatní

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Objednatel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-

19-02-2021

datum, razítko a podpis

Zhotovitel

SILVUS
obchodní a manž. jach. techn.
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49579139, IČP: CZ49579139
160 00 Praha 6, Na Příkopě 150

17-2-2021

datum, razítko a podpis