

-165 120403

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 55/2016 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO	Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted]	Kontaktní osoba: Marek Veselý [redacted]

Typ/modifikace techniky: LRD 110 TDI MILI A2	Uživatel techniky: 4312
Evidenční číslo: 532 76-70	Dislokace techniky: STRAKONICE Plk. Gšt. Ing. Vladimír Barca velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Rok výroby: 1996	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Prap. Jiří Dlouhý [redacted]
SOJ ano/ne; rozsah: NE	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
Číslo telefonu:
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Za zástupce pro věci technické
S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím
.....
mjr. Ing. Martin [redacted] a podpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 40 pracovních dnů od podepsání nabídky

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.55	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.55	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	LAKOVÁNÍ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				718679,30

Nabídková cena celkem 718679,30 Kč bez DPH, 869601,95 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Praze dne: 1.7.2016 V Praze dne: 22. 08. 2016

Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted] jednatel
Za objednatele: [redacted]

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 55/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava řízení	QAF500120	1	ks	převodovka řízení					
1.2	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
1.3	Oprava řízení	QFK000030	1	ks	nádobka					
1.4	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
1.5	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč					
1.6	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
1.7	Oprava řízení	890108711	4	ks	odmašťovač					
2.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
2.2	Oprava kardanů	FTC4198	1	ks	kardan zadní					
2.3	Oprava kardanů	FRC3602	4	ks	šroub					
2.4	Oprava kardanů	LR045409	4	ks	šroub					
2.5	Oprava kardanů	NZ606041L	8	ks	matice					
3.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
3.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
3.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelina - 375g					
4.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
4.2	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ					
4.3	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ					
5.1	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW500010	1	ks	čelisti					
5.2	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW100050	1	ks	pružinky					
6.1	Oprava zad. Stabilizátoru	NTC6828	2	ks	uložení					
6.2	Oprava zad. Stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka					
6.3	Oprava zad. Stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok					
7.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa					
7.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění					
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
9.1	Výměna alternátoru	RRC2642	1	ks	alternátor					
9.2	Výměna alternátoru	ERR5911	1	ks	řemen					
10.1	Výměna řemene klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen					
11.1	Oprava osvětlení	AMR3247	2	ks	světlomet přední					
11.2	Oprava osvětlení	RTC4771	1	ks	konvojové světlo					
11.3	Oprava osvětlení	LR048189	1	ks	poziční světlo					
11.4	Oprava osvětlení	XFF100071	1	ks	odrazka					
11.5	Oprava osvětlení	XG8000030	1	ks	blikač boční					
12.1	Výměna páčky kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty					
13.1	Výměna zadních nárazníků	ISG000050	1	ks	nárazník L					
13.2	Výměna zadních nárazníků	ISG000040	1	ks	nárazník P					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
14.1	Výměna předního nárazníku	VPLDP0105	1	ks	nárazník přední					
14.2	Výměna předního nárazníku	ALQ710040	2	ks	matice					
15.1	Výměna čelního rámu	RTC9547	1	ks	čelní rám					
16.1	Výměna krytu spojovací tyče	OSTMTX006	1	ks	kryt spoj. Tyče					
17.1	Výměna rámečků světel	LR051109	1	ks	rámeček					
17.2	Výměna rámečků světel	LR051110	1	ks	rámeček					
17.3	Výměna rámečků světel	79051	8	ks	příchytka					
17.4	Výměna rámečků světel	RTC3745	8	ks	příchytka					
18.1	Výměna mřížek zadních světel	STCS3157	1	ks	mřížky světel					
19.1	Výměna zámků dveří	FQJ500350	1	ks	zámek LP dveří					
19.2	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek PP dveří					
19.3	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek 3. dveří					
19.4	Výměna zámků dveří	LR077438	1	ks	sada vložek zámků					
19.5	Výměna zámků dveří	FQ8500160	1	ks	západka zámků					
20.1	Výměna předních stěračů	DXC000110PMD	2	ks	stíratko					
21.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
21.2	Oprava ostřikovačů	DNC101720	1	ks	hadíčka					
21.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil					
21.4	Oprava ostřikovačů	OSTD892332851	5	l	kapalina ostřikovačů					
22.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor					
23.1	Výměna PP blatníku	ASB710200	1	ks	blatník					
23.2	Výměna PP blatníku	ASB710260	1	ks	blatník - bok					
23.3	Výměna PP blatníku	AK616011	4	ks	příchytka					
23.4	Výměna PP blatníku	302532	10	ks	příchytka					
23.5	Výměna PP blatníku	MRC9378	1	ks	lem blatníku					
23.6	Výměna PP blatníku	AFU1075	10	ks	příchytka					
24.1	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	výdech					
25.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří					
25.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří					
25.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří					
26.1	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L					
26.2	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P					
27.1	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěradlo					
27.2	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák					
28.1	Výměna zajištění schránky	RRC4134	1	ks	zajištění					
29.1	Výměna lišty zadních světel	LR039962	1	ks	lišta					
29.2	Výměna lišty zadních světel	RU6D8313L	10	ks	nýt					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
30.1	Výměna železného okna	PCS-0159-00	1	ks	železní okno					
31.1	Výměna skla LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
32.1	Výměna skla PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
33.1	Výměna skla 3. dveří	PCS-0159-13	1	ks	sklo 3. dveří					
34.1	Výměna vzpěr pí. Dveří	OST44152690	2	ks	vzpěra dveří					
35.1	Výměna omezovače LP dveří	OST44152691	1	ks	omezovač					
36.1	Výměna filtru + oleje v motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
36.2	Výměna filtru + oleje v motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
36.3	Výměna filtru + oleje v motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
37.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
38.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
39.1	Výměna oleje v převodovce	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
40.1	Výměna oleje v p.říd. Převodovce	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
41.1	Výměna oleje přední nápravy	OST171940256	1,6	l	olej EPX 80W-90					
42.1	Výměna oleje zadní nápravy	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
43.1	Výměna chladicí kapaliny	OSTTEX111226	5	l	kapalina chladicí					
44.1	Výměna brzdové kapaliny	OST193410256	1	l	kapalina brzdová					
45.1	Seřízení geometrie			ks						
46.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
47.1	Zkušební jízda			ks						
				ks			- Kč		- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	
CELKEM									718 679,30 Kč	

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Digitálně podepsal Dušan

Dušan Kadlec

Kadlec

Datum: 2016.07.01

Datum:

01.07.2016 Razítko:

Podpis:

14:01:42 +02'00'

Zpracoval:

Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 55/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ55/2016

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vozový číselník	4312
Typ vozidla / technika	LRD110 TDI MILI A2 VPZ 532 76-70
VIN	SALLDBAF86A709757

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.55

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.55

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh služby	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náhradní díly	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.55			
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.55			
Kapitálové náklady	lakování			
Subdodavatel (.....)				
Náhradní díly				
Materiálové náklady				
Kapitálové náklady				
Celková cena				718679,30

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 100 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 1.7.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, podpis, razítko

Marek Veselý
Digitálně podepsán:
Marek Veselý
Datum: 2016.07.01
13:40:26 +02:00'

V Praze

dne: 17. 2016 Za odběratele:
titul, jméno, příjmení, podpis, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 55/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava řízení	QAF500120	1	ks	převodovka řízení						
1.2	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice						
1.3	Oprava řízení	QFX000030	1	ks	nádobka						
1.4	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina						
1.5	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč						
1.6	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení						
1.7	Oprava řízení	B90108711	4	ks	odmašťovač						
2.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu						
2.2	Oprava kardanů	FTC4198	1	ks	kardan zadní						
2.3	Oprava kardanů	FRC3602	4	ks	šroub						
2.4	Oprava kardanů	LR045409	4	ks	šroub						
2.5	Oprava kardanů	NZ606041L	8	ks	matice						
3.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
3.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
3.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
4.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové						
4.2	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ						
4.3	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ						
5.1	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW500010	1	ks	čelisti						
5.2	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW100050	1	ks	pružinky						
6.1	Oprava zad. Stabilizátoru	NTC6828	2	ks	uložení						
6.2	Oprava zad. Stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka						
6.3	Oprava zad. Stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok						
7.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa						
7.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění						
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody						
9.1	Výměna alternátoru	RRC8642	1	ks	alternátor						
9.2	Výměna alternátoru	ERR5911	1	ks	řemen						
10.1	Výměna řemene klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen						
11.1	Oprava osvětlení	AMR3247	2	ks	světlo met přední						
11.2	Oprava osvětlení	RTC4771	1	ks	konvojové světlo						
11.3	Oprava osvětlení	LR048189	1	ks	poziční světlo						
11.4	Oprava osvětlení	XFF100071	1	ks	odrazka						
11.5	Oprava osvětlení	XG8000030	1	ks	blikač boční						
12.1	Výměna páčky kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						
13.1	Výměna zadních nárazníků	ISG000050	1	ks	nárazník L						
13.2	Výměna zadních nárazníků	ISG000040	1	ks	nárazník P						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
14.1	Výměna předního nárazníku	VPLDP0105	1	ks	nárazník přední						
14.2	Výměna předního nárazníku	ALQ710040	2	ks	malice						
15.1	Výměna čelního rámu	RTC9547	1	ks	čelní rám						
16.1	Výměna krytu spojovací tyče	OSTMTX006	1	ks	kryt spoj. Tyče						
17.1	Výměna rámečků světel	LR051109	1	ks	rámeček						
17.2	Výměna rámečků světel	LR051110	1	ks	rámeček						
17.3	Výměna rámečků světel	79051	8	ks	příchytka						
17.4	Výměna rámečků světel	RTC3745	8	ks	příchytka						
18.1	Výměna mřížek zadních světel	STC53157	1	ks	mřížky světel						
19.1	Výměna zámků dveří	FQJ500350	1	ks	zámek LP dveří						
19.2	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek PP dveří						
19.3	Výměna zámků dveří	FQJ500340	1	ks	zámek 3. dveří						
19.4	Výměna zámků dveří	LR077438	1	ks	sada vložek zámků						
19.5	Výměna zámků dveří	FQB500160	1	ks	západka zámku						
20.1	Výměna předních stěračů	DKC000110PMD	2	ks	stírátko						
21.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska						
21.2	Oprava ostřikovačů	DNC101720	1	ks	hadička						
21.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil						
21.4	Oprava ostřikovačů	OST0892332851	5	l	kapalina ostřikovačů						
22.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor						
23.1	Výměna PP blatníku	ASB710200	1	ks	blatník						
23.2	Výměna PP blatníku	ASB710260	1	ks	blatník - bok						
23.3	Výměna PP blatníku	AK616011	4	ks	příchytka						
23.4	Výměna PP blatníku	302532	10	ks	příchytka						
23.5	Výměna PP blatníku	MRC9378	1	ks	lem blatníku						
23.6	Výměna PP blatníku	AFU1075	10	ks	příchytka						
24.1	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	výdech						
25.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří						
25.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří						
25.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří						
26.1	Výměna předních sedadel	HADS1610RPI	1	ks	sedadlo L						
26.2	Výměna předních sedadel	HADS16DORPI	1	ks	sedadlo P						
27.1	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěradlo						
27.2	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák						
28.1	Výměna zajištění schránky	RRC4134	1	ks	zajištění						
29.1	Výměna lišty zadních světel	LR039962	1	ks	lišta						
29.2	Výměna lišty zadních světel	RU608313L	10	ks	nýt						

