

# -165120360

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 89/2016  
podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - Jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TDI MILI A2	<b>Uživatel techniky:</b> 4312	<b>Dislokace techniky:</b> STRAKONICE Plk. Gšt. Ing. Vladimír Barca velitel úřvaru hodnost, titul, jméno, příjmení  <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> [redacted]	
<b>Evidenční číslo:</b>	014 66-90			
<b>Rok výroby:</b>	2005			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. Martin Rákos, razítko a podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 40 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Náklady na vlastní výkony:</b>	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Materiálové náklady:</b>	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Kooperace:</b>	LAKOVÁNÍ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Ostatní náklady:</b>		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
<b>Náklady na vlastní výkony:</b>				
<b>Materiálové náklady:</b>				
<b>Kooperace:</b>				
<b>Ostatní náklady:</b>				
<b>Celkem bez DPH:</b>				774990,40
Nabídková cena celkem 774990,40 Kč bez DPH, 937738,38 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý 721 415 010 titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 1.7.2016	V	dne: 4. 08. 2016	
Za poskytovatele: ..... Marek Veselý jednatel		Za objednatele: ..... Ing. Tomáš DVORÁČEK		

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 89/2016 Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna starteru	NAD500220	1	ks	starter motoru					
2.1	Výměna mřížek zadních světel	STC53157	1	ks	mřížky světel					
3.1	Výměna zpětných zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátka zpětné					
4.1	Výměna kapoty	ALR6107	1	ks	kapota					
4.2	Výměna kapoty	346849	2	ks	pouzdro					
4.3	Výměna kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty					
4.4	Výměna kapoty	AGB710020	1	ks	západka					
4.5	Výměna kapoty	RRC8666	4	ks	matice					
4.6	Výměna kapoty	NH108044	4	ks	matice					
4.7	Výměna kapoty	SE108404L	4	ks	šroub					
4.8	Výměna kapoty	391287	4	ks	krytka					
5.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří					
5.2	Výměna zámku LP dveří	STC2871	3	ks	vložka zámku					
6.1	Výměna krytu př. světel	STC7561	1	ks	kryty světel					
7.1	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L					
7.2	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P					
8.1	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěradlo					
8.2	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák					
9.1	Výměna víčka nádrže	LRO75664	1	ks	víčko nádrže					
10.1	Oprava stěračů	OL8500150	1	ks	motorok stěračů					
10.2	Oprava stěračů	OKC000110PMD	3	ks	stírátko					
11.1	Výměna přerušovače blikací	PRC8877	1	ks	přerušovač					
12.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
13.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka					
13.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen					
14.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen					
14.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka					
14.3	Oprava klimatizace	ERR7295	1	ks	kladka					
14.4	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	klapka klimatizace					
14.5	Oprava klimatizace	OST20235092	1	ks	řídící jednotka					
15.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
15.2	Oprava úniku oleje z motoru	OST19236004S	7	l	olej 10W-40					
15.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
15.4	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
16.1	Oprava řízení	LRO41267	1	ks	tyč spojovací					
16.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
16.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
17.1	Oprava kardánů	STC4807	1	ks	kříž kardánu					
17.2	Oprava kardánů	TVC100010	1	ks	kříž kardánu					
18.1	Oprava podvozku	OSTPOLUBUSH	1	ks	polybush - sada					
18.2	Oprava podvozku	NTC6828	4	ks	uložení stab.					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
18.3	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stab,					
18.4	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
18.5	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	silentblok					
18.6	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
18.7	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3200	1	ks	silentblok					
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3201	1	ks	silentblok					
20.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ					
20.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
21.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč					
21.2	Výměna předních unašečů	549473	2	ks	špona					
22.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
22.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
22.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
22.4	Oprava úniku oleje př. Nápravy	890108711	3	ks	odmašťovač					
23.1	Výměna čelního okna	PCS-0159-00	1	ks	čelní okno					
24.1	Výměna skla LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
25.1	Výměna skla PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
26.1	Výměna skla 3. dveří	PCS-0159-13	1	ks	sklo 3. dveří					
27.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor					
28.1	Výměna zadní uzávěrky	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
28.2	Výměna zadní uzávěrky	FTC4851	1	ks	těsnění					
28.3	Výměna zadní uzávěrky	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
29.1	Výměna přídavného topení	OST9032229A	1	ks	topení Webasto					
30.1	Výměna čelního rámu	RTC9547	1	ks	čelní rám					
31.1	Výměna předčističe sání	PC350	1	ks	předčistič					
32.1	Oprava brzd	XA60835	1	ks	destičky brzdové					
33.1	Oprava brzd	XA60821	2	ks	katouč brzdový					
34.1	Oprava brzd	XA60831	1	ks	destičky brzdové					
35.1	Oprava brzd	XA60860	2	ks	katouč brzdový					
36.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
36.2	Oprava ostřikovačů	DNC101720	1	ks	hadice					
36.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil					
36.4	Oprava ostřikovačů	OST0892332851	5	l	kapalina ostřikovačů					
37.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří					
37.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří					
37.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří					



P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
<b>CELKEM</b>							<b>682 578,40 Kč</b>	<b>136,00</b>	<b>87 040,00 Kč</b>	<b>5 372,00 Kč</b>	<b>774 990,40 Kč</b>

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 01.07.2016 Razítko:

Digitálně podepsal Dušan Kadlec  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2016.07.01 14:18:04  
 +02'00'  
 Podpis: Marek Veselý/Dušan Kadlec  
 Zpracoval:



## KONTROLNÍ ZÁPIS č. 89/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 14S110063  
dle Požadavkového listu č. KZ89/2016

**1. Zadání objednávky:**

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

**2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:**

Vojenský útvar	4312
Typ vozního motoru	LRD110 TDI MILI A2 VPZ 014 66-90
VIN	SALLDBAF86A711856

**3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu**

**4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89**

**5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89**

**6. Cenová kalkulace:**

Poskytovatel:				
Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na materiál výkony	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89			
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89			
Kopírce	LAKOVANÍ			
Ostatní náklady				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony				
Materiálové náklady				
Kopírce				
Ostatní náklady				
Celková cena PPH				774990,40

**7. Technická dokumentace: LR Topix**

**8. Termín provedení dílčího plnění: 100 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem**

V Praze

dne: 1.7.2016

Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Marek Veselý  
Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2016.07.01  
15:14:31 +0200

V Praze

dne: 1.7.16

Za odběratele: .....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 89/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna starteru	NAD500220	1	ks	starter motoru					
2.1	Výměna mřížek zadních světel	STCS3157	1	ks	mřížky světel					
3.1	Výměna zpětných zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátka zpětné					
4.1	Výměna kapoty	ALR6107	1	ks	kapota					
4.2	Výměna kapoty	346849	2	ks	pouzdro					
4.3	Výměna kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty					
4.4	Výměna kapoty	AGB710020	1	ks	západka					
4.5	Výměna kapoty	RRC8666	4	ks	matice					
4.6	Výměna kapoty	NH108044	4	ks	matice					
4.7	Výměna kapoty	SE108404L	4	ks	šroub					
4.8	Výměna kapoty	391287	4	ks	krytka					
5.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří					
5.2	Výměna zámku LP dveří	STC2871	3	ks	vložka zámku					
6.1	Výměna krytu př. světel	STC7561	1	ks	kryty světel					
7.1	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L					
7.2	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P					
8.1	Výměna zadních sedadel	AWRS766RPI	4	ks	opěradlo					
8.2	Výměna zadních sedadel	AWRS767RPI	4	ks	sedák					
9.1	Výměna víčka nádrže	LR075664	1	ks	víčko nádrže					
10.1	Oprava stěračů	DLB500150	1	ks	motorek stěračů					
10.2	Oprava stěračů	DKC000110PMD	3	ks	stíratko					
11.1	Výměna přerušovače blikací	PRC8877	1	ks	přerušovač					
12.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
13.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka					
13.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen					
14.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen					
14.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka					
14.3	Oprava klimatizace	ERR7295	1	ks	kladka					
14.4	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	klapka klimatizace					
14.5	Oprava klimatizace	OST20235092	1	ks	řídící jednotka					
15.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
15.2	Oprava úniku oleje z motoru	OST19236004S	7	l	olej 10W-40					
15.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
15.4	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
16.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
16.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
16.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
17.1	Oprava kardanů	STC4807	1	ks	kříž kardanu					
17.2	Oprava kardanů	TVC100010	1	ks	kříž kardanu					
18.1	Oprava podvozků	OSTPOLUBUSH	1	ks	polybush - sada					
18.2	Oprava podvozků	NTCS828	4	ks	uložení stab.					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
18.3	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stab,					
18.4	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
18.5	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	silentblok					
18.6	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
18.7	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3200	1	ks	silentblok					
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3201	1	ks	silentblok					
20.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ					
20.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
21.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč					
21.2	Výměna předních unašečů	549473	2	ks	spona					
22.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
22.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
22.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
22.4	Oprava úniku oleje př. Nápravy	890108711	3	ks	odmašťovač					
23.1	Výměna čelního okna	PCS-0159-00	1	ks	čelní okno					
24.1	Výměna skla LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
25.1	Výměna skla PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
26.1	Výměna skla 3. dveří	PCS-0159-13	1	ks	sklo 3. dveří					
27.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor					
28.1	Výměna zadní uzávěrky	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
28.2	Výměna zadní uzávěrky	FTC4851	1	ks	těsnění					
28.3	Výměna zadní uzávěrky	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
29.1	Výměna přídavného topení	OST9032229A	1	ks	topení Webasto					
30.1	Výměna čelního rámu	RTC9547	1	ks	čelní rám					
31.1	Výměna předtlačiče sání	PC350	1	ks	předtlačič					
32.1	Oprava brzd	XA60835	1	ks	destičky brzdové					
33.1	Oprava brzd	XA60821	2	ks	kotouč brzdový					
34.1	Oprava brzd	XA60831	1	ks	destičky brzdové					
35.1	Oprava brzd	XA60860	2	ks	kotouč brzdový					
36.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
36.2	Oprava ostřikovačů	ONC101720	1	ks	hadička					
36.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil					
36.4	Oprava ostřikovačů	OST0892332851	5	l	kapalina ostřikovačů					
37.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří					
37.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří					
37.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří					





P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
		<b>CELKEM</b>									<b>774 990,40 Kč</b>

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Digitálně podepsal Dušan Kadlec  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2016.07.01 14:18:04  
 +02'00'  
 Podpis:  
 Zpracoval: Marek Veselý/Dušan Kadlec

Datum: 01.07.2016 Razítko: