

- 165 120360

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 89/2016/1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI MILI A2	Uživatel techniky: 4312 Dislokace techniky: STRAKONICE Plk. Gšt. Ing. Vladimír Barca velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	014 66-90	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Prap. Jiří Dlouhý [REDACTED]		
Rok výroby:	2005			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin Rakušan, razítko a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřižinská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 40 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89/1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89/1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kooperace:	LAKOVÁNÍ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ostatní náklady:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Materiálové náklady:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kooperace:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ostatní náklady:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem bez DPH:				777072,40
Nabídková cena celkem 777072,40 Kč bez DPH, 940257,60 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [REDACTED] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 27.9.2016		V Praze dne: 11. 10. 2016		
Za poskytovatele: Marek Veselý [REDACTED] jednatel		Za objednatele: [REDACTED] Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 89/2016/1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna starteru	NAD500220	1	ks	starter motoru					Kč
2.1	Výměna mřížek zadních světel	STCS3157	1	ks	mřížky světel					Kč
3.1	Výměna zpětných zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátko zpětné					Kč
4.1	Výměna kapoty	ALR6107	1	ks	kapota					Kč
4.2	Výměna kapoty	346849	2	ks	pouzdro					Kč
4.3	Výměna kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty					Kč
4.4	Výměna kapoty	AG8710020	1	ks	západka					Kč
4.5	Výměna kapoty	RRC8666	4	ks	matice					Kč
4.6	Výměna kapoty	NH108044	4	ks	matice					Kč
4.7	Výměna kapoty	SE108404L	4	ks	šroub					Kč
4.8	Výměna kapoty	391287	4	ks	krytka					Kč
5.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří					Kč
5.2	Výměna zámku LP dveří	STC2871	3	ks	vložka zámku					Kč
6.1	Výměna krytu př. Světla	STC7561	1	ks	kryty světel					Kč
7.1	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L					Kč
7.2	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P					Kč
8.1	Výměna zadních sedadel	AWRS766RPI	4	ks	opěradlo					Kč
8.2	Výměna zadních sedadel	AWRS767RPI	4	ks	sedák					Kč
9.1	Výměna víčka nádrže	LR075664	1	ks	víčko nádrže					Kč
10.1	Oprava stěračů	DLB500150	1	ks	motorek stěračů					Kč
10.2	Oprava stěračů	DKC000110PMD	3	ks	stírátko					Kč
11.1	Výměna přerušovače blikací	PRC8877	1	ks	přerušovač					Kč
12.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					Kč
13.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka					Kč
13.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen					Kč
14.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen					Kč
14.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka					Kč
14.3	Oprava klimatizace	ERR7295	1	ks	kladka					Kč
14.4	Oprava klimatizace	DST20299010	5	ks	klapka klimatizace					Kč
14.5	Oprava klimatizace	DST20235092	1	ks	řídící jednotka					Kč
15.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					Kč
15.2	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					Kč
15.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					Kč
15.4	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					Kč
16.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					Kč
16.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					Kč
16.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					Kč
17.1	Oprava kardanů	STC4807	1	ks	kříž kardanu					Kč
17.2	Oprava kardanů	TVC100010	1	ks	kříž kardanu					Kč
18.1	Oprava podvožku	OSTPOLUBUSH	1	ks	polybush - sada					Kč
18.2	Oprava podvožku	NTC6828	4	ks	uložení stab.					Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
18.3	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stab,					
18.4	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
18.5	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	silentblok					
18.6	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
18.7	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3200	1	ks	silentblok					
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3201	1	ks	silentblok					
20.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ					
20.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
21.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč					
21.2	Výměna předních unašečů	549473	2	ks	spona					
22.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
22.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
22.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
22.4	Oprava úniku oleje př. Nápravy	890108711	3	ks	odmašťovač					
23.1	Výměna čelního okna	PCS-0159-00	1	ks	čelní okno					
24.1	Výměna skla LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
25.1	Výměna skla PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
26.1	Výměna skla 3. dveří	PCS-0159-13	1	ks	sklo 3. dveří					
27.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor					
28.1	Výměna zadní uzávěrky	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
28.2	Výměna zadní uzávěrky	FTC4851	1	ks	těsnění					
28.3	Výměna zadní uzávěrky	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
29.1	Výměna předavného topení	OST9032229A	1	ks	topení Webasto					
30.1	Výměna čelního rámu	RTC9547	1	ks	čelní rám					
31.1	Výměna předčističe sání	PC350	1	ks	předčistič					
32.1	Oprava brzd	XA60835	1	ks	destičky brzdové					
33.1	Oprava brzd	XA60821	2	ks	kotouč brzdový					
34.1	Oprava brzd	XA60831	1	ks	destičky brzdové					
35.1	Oprava brzd	XA60860	2	ks	kotouč brzdový					
36.1	Oprava ostřikovačů	LR051677	1	ks	tryska					
36.2	Oprava ostřikovačů	DNC101720	1	ks	hadička					
36.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil					
36.4	Oprava ostřikovačů	OST0892332851	5	l	kapalina ostřikovačů					
37.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří					
37.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří					
37.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří					

KONTROLNÍ ZÁPIS
č. 89/2016/1 – ZMĚNA
na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ89/2016/1

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	4312		
Typ vojenské techniky	LRD110 TDI MILI A2	VPZ	014 66-90
VIN	SALLDBAF86A711856		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89/1

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/Nabídce č.89/1			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.89/1			
Kooperace:	LAKOVÁNÍ			
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				777072,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 40 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 27.9.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2016.09.27
14:16:30+0200

V Praze

dne: 27.9.2016 Za odběratele:
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

89/2016/1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Výměna starteru	NAD500220	1	ks	starter motoru						č
2.1	Výměna mřížek zadních světel	STC53157	1	ks	mřížky světel						č
3.1	Výměna zpětných zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátko zpětné						č
4.1	Výměna kapoty	ALR6107	1	ks	kapota						č
4.2	Výměna kapoty	346849	2	ks	pouzdro						č
4.3	Výměna kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						č
4.4	Výměna kapoty	AGB710020	1	ks	západka						č
4.5	Výměna kapoty	RRC8666	4	ks	matice						č
4.6	Výměna kapoty	NH108044	4	ks	matice						č
4.7	Výměna kapoty	SE108404L	4	ks	šroub						č
4.8	Výměna kapoty	391287	4	ks	krytka						č
5.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří						č
5.2	Výměna zámku LP dveří	STC2871	3	ks	vložka zámku						č
6.1	Výměna krytu př. světel	STC7561	1	ks	kryty světel						č
7.1	Výměna předních sedadel	HAD501610RPI	1	ks	sedadlo L						č
7.2	Výměna předních sedadel	HAD501600RPI	1	ks	sedadlo P						č
8.1	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěradlo						č
8.2	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák						č
9.1	Výměna víčka nádrže	LR075664	1	ks	víčko nádrže						č
10.1	Oprava stěračů	DLB500150	1	ks	motorek stěračů						č
10.2	Oprava stěračů	DKC000110PMD	3	ks	stírátko						č
11.1	Výměna přerušovače blikací	PRC8877	1	ks	přerušovač						č
12.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody						č
13.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka						č
13.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen						č
14.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen						č
14.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka						č
14.3	Oprava klimatizace	ERR7295	1	ks	kladka						č
14.4	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	klapka klimatizace						č
14.5	Oprava klimatizace	OST20235092	1	ks	řídící jednotka						č
15.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						č
15.2	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						č
15.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						č
15.4	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						č
16.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací						č
16.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						č
16.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení						č
17.1	Oprava kardanů	STC4807	1	ks	kříž kardanu						č
17.2	Oprava kardanů	TVC100010	1	ks	kříž kardanu						č
18.1	Oprava podvozku	OSTPOLUBUSH	1	ks	polybush - sada						č
18.2	Oprava podvozku	NTC6828	4	ks	uložení stab.						č

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
18.3	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stab,						Kč
18.4	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok						Kč
18.5	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	silentblok						Kč
18.6	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok						Kč
18.7	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub						Kč
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3200	1	ks	silentblok						Kč
19.1	Výměna držáků převodovky	ANR3201	1	ks	silentblok						Kč
20.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ						Kč
20.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ						Kč
21.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč						Kč
21.2	Výměna předních unašečů	549473	2	ks	spona						Kč
22.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						Kč
22.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						Kč
22.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	5TC3435	3	ks	vazelína - 375g						Kč
22.4	Oprava úniku oleje př. Nápravy	890108711	3	ks	odmašťovač						Kč
23.1	Výměna čelního okna	PCS-0159-00	1	ks	čelní okno						Kč
24.1	Výměna skla LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří						Kč
25.1	Výměna skla PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří						Kč
26.1	Výměna skla 3. dveří	PCS-0159-13	1	ks	sklo 3. dveří						Kč
27.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor						Kč
28.1	Výměna zadní uzávěrky	OST2-138	1	ks	uzávěrka						Kč
28.2	Výměna zadní uzávěrky	FTC4851	1	ks	těsnění						Kč
28.3	Výměna zadní uzávěrky	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						Kč
29.1	Výměna přídavného topení	OST9032229A	1	ks	topení Webasto						Kč
30.1	Výměna čelního rámu	RTC9547	1	ks	čelní rám						Kč
31.1	Výměna předčističe sání	PC350	1	ks	předčistič						Kč
32.1	Oprava brzd	XA60835	1	ks	destičky brzdové						Kč
33.1	Oprava brzd	XA60821	2	ks	kotouč brzdový						Kč
34.1	Oprava brzd	XA60831	1	ks	destičky brzdové						Kč
35.1	Oprava brzd	XA60860	2	ks	kotouč brzdový						Kč
36.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska						Kč
36.2	Oprava ostřikovačů	DNC101720	1	ks	hadička						Kč
36.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil						Kč
36.4	Oprava ostřikovačů	OST0892332851	5	l	kapalina ostřikovačů						Kč
37.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří						Kč
37.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří						Kč
37.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří						Kč

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková [REDACTED]
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zprávač.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/160927/02/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: 721 415 010

V Praze: 27.9. 2016
Strana/Stran: 1
Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č. 89/2016

Dobrý den,

s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 145110063, čl. VII, odst.24. Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 89/2016 vzhledem k drobnému úniku z hadice řízení, které bylo zjištěno při zkušební jízdě, Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 014 66-90 (PL č. 89/2016) podle přiložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 89/2016
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 89/2016/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 89/2016/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 89/2016/1

Souhlasím
30.9.2016



Děkuji.

Marek Veselý

Digitálně
podepsal Marek
Veselý
Datum:
2016.09.27
14:25:08 +02'00'

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková (973 201 279)
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zprávač.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/160927/02/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: [REDACTED]

V Praze: 27.9. 2016
Strana/Stran: 1
Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č. 89/2016

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 145110063, čl. VII, odst.24. Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 89/2016 vzhledem k drobnému úniku z hadice řízení, které bylo zjištěno při zkušební jízdě, Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 014 66-90 (PL č. 89/2016) podle přiložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 89/2016
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 89/2016/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 89/2016/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 89/2016/1

Souhlasím
30.9.2016

Děkuji.

Marek Veselý

Digitálně
podepsal Marek
Veselý
Datum:
2016.09.27
14:25:08 +02'00'