

# -165120215

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 41/2016 změna 1  
podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD110 TDI ST TER.	<b>Dislokace techniky:</b>	606900 Jindřichův Hradec pplk. Ing. Jan Štěpánek velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Evidenční číslo:</b>	503 08-86	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	por. Bc Marian Ištok, [redacted]	
<b>Rok výroby:</b>	1996			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím <i>Nabídka ceny z důvodu zpoždění v nabídce - obřízava potrubí turbodmychadla</i>		..... mjr. Ing. Martin Kušák, razítko a podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 45 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.41	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.41	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Zkoušení vstříkovačů a čerpadla na stolici	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Subdodavatel (Svatopluk Černík - BOSCH)</b>				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Celkem bez DPH:</b>				299 228,75
<b>Nabídková cena celkem 229 228,75 Kč bez DPH, 362 066,79 Kč s DPH.</b>				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý 721 415 010 titul, jméno, příjmení, telefon		<b>v zastoupení:</b>		
V Praze dne: 03.05.2016		31-08-2016 [redacted] k Jirák		
Marek Veselý [redacted] [redacted]		[redacted]		
<b>Za poskytovatele:</b> ..... jednatel		<b>Za objednatele:</b> ..... Ing. Tomáš Dvořák		

## Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 11/2016 změna 1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR4046E	1	ks	Vstřík.čerpací.Vrat.Díl					
1.2	Motor - oprava				Zkoušení vstříkovačů					
1.3	Motor - oprava	ERR894	4	ks	Těsnící podložka					
1.4	Motor - oprava	ERR2023	1	ks	Těsnění					
1.5	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.6	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub					
1.7	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač Vrat.díl					
1.8	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění vstříkovače					
1.9	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.10	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstřík.trubka č.1					
1.11	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstřík.trubka č.2					
1.12	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstřík.trubka č.3					
1.13	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstřík.trubka č.4					
1.14	Motor - oprava	STC1739	2	ks	Klip					
1.15	Motor - oprava	ERR3780	4	ks	Klema vstříkovače					
1.16	Motor - oprava	FN108046	4	ks	Matice					
1.17	Motor - oprava	STC1738	2	ks	Klip					
1.18	Motor - oprava	NRC9771	4	ks	Průchodka					
1.19	Motor - oprava	NRC9770	4	ks	Převlečná matice					
1.20	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.21	Motor - oprava	ERR5057	1	ks	Palivová pumpa					
1.22	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění pal.pumpy					
1.23	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.24	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.25	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.26	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25mm					
1.27	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění odvětrání					
1.28	Motor - oprava	ERR2317	1	ks	Segment oleje filtru					
1.29	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění segmentu					
1.30	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dlejavý filtr					
1.31	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění zátky vany					
1.32	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů					
1.33	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.34	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.35	Motor - oprava	ERR7146	1	ks	Víko rozvodů motoru					
1.36	Motor - oprava	ERR7143	1	ks	Gufero vika rozvodů					
1.37	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.38	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.39	Motor - oprava	ERR3735	1	ks	Řemenice vrtule					
1.40	Motor - oprava	FS108122	7	ks	Šroub					
1.41	Motor - oprava	55108161L	4	ks	Šroub					
1.42	Motor - oprava	ERR2789	1	ks	Vrtule					
1.43	Motor - oprava	ERR2266	1	ks	Viskospojka					
1.44	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.45	Motor - oprava	ERR3734	1	ks	Řemenice vodní pum.					
1.46	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladící kapalina SL					
1.47	Motor - oprava	ESR3495	1	ks	Katalizátor					
1.48	Motor - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
1.49	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku					
1.50	Motor - oprava	ESR3172	1	ks	Guma výfuku					
1.51	Motor - oprava	.147707	5	ks	Čistič (500ml)					
1.52	Motor - oprava			ks	Měření kouřivosti					
2.1	Zadní náprava - oprava	RTC3458	2	ks	Kříže zadního kardanu					
2.2	Zadní náprava - oprava	LRO45409	4	ks	Šroub kardanu					
2.3	Zadní náprava - oprava	NZ606041L	8	ks	Matice kardanu					
2.4	Zadní náprava - oprava	AEU2515	1	ks	Gufero zd.diferenci.					
2.5	Zadní náprava - oprava	SYNTRANSB	2	i	Olej zd.diferenciálu					
2.6	Zadní náprava - oprava	STC3772	2	ks	Zadní tlumiče					
2.7	Zadní náprava - oprava	FTCS414	2	ks	Čepička zd.náboje					
2.8	Zadní náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
2.9	Zadní náprava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.1	Zadní pravý blikáč - oprava	LRO48187	1	ks	Blikáč p.zadní					
3.2	Zadní pravý blikáč - oprava	.264591	1	ks	Žárovka					
3.3	Zadní pravý blikáč - oprava	X8P100180	1	ks	Bajonet žárovky					
4.1	Koroze zadního rámu - oprava	147707	1,5	ks	Čistič (500ml)					
4.2	Koroze zadního rámu - oprava	147701	1	ks	Ochrán.nástr.(400ml)					
5.1	Zajet - vyjet			ks						
6.1	Jízdní zkouška			ks						
				ks						
				ks						
7.1	Turbodmychadlo - oprava	ERR4802	1	ks	Turbo - Vrtaný díl					
7.2	Turbodmychadlo - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
7.3	Turbodmychadlo - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnění					
7.4	Turbodmychadlo - oprava	ERR1125	1	ks	Průtokový šroub					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
7.5	Turbodmychadlo - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptor						
7.6	Turbodmychadlo - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
7.7	Turbodmychadlo - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
7.8	Turbodmychadlo - oprava	F5108207L	2	ks	Šroub						
7.9	Turbodmychadlo - oprava	ERR335	1	ks	Adaptor						
7.10	Turbodmychadlo - oprava	STC3159	3	ks	Šteft						
7.11	Turbodmychadlo - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání/výfuk						
7.12	Turbodmychadlo - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft						
7.13	Turbodmychadlo - oprava	TE108052	2	ks	Šroub						
7.14	Turbodmychadlo - oprava	FN108046	2	ks	Matice						
7.15	Turbodmychadlo - oprava	FY110046	7	ks	Matice						
7.16	Turbodmychadlo - oprava	WAV100330	1	ks	EGR Ventil						
7.17	Turbodmychadlo - oprava	ERR3319	1	ks	Těsnění						
7.18	Turbodmychadlo - oprava	SS108201	2	ks	Šroub						
7.19	Turbodmychadlo - oprava	WALS00010L	1	ks	Těsnění						
7.20	Turbodmychadlo - oprava	LYP000050L	2	ks	Šroub						
7.21	Turbodmychadlo - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)						
				ks				- Kč	- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	- Kč	
CELKEM											299 228,75 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

3.5.2016 Razítko:

Podpis:

Zpracoval:

Marek  
Veselý

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý  
 DN: cn=CZ, o=ARAMY s.r.o. JK  
 29826171L, ou=11, cn=Marek  
 Veselý, serialNumber=58519  
 Datum: 2016.05.03 14:53:21  
 +0200

## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 41 [redacted] změna 1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 145110063

dle Požadavkového listu č. 41 [redacted]

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	606900 Jindřichův Hradec		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI ST TERÉNNÍ	VPZ	503 08-86
VIN	SALLDHA68TA980194		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU A ŠASI

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 41

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 41

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 41			
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 41			
Kooperace	Zkoušení vstřikovačů a čerpadla na stolici			
Ostatní náklady				
Subdodavatel (Svatopluk Černík – BOSCH)				
Náklady na vlastní výkony				
Materiálové náklady				
Kooperace				
Ostatní náklady				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>299 228,75</b>

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dnů  
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 03.05.2016

Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

v Praze

dne: 8.5.2016

Za odběratele:

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digálně podepsal Marek Veselý  
DN: o=CZ, ou=ARANY s.p.a., ou=00264211, cn=Marek Veselý, email=Marek.Veselý@arany.cz, c=cz



[Redacted signature area]



## Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 11/2016 změna 1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR4046E	1	ks	Vstřík.čerp.ad.Vrat.Díl					
1.2	Motor - oprava				Zkoušení vstříkovačů					
1.3	Motor - oprava	ERR894	4	ks	Těsnící podložka					
1.4	Motor - oprava	ERR2023	1	ks	Těsnění					
1.5	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.6	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub					
1.7	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač Vrat.díl					
1.8	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění vstříkovače					
1.9	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.10	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstřík.trubka č.1					
1.11	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstřík.trubka č.2					
1.12	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstřík.trubka č.3					
1.13	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstřík.trubka č.4					
1.14	Motor - oprava	STC1739	2	ks	Klip					
1.15	Motor - oprava	ERR3780	4	ks	Klema vstříkovače					
1.16	Motor - oprava	FN108046	4	ks	Matice					
1.17	Motor - oprava	STC1738	2	ks	Klip					
1.18	Motor - oprava	NRC9771	4	ks	Průchodka					
1.19	Motor - oprava	NRC9770	4	ks	Převlečná matice					
1.20	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.21	Motor - oprava	ERR5057	1	ks	Palivová pumpa					
1.22	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění pal.pumpy					
1.23	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.24	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.25	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.26	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25mm					
1.27	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění odvětrání					
1.28	Motor - oprava	ERR2317	1	ks	Segment olej.filtru					
1.29	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění segmentu					
1.30	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dleřový filtr					
1.31	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění zátky vany					
1.32	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů					
1.33	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.34	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.35	Motor - oprava	ERR7146	1	ks	Víko rozvodů motoru					
1.36	Motor - oprava	ERR7143	1	ks	Gufero vika rozvodů					
1.37	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.38	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.39	Motor - oprava	ERR3735	1	ks	Řemenice vrtule					
1.40	Motor - oprava	FS108122	7	ks	Šroub					
1.41	Motor - oprava	SS108161L	4	ks	Šroub					
1.42	Motor - oprava	ERR2789	1	ks	Vrtule					
1.43	Motor - oprava	ERR2266	1	ks	Viskospojka					
1.44	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.45	Motor - oprava	ERR3734	1	ks	Řemenice vodní pum.					
1.46	Motor - oprava	STCS0530	1	ks	Chladicí kapalina 5L					
1.47	Motor - oprava	ESR3495	1	ks	Katalizátor					
1.48	Motor - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
1.49	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku					
1.50	Motor - oprava	ESR3172	1	ks	Guma výfuku					
1.51	Motor - oprava	147707	5	ks	Čistič (500ml)					
1.52	Motor - oprava			ks	Měření kouřivosti					
2.1	Zadní náprava - oprava	RTC3458	2	ks	Kříže zadního kardanu					
2.2	Zadní náprava - oprava	LR045409	4	ks	Šroub kardanu					
2.3	Zadní náprava - oprava	NZ606041L	8	ks	Matice kardanu					
2.4	Zadní náprava - oprava	AEU2515	1	ks	Gufero zd.diferenci.					
2.5	Zadní náprava - oprava	SYNTRANSB	2	l	Olej zd.diferenciálu					
2.6	Zadní náprava - oprava	STC3772	2	ks	Zadní tlumiče					
2.7	Zadní náprava - oprava	FTCS414	2	ks	Čepička zd.náboje					
2.8	Zadní náprava - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
2.9	Zadní náprava - oprava	147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.1	Zadní pravý blikáč - oprava	LR048187	1	ks	Blikáč p.zadní					
3.2	Zadní pravý blikáč - oprava	264591	1	ks	Žárovka					
3.3	Zadní pravý blikáč - oprava	XBP100180	1	ks	Bajonet žárovky					
4.1	Koroze zadního rámu - oprava	147707	1,5	ks	Čistič (500ml)					
4.2	Koroze zadního rámu - oprava	147701	1	ks	Ochran.nástř.(400ml)					
5.1	Zajet - vyjet			ks						
6.1	Jízdní zkouška			ks						
				ks						
				ks						
7.1	Turbodmychadlo - oprava	ERR4802	1	ks	Turbo - Vrtaný díl					
7.2	Turbodmychadlo - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
7.3	Turbodmychadlo - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnění					
7.4	Turbodmychadlo - oprava	ERR1125	1	ks	Průtokový šroub					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
7.5	Turbodmychadlo - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptor						
7.6	Turbodmychadlo - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
7.7	Turbodmychadlo - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
7.8	Turbodmychadlo - oprava	FS108207L	2	ks	Šroub						
7.9	Turbodmychadlo - oprava	ERR335	1	ks	Adaptor						
7.10	Turbodmychadlo - oprava	STC3159	3	ks	Šteft						
7.11	Turbodmychadlo - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání/výfuk						
7.12	Turbodmychadlo - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft						
7.13	Turbodmychadlo - oprava	TE108052	2	ks	Šroub						
7.14	Turbodmychadlo - oprava	FN108046	2	ks	Matice						
7.15	Turbodmychadlo - oprava	FY110046	7	ks	Matice						
7.16	Turbodmychadlo - oprava	WAV100330	1	ks	EGR Ventil						
7.17	Turbodmychadlo - oprava	ERR3319	1	ks	Těsnění						
7.18	Turbodmychadlo - oprava	SS108201	2	ks	Šroub						
7.19	Turbodmychadlo - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění						
7.20	Turbodmychadlo - oprava	LYP000050L	2	ks	Šroub						
7.21	Turbodmychadlo - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)						
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
CELKEM											299 228,75 Kč

Účtované OPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

3.5.2016 Razítko:

Podpis:

Zpracoval:

Marek  
Veselý

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý  
DN: c=cz, o=ARAHY s.r.o., ou=IT,  
200261215, ou=11, cn=Marek  
Veselý, serialNumber=P58519  
Datum: 2016.05.03 14:53:21  
+0200