

# - 165 120428

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 112/2016 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 145110063

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 90 TDI ST	<b>Uživatel techniky:</b>	306800	
<b>Evidenční číslo:</b>	192 73-37	<b>Dislokace techniky:</b>	OPAVA Plk. Gšt. Ing. Pavel Andráško velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	1996	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	Kpt. Roman Novotný 702009366	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím ..... mjr. Ing. M. [redacted] ..... razítko a podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 40 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.112			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.112			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				258800,40
Nabídková cena celkem 258800,40 Kč bez DPH, 313148,48 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 11.8.2016				
Za poskytovatele: ..... Marek Veselý [redacted] jedenat		Za objednatele: ..... Ing. Tomáš [redacted] ředitel		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 112/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna motoru	STC4723N	1	ks	motor 300Tdi					
1.2	Výměna motoru	STC4096L	1	ks	rozvody					
1.3	Výměna motoru	PET100790	1	ks	těsnění					
1.4	Výměna motoru	ERR3284	1	ks	těsnění					
1.5	Výměna motoru	ERR5911	1	ks	řemen					
1.6	Výměna motoru	ERR4708	1	ks	kladka					
1.7	Výměna motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.8	Výměna motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.9	Výměna motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje					
1.10	Výměna motoru	ERR2026	1	ks	těsnění					
1.11	Výměna motoru	ERR2028	1	ks	těsnění					
1.12	Výměna motoru	ERR4621	4	ks	podložka					
1.13	Výměna motoru	ERR1304	8	ks	podložka					
1.14	Výměna motoru	ERR1653	1	ks	těsnění					
1.15	Výměna motoru	ERR3785	1	ks	těsnění					
1.16	Výměna motoru	273069	2	ks	těsnění					
1.17	Výměna motoru	ERR3283	1	ks	těsnění					
1.18	Výměna motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.19	Výměna motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
1.20	Výměna motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
1.21	Výměna motoru	ERR2220	1	ks	řemenice					
1.22	Výměna motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
1.23	Výměna motoru	ERR3490	1	ks	těsnění					
1.24	Výměna motoru	ERR4686	2	ks	zátky					
1.25	Výměna motoru	ERR4685	2	ks	o kroužek					
1.26	Výměna motoru	ERR2109	1	ks	těsnění					
1.27	Výměna motoru	ERR4576	1	ks	těsnění					
1.28	Výměna motoru	ERR2023	1	ks	těsnění					
1.29	Výměna motoru	FRC4808	2	ks	podložka					
1.30	Výměna motoru	ERR2027	1	ks	těsnění					
1.31	Výměna motoru	ERR1200	4	ks	šroub					
1.32	Výměna motoru	ESR1594L	2	ks	o kroužek					
1.33	Výměna motoru	ERR4802E	1	ks	turbodmyčadlo					
1.34	Výměna motoru	ESR3260	1	ks	těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.35	Výměna motoru	ESR2034	3	ks	matice					
1.36	Výměna motoru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
1.37	Výměna motoru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
1.38	Výměna motoru	OSTTEX111223	5	l	kapalina chladicí					
2.1	Výměna předního nárazníku	DPB001270PAT	1	ks	nárazník přední					
2.2	Výměna předního nárazníku	ALQ710040	2	ks	matice					
3.1	Oprava úniku oleje př. Diferen.	FTCS258	1	ks	těsnění					
3.2	Oprava úniku oleje př. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
4.1	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	FRC8220	1	ks	těsnění					
4.2	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
4.3	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	890108711	3	ks	odmašťovač					
5.1	Oprava kardanů	RTC3458	3	ks	klíč kardanu					
5.2	Oprava kardanů	NZ606041L	12	ks	matice					
6.1	Výměna př. světlometů	STC1210	2	ks	parabola					
6.2	Výměna př. světlometů	OSTULTH4	2	ks	žárovka H4					
7.1	Oprava el. instalace			ks						
8.1	Nástřik podvozku	OSTA0892072	3	ks	nástřik podvozku					
9.1	Seřízení geometrie			ks						
10.1	Najetí/vyjetí/da/z servisu			ks						
11.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
				ks						
				ks						
<b>CELKEM</b>										

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 11.08.2016 Razítko:

Dušan  
Kadlec

Podpis:

Zpracoval:

Digitálně podepsal  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2016.08.11  
 11:42:43 +02'00'

Marek Veselý / Dušan Kadlec

## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 112/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 145110063  
dle Požadavkového listu č. KZ112/2016

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	306800		
Typ vojenské techniky	LRD 90TDI ST	VPZ	192 73-37
VIN	SALLDVAF8MA966411		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.112

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.112

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.112			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.112			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>258800,40</b>

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 40 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze dne: 11.8.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze dne: 11.8.2016 Za odběratele: .....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Marek  
Veselý

Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2016.08.11  
12:07:38 +02'00'



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 112/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna motoru	STC4723N	1	ks	motor 300Tdi					
1.2	Výměna motoru	STC4096L	1	ks	rozvody					
1.3	Výměna motoru	PET100790	1	ks	těsnění					
1.4	Výměna motoru	ERR3284	1	ks	těsnění					
1.5	Výměna motoru	ERR5911	1	ks	řemen					
1.6	Výměna motoru	ERR4708	1	ks	kladka					
1.7	Výměna motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.8	Výměna motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.9	Výměna motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje					
1.10	Výměna motoru	ERR2026	1	ks	těsnění					
1.11	Výměna motoru	ERR2028	1	ks	těsnění					
1.12	Výměna motoru	ERR4621	4	ks	podložka					
1.13	Výměna motoru	ERR1304	8	ks	podložka					
1.14	Výměna motoru	ERR1653	1	ks	těsnění					
1.15	Výměna motoru	ERR3785	1	ks	těsnění					
1.16	Výměna motoru	273069	2	ks	těsnění					
1.17	Výměna motoru	ERR3283	1	ks	těsnění					
1.18	Výměna motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.19	Výměna motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
1.20	Výměna motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
1.21	Výměna motoru	ERR2220	1	ks	řemenice					
1.22	Výměna motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
1.23	Výměna motoru	ERR3490	1	ks	těsnění					
1.24	Výměna motoru	ERR4686	2	ks	zátky					
1.25	Výměna motoru	ERR4685	2	ks	o kroužek					
1.26	Výměna motoru	ERR2109	1	ks	těsnění					
1.27	Výměna motoru	ERR4576	1	ks	těsnění					
1.28	Výměna motoru	ERR2023	1	ks	těsnění					
1.29	Výměna motoru	FRC4808	2	ks	podložka					
1.30	Výměna motoru	ERR2027	1	ks	těsnění					
1.31	Výměna motoru	ERR1200	4	ks	šroub					
1.32	Výměna motoru	ESR1594L	2	ks	o kroužek					
1.33	Výměna motoru	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
1.34	Výměna motoru	ESR3260	1	ks	těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.35	Výměna motoru	ESR2034	3	ks	matice						
1.36	Výměna motoru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						
1.37	Výměna motoru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
1.38	Výměna motoru	OSTTEX111223	5	l	kapalina chladicí						
2.1	Výměna předního nárazníku	DPB001270PAT	1	ks	nárazník přední						
2.2	Výměna předního nárazníku	ALQ710040	2	ks	matice						
3.1	Oprava úniku oleje př. Diferen.	FTCS258	1	ks	těsnění						
3.2	Oprava úniku oleje př. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
4.1	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	FRC8220	1	ks	těsnění						
4.2	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
4.3	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	890108711	3	ks	odmašťovač						
5.1	Dprava kardanů	RTC3458	3	ks	kříž kardanu						
5.2	Dprava kardanů	NZ606041L	12	ks	matice						
6.1	Výměna př. Světlometů	STC1210	2	ks	parabola						
6.2	Výměna př. Světlometů	DSTULTH4	2	ks	žárovka H4						
7.1	Dprava el. Instalace			ks							
8.1	Nástřík podvozku	OSTA0892072	3	ks	nástřík podvozku						
9.1	Seřízení geometrie			ks							
10.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
11.1	Zkušební jízda			ks							
				ks							
				ks							
				ks							
<b>CELKEM</b>										- Kč	<b>258 800,40 Kč</b>

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

11.08.2016 Razítko:

Dušan  
Kadlec

Podpis:

Zpracoval:

Digitálně podepsal  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2016.08.11  
 11:42:43 +02'00'  
 Veselý / Dušan Kadlec