

- 1 6 5 1 2 0 3 6 2

**Nabídka na poskytování služby**

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 8/2016  
podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková <b>Telefon:</b> [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TDI ST	<b>Uživatel techniky:</b>	306801	
<b>Evidenční číslo:</b>	526 51-85	<b>Dislokace techniky:</b>	Prostějov Pplk. Ing. René Sabela velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	1996	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	Por. Trněčka [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím ..... mjr. Ing. Marek Veselý [redacted] razítko a podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (dobu) ukončení poskytování služby:</b> 50 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Náklady na vlastní výkony:</b>	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Materiálové náklady:</b>	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Kooperace:</b>				
<b>Ostatní náklady:</b>				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
<b>Náklady na vlastní výkony:</b>				
<b>Materiálové náklady:</b>				
<b>Kooperace:</b>				
<b>Ostatní náklady:</b>				
<b>Celkem bez DPH:</b>				251950,20
Nabídková cena celkem 251950,20 Kč bez DPH, 304859,74 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 16.2.2016		V Praze dne: 22. 08. 2016		
<b>Za poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] jedenat		<b>Za objednatele:</b> ..... Ing. [redacted]		

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se účinnou dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

8/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500190	1	ks	hadice					
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	ERR4576	1	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
1.9	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač					
1.10	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	2	l	olej 10W-40					
2.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
3.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa					
3.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění					
4.1	Výměna hadic intercooleru	PNH102082	1	ks	hadice					
4.2	Výměna hadic intercooleru	PNH102092	1	ks	hadice					
4.3	Výměna hadic intercooleru	ERR3581	1	ks	hadice					
4.4	Výměna hadic intercooleru	ERR3580	1	ks	hadice					
5.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTCS303	1	ks	těsnění					
5.2	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	0,5	l	olej MTF94					
6.1	Oprava spojky	ERR719	1	ks	setrvačnik					
6.2	Oprava spojky	UQB500030	1	ks	lamela spojky					
6.3	Oprava spojky	UR0100760	1	ks	přítlačný talíř					
6.4	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko spojky					
6.5	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček					
6.6	Oprava spojky	STCS00100	1	ks	váleček					
7.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování					
8.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
8.2	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
8.3	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
8.4	Oprava brzd	NRC7874	2	ks	hadice					
8.5	Oprava brzd	WF110001L	4	ks	podložka					
8.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
8.7	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové					
8.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ					
8.9	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ					
8.10	Oprava brzd	SIJ500040	1	l	brzdová kapalina					
9.1	Výměna silentbloků zad. Ramen	STC618	1	ks	silentbloky					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
10.1	Oprava úniku oleje př. Diferen.	FTCS258	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
11.1	Výměna masky chladiče	LR038615	1	ks	maska chladiče					
12.1	Výměna zámků PP dveří	FQJ500340	1	ks	zámek					
13.1	Oprava přední nápravy	FTCS105	2	ks	otočný kloub					
13.2	Oprava přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
13.3	Oprava přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
13.4	Oprava přední nápravy	STC3435	3	ks	vazelina - 375g					
13.5	Oprava přední nápravy	FRC4206	1	ks	kryt					
13.6	Oprava přední nápravy	TDB500280	1	ks	poloosa PP					
13.7	Oprava přední nápravy	TDB500290	1	ks	poloosa LZ					
13.8	Oprava přední nápravy	RUC105200	2	ks	unašeč					
13.9	Oprava přední nápravy	RU8500240	1	ks	náboj					
13.10	Oprava přední nápravy	FTC3154	1	ks	náboj					
13.11	Oprava přední nápravy	FTC4785	2	ks	těsnění					
13.12	Oprava přední nápravy	STC4382	4	ks	ložisko					
13.13	Oprava přední nápravy	FRC8700	4	ks	matice					
13.14	Oprava přední nápravy	FTCS298	1	ks	těhlice					
13.15	Oprava přední nápravy	606666	4	ks	ložisko					
13.16	Oprava přední nápravy	FRC2883	2	ks	podložka					
13.17	Oprava přední nápravy	FRC2884	2	ks	podložka					
13.18	Oprava přední nápravy	FRC2885	2	ks	podložka					
13.19	Oprava přední nápravy	FRC2886	2	ks	podložka					
13.20	Oprava přední nápravy	FTC2882	2	ks	čep					
13.21	Oprava přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
13.22	Oprava přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
13.23	Oprava přední nápravy	FTCS268	2	ks	těsnění					
13.24	Oprava přední nápravy	FTC861	2	ks	ložisko					
13.25	Oprava přední nápravy	890108711	3	ks	odmašťovač					
14.1	Výměna pneumatik	OSTM75016XZL	5	ks	pneu Michelin XZL					
15.1	Oprava Webasta	OST31277	1	ks	t-kus					
16.1	Seřízení geometrie			ks						
17.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
18.1	Zkušební jízda			ks						
				ks			- Kč	- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč	- Kč	
				ks			- Kč	- Kč	- Kč	



## KONTROLNÍ ZÁPIS č. 8/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 145110063  
dle Požadavkového listu č. KZ8/2016

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	306801		
Typ vojenské techniky	LRD110 TDI ST	VPZ	526 51-85
VIN	SALLDHA68TA998883		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8	[REDACTED]		[REDACTED]
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8			
Kooperace				
Ostatní náklady				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony				
Materiálové náklady				
Kooperace				
Ostatní náklady				
Celkem bez DPH:				251950,20

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 50 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 16.2.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, razítko

V Praze

dne: 16.2.2016 Za odběratele: [Signature]  
titul, jméno, příjmení, razítko

Marek Veselý  
Digitálně podepsán Marek Veselý  
DN: cn=MAREK VESELÝ, ou=DC  
=20251216, ou=11, cn=Marek  
Vesely, email=vesely@145110063.cz,  
Serial=20160216145110063-0120



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

8/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500190	1	ks	hadice					
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	ERR4576	1	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
1.9	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač					
1.10	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	2	l	olej 10W-40					
2.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
3.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa					
3.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění					
4.1	Výměna hadic intercooleru	PNH102082	1	ks	hadice					
4.2	Výměna hadic intercooleru	PNH102092	1	ks	hadice					
4.3	Výměna hadic intercooleru	ERR3581	1	ks	hadice					
4.4	Výměna hadic intercooleru	ERR3580	1	ks	hadice					
5.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTCS303	1	ks	těsnění					
5.2	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	0,5	l	olej MTF94					
6.1	Oprava spojky	ERR719	1	ks	setrvačnik					
6.2	Oprava spojky	UQ8500030	1	ks	lamela spojky					
6.3	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř					
6.4	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko spojky					
6.5	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček					
6.6	Oprava spojky	STCS00100	1	ks	váleček					
7.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování					
8.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
8.2	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
8.3	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
8.4	Oprava brzd	NRC7874	2	ks	hadice					
8.5	Oprava brzd	WF110001L	4	ks	podložka					
8.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
8.7	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové					
8.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ					
8.9	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ					
8.10	Oprava brzd	SIH500040	1	l	brzdová kapalina					
9.1	Výměna silentbloků zad. Ramen	STC618	1	ks	silentbloky					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
10.1	Oprava úniku oleje př. Diferen.	FTCS258	1	ks	těsnění						
10.2	Oprava úniku oleje př. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
11.1	Výměna masky chladiče	LR038615	1	ks	maska chladiče						
12.1	Výměna zámku PP dveří	FQJ500340	1	ks	zámek						
13.1	Oprava přední nápravy	FTCS105	2	ks	otočný kloub						
13.2	Oprava přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
13.3	Oprava přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
13.4	Oprava přední nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
13.5	Oprava přední nápravy	FRC4206	1	ks	kryt						
13.6	Oprava přední nápravy	TD8500280	1	ks	poloosa PP						
13.7	Oprava přední nápravy	TD8500290	1	ks	poloosa LZ						
13.8	Oprava přední nápravy	RUC105200	2	ks	unašeč						
13.9	Oprava přední nápravy	RUB500240	1	ks	náboj						
13.10	Oprava přední nápravy	FTC3154	1	ks	náboj						
13.11	Oprava přední nápravy	FTC4785	2	ks	těsnění						
13.12	Oprava přední nápravy	STC4382	4	ks	ložisko						
13.13	Oprava přední nápravy	FRC8700	4	ks	matice						
13.14	Oprava přední nápravy	FTCS298	1	ks	těhlice						
13.15	Oprava přední nápravy	606666	4	ks	ložisko						
13.16	Oprava přední nápravy	FRC2883	2	ks	podložka						
13.17	Oprava přední nápravy	FRC2884	2	ks	podložka						
13.18	Oprava přední nápravy	FRC2885	2	ks	podložka						
13.19	Oprava přední nápravy	FRC2886	2	ks	podložka						
13.20	Oprava přední nápravy	FTC2882	2	ks	čep						
13.21	Oprava přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep						
13.22	Oprava přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění						
13.23	Oprava přední nápravy	FTCS268	2	ks	těsnění						
13.24	Oprava přední nápravy	FTCB61	2	ks	ložisko						
13.25	Oprava přední nápravy	B90108711	3	ks	odmašťovač						
14.1	Výměna pneumatik	OSTM75016XZL	5	ks	pneu Michelin XZL						
15.1	Oprava Webasta	OST31277	1	ks	t-kus						
16.1	Seřízení geometrie			ks							
17.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
18.1	Zkušební jízda			ks							
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč

