

-165120267

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 31/2016/1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO	Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted]	Kontaktní osoba: Marek Veselý [redacted]

Typ/modifikace techniky: LRD 110 TDI HT MILI	Uživatel techniky: 6848 Dislokace techniky: HRADEC KRÁLOVĚ Plk.gšt.MUDr.Zoltán Bubeník velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Evidenční číslo: 025 10-64	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Nrm. Doležal Rudolf [redacted]
Rok výroby: 2006	
SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
Číslo telefonu:
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Za zástupce pro věci technické
S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím
Z nejmenší cenou oprav z důvodu výměny
koupím klíčky při zkušeb. jízde s kladivem mjr. Ing. Ma
razítko a podpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix
Místo: Aramy s.r.o. , Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 50 pracovních dnů od podepsání nabídky

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.31	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.31	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				179556,50

Nabídková cena celkem 179556,50 Kč bez DPH, 217263,37 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Praze dne: 14.6.2016

V Praze dne: 22. 08. 2016

Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted]
jeden [redacted]

Za objednatele: [redacted]
Ing. Tomáš DVOŘÁČEK [redacted]

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 31/2016/1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	sada rozvodů						
2.1	Výměna vodní pumpy	PE8500090	1	ks	vodní pumpa						
2.2	Výměna vodní pumpy	PET100790	1	ks	těsnění						
2.3	Výměna vodní pumpy	ERR4686	2	ks	zátky						
2.4	Výměna vodní pumpy	ERR4685	2	ks	o kroužek						
2.5	Výměna vodní pumpy	OSTTEX111223	5	l	chladičí kapalina						
3.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen						
3.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka						
3.3	Oprava klimatizace	ERR7295	1	ks	kladka						
3.4	Oprava klimatizace	ERR7297	1	ks	krytka						
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje						
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění						
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění						
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	1	l	olej 10W-40						
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	8901087	3	ks	odmašťovač						
5.1	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř						
5.2	Oprava spojky	UQ8000130	1	ks	lamela spojky						
5.3	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko spojky						
5.4	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček spojky						
5.5	Oprava spojky	FTCS2957	1	ks	páka spojky						
5.6	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	přichytka						
5.7	Oprava spojky	LFB500050	1	ks	ložisko						
6.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	1	ks	těsnění						
6.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTCS276	1	ks	těsnění						
6.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	2	ks	vazelína - 375g						
7.1	Oprava úniku oleje zad. Dif.	FTCS4851	1	ks	těsnění						
7.2	Oprava úniku oleje zad. Dif.	OST193250010	0,5	l	olej EPX 85W-140						
8.1	Výměna spojovací tyče řízení	LRO41267	1	ks	tyč spojovací						
9.1	Oprava předních brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové						
9.2	Oprava předních brzd	LRO17952	2	ks	kotouč brzdový						
9.3	Oprava předních brzd	SEB500460	1	ks	brzdící PP						
9.4	Oprava předních brzd	SEB500470	1	ks	brzdící LP						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
9.5	Oprava předních brzd	SU500040	1	l	kapalina brzdová					
10.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ					
10.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
10.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč					
10.4	Výměna zadních poloos	STC4404	1	ks	trmel - 300ml					
11.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	2	ks	unašeč					
12.1	Výměna PP světla	STC1210	1	ks	světlo přední					
13.1	Výměna nájezdového krytu	OSTMTX005	1	ks	kryt nájezdový					
14.1	Oprava navijáku	OST37131	1	ks	skříň převodovky					
14.2	Oprava navijáku	OST13850	10	ks	šroub					
14.3	Oprava navijáku	OST13848	2	ks	těsnění					
14.4	Oprava navijáku	OST28353	1	ks	ozubený kruh					
15.1	Seřízení geometrie			ks						
16.1	Vyvážení kol			ks						
17.1	Najeti/vyjeti/do/z servisu			ks						
18.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
				ks						
19.1.	Výměna kompresoru klimatizace	JPB101200	1	ks	kompresor klima.					
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
CELKEM										179 556,50 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

14.06.2016 Razítko:

Dušan

Kadlec

Podpis:

Zpracoval:

digitálně podepsal

Dušan Kadlec

datum: 2016.06.14

20:00:55 +02'00'

Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 31/2016 /1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ31/2016/1

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	6848		
Typ vojenské techniky	LRD110 TDI HT MILI	VPZ:	025 10-64
V/DN	SALLDBAF86A732167		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.31

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.31

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladu	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.31			
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.31			
Podpora				
Cena nákladů				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony				
Materiálové náklady				
Podpora				
Cena nákladů				
Celková cena DPH				179556,50

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílejšího plnění: 50 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 14.6.2016

Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý
DN: o=ČZ, ou=ARMY, ou=IK, ou=29036213, ou=11, cn=Marek Veselý, serialNumber=P38519
Datum: 2016.06.14 14:25:53 +0200

V H.Boleslavě dne: 14.6.16 Za odběratele: ...

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 31/2016/1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	sada rozvodů					
2.1	Výměna vodní pumpy	PEB500090	1	ks	vodní pumpa					
2.2	Výměna vodní pumpy	PET100790	1	ks	těsnění					
2.3	Výměna vodní pumpy	ERR4686	2	ks	zátky					
2.4	Výměna vodní pumpy	ERR4685	2	ks	o kroužek					
2.5	Výměna vodní pumpy	OSTTEX111223	5	l	chladičí kapalina					
3.1	Oprava klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen					
3.2	Oprava klimatizace	ERR7296	1	ks	kladka					
3.3	Oprava klimatizace	ERR7295	1	ks	kladka					
3.4	Oprava klimatizace	ERR7297	1	ks	krytka					
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odmašťovač oleje					
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	1	l	olej 10W-40					
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	8901087	3	ks	odmašťovač					
5.1	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítláčkový talíř					
5.2	Oprava spojky	UQ8000130	1	ks	lamela spojky					
5.3	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko spojky					
5.4	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček spojky					
5.5	Oprava spojky	FTC2957	1	ks	páka spojky					
5.6	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	přichytka					
5.7	Oprava spojky	LF8500050	1	ks	ložisko					
6.1	Oprava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	1	ks	těsnění					
6.3	Oprava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	2	ks	vazelína - 375g					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Dif.	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Dif.	OST193250010	0,5	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Výměna spojovací tyče řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
9.1	Oprava předních brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
9.2	Oprava předních brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový					
9.3	Oprava předních brzd	5EB500460	1	ks	brzdíč PP					
9.4	Oprava předních brzd	5EB500470	1	ks	brzdíč LP					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
9.5	Oprava předních brzd	SU500040	1	l	kapalina brzdová					
10.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa P2					
10.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
10.3	Výměna zadních poloos	RU105200	2	ks	unašeč					
10.4	Výměna zadních poloos	5TC4404	1	ks	trmel - 300ml					
11.1	Výměna předních unašečů poloos	RU105200	2	ks	unašeč					
12.1	Výměna PP světla	5TC1210	1	ks	světlo přední					
13.1	Výměna nájezdového krytu	OSTMTX005	1	ks	kryt nájezdový					
14.1	Oprava navijáku	OST37131	1	ks	skříň převodovky					
14.2	Oprava navijáku	OST13850	10	ks	šroub					
14.3	Oprava navijáku	OST13848	2	ks	těsnění					
14.4	Oprava navijáku	OST28353	1	ks	ozubený kruh					
15.1	Seřízení geometrie				ks					
16.1	Vyvážení kol				ks					
17.1	Najetí/vyjetí/da/z servisu				ks					
18.1	Zkušební jízda				ks					
					ks					
					ks					
19.1.	Výměna kompresoru klimatizace	JP8101200	1	ks	kompresor klima.					
					ks			- Kč	- Kč	
					ks			- Kč	- Kč	
					ks			- Kč	- Kč	
					ks			- Kč	- Kč	
CELKEM									- Kč	179 556,50 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

14.06.2016 Razítko:

Dušan
Kadlec

Podpis:

Zpracoval:

Marek Veselý / Dušan Kadlec

Digitálně podepsal

Dušan Kadlec

Datum: 2016.06.14

14:00:55 +02'00'

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková (██████████)
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zprávač.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/160614/01/CZ

Vyřizuje: Marek Veselý

Telefon: ██████████

V Praze: 14.6.2016

Strana/Stran: 1

Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č. 31/2016

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 145110063, čl. VII, odst.24. Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 31/2016 vzhledem k funkčnosti systému klimatizace, které bylo zjištěno při zkušební jízdě, Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110 TDI VPZ 025 10-64 (PL č. 31/2016) podle přiložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídka č. 31/2016
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídka č. 31/2016/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 31/2016/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 31/2016/1

Děkuji.

Marek Veselý

Marek
Veselý

Mátně podepsal Marek Veselý
o=CZ, o=ARAMY s.r.o. [C
26121], ou=11, cn=Marek
Vesely, serialNumber=P56519
dn: 2016.06.14 14:51:16
+00'

Se změnou souhlasím

ZVT: [██████████]

