

-165120366

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 74/2016 podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková		Kontaktní osoba: Marek Veselý		
E-mail:		E-mail:		
Typ/modifikace techniky:	LRDI 10 ST TDI TERÉNNÍ	Uživatel techniky:	VÚ 306801	
Evidenční číslo:	473 – 94 – 32	Dislokace techniky:	Prostějov	
Rok výroby:	1996	pplk. Ing. René Sabela velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Trněčka – hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin R..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: servisní bod Aramy s.r.o. Český Dub, Husova 58, 463 43				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30 pracovních dní od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 74/2016			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 74/2016			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				237 382,00
Nabídková cena celkem 237 382,00 Kč bez DPH, 287 232,22 Kč s DPH				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 13. 6. 2016	V Praze	dne: 22. 08. 2016	
Za poskytovatele: jedenat		Za objednatele:		

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 74/2016

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava motoru	LHV100150	1	ks	kladka rozvod.vodící						
1.2		LHP100860	1	ks	kladka rozv.napínací						
1.3		ERR1092	1	ks	řemen rozvodový						
1.4		ETC8847	1	ks	svíčka žhavicí						
1.5		STC2801	1	sada	těsnění motor.-sada						
1.6		STC2802	1	sada	těsnění motor.-sada						
1.7		LV8500210	1	ks	těsnění hlavy válců						
1.8		BDA2005	1	sada	šrouby motoru - sada						
1.9		LUF100430	1	ks	těsnění klik.hříd.zad.						
1.10		ERR6811	1	ks	těsnění klik.hříd.př						
1.11		STC3395	1	sada	ložiska KH hlavní						
1.12		LR007416	1	sada	ložiska ojniční						
1.13		STC298220	4	ks	píst						
1.14		LR007414	1	ks	ojnice						
1.15		TE110051L	1	ks	svorník výfuk.potrubi						
1.16		FX110047L	1	ks	malice						
1.17		ETC8352	1	ks	kolík středící hlavy m						
1.18		ERR2337	3	ks	silentblok čističe vzd						
1.19		ERR4686	1	ks	zátky termostatu						
1.20		ERR3084	1	ks	hadice odvětrání						
1.21		ESR3260	1	ks	těsnění výfuku						
1.22		ESR1594L	2	ks	kroužek "O" těsnící						
1.23		ERR3287	1	ks	řemen hnací						
1.24		ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.25		192370087	7	litr	olej motorový						
1.26		193280087	6	litr	kapalina chladičí						
1.27		ERR5057	1	ks	čerpadlo paliva dopr						
1.28		ERR4621	4	ks	těsnění vstřikovače						
	- oprava zpětného potrubí paliva	-	1	ks	-						
2.1	Oprava podvozku	NTC6781	4	ks	pouzdro před.ramen						
2.2		NRC4514	4	ks	pouzdro před.ramen						
2.3		RHF500110	1	ks	čep ramene "A"						
2.4		NTC1773	2	ks	pouzdro "A" ramene						
2.5		BDA7203	1	sada	šrouby před.ramene						
2.6		8H612321	2	ks	šroub						
2.7		NY612042	2	ks	malice						
2.8		FC110116	2	ks	šroub						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.9		BX110091L	4	ks	šroub					
2.10		NY110047L	6	ks	matice					
2.11		BDA7201	1	sada	šrouby zad.ramene					
2.12		NTC1772	2	ks	pouzdro zad.ramene					
2.13		STC618	2	ks	silentblok zad.rame					
2.14		NTC1775	1	ks	pouzdro tlumiče říze					
2.15		RTC5869	1	ks	čep kulový řízení					
2.16		RTC5870	1	ks	čep kulový řízení					
2.17	- geometrie přední nápravy	-	1	-	-					
3.1	Oprava karosérie	ASR1457	1	ks	táhlo kapoty					
3.2		LR077687	1	ks	těsnění pravých dveří					
3.3		LR077686	1	ks	těsnění levých dveří					
3.4		ALR6132	1	ks	těsnění zámku dveří					
3.5		CKE101111	1	ks	těsnění					
3.6		303975	1	ks	těsnění 3.dveří spod					
3.7		BDA1145	1	sada	sada opravy pantů dv					
3.8		XFF100070	2	ks	odrazka zadní					
3.9		ETL100430	1	ks	kryt izolační tunelu					
3.10		FQJ103850	1	ks	zámek levých dveří					
3.11		LR077708	1	ks	pant pravý horní					
3.12		LR077707	1	ks	pant levý horní					
3.13		LR074026	1	ks	pant pravý spodní					
3.14		LR077690	1	ks	pant levý spodní					
3.15		BYH500100	2	ks	matice pantu					
3.16	- doplnění chybějících dílů	MTC2805	1	ks	páčka ovlád.topení					
3.17		SG103084	1	ks	šroub					
3.18		DZA5097L	1	ks	popelník					
3.19		MUC1582	1	ks	držák popelníku					
3.20	- oprava uchycení vzpěry kapoty	-	1	-	-					
3.21	- oprava uchycení míčky lev.světlo	-	1	-	-					
4.1	Oprava elektrické soustavy	YEB10027	1	ks	houkačka					
4.2		STC4849	1	ks	ovládání vent.topení					
4.3		AMR5874	1	ks	ovladač skiapění svě					
5.1	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko spojky vypín.					
5.2		FRC3416	1	ks	zajištění ložiska					
6.1	Oprava interiéru karosérie	BTR4373	1	ks	zámek bezp.pásu L					
6.2		BTR4372	1	ks	zámek bezp.pásu P					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 74/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 145110063

dle Požadavkového listu č. 74/2016

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	306801 Prostějov		
Vp. vojens. techniky	LRD 110 ST TD1 TERÉNNÍ	VPZ	473 - 94 - 32
VIN	SALLDHA68TA980223		

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 74/2016

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/nabídce č. 74/2016

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů	Strojný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkon	Výměna ND viz příloha k PL/KZ nabídce č. 74/2016			
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 74/2016			
Kopie nákladů				
Ostatní náklady				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkon				
Materiálové náklady				
Kopie nákladů				
Ostatní náklady				
Celkem bez DPH:				237 382,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 30 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 13.6.2016

Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, razítko

Marek Veselý

Digitalně podepsaný Marek Veselý
DN: c=cz, o=vesely.cz, ou=20080223, email=vesel@vesely.cz, cn=Marek Veselý
Date: 2016.06.14 14:38:11 +0200

V Praze

dne: 13.6.16 Za odběratele:

titul, jméno, příjmení

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 74/2016 Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava motoru	LHV100150	1	ks	kladka rozvod.vodící					
1.2		LHP100860	1	ks	kladka rozv.napínací					
1.3		ERR1092	1	ks	řemen rozvodový					
1.4		ETC8847	1	ks	svíčka žhavicí					
1.5		STC2801	1	sada	těsnění motor.-sada					
1.6		STC2802	1	sada	těsnění motor.-sada					
1.7		LVB500210	1	ks	těsnění hlavy válců					
1.8		BOA2005	1	sada	šrouby motoru - sada					
1.9		LUF100430	1	ks	těsnění klik.hříd.zad.					
1.10		ERR6811	1	ks	těsnění klik.hříd.př					
1.11		STC339S	1	sada	ložiska KH hlavní					
1.12		LR007416	1	sada	ložiska ojnicí					
1.13		STC298220	4	ks	píst					
1.14		LR007414	1	ks	ojnice					
1.15		TE110051L	1	ks	svorník výfuk.potrubi					
1.16		FX110047L	1	ks	mátice					
1.17		ETC8352	1	ks	kolík středící hlavy m					
1.18		ERR2337	3	ks	silentblok čističe vzd					
1.19		ERR4686	1	ks	zátky termostatu					
1.20		ERR3084	1	ks	hadice odvětrání					
1.21		ESR3260	1	ks	těsnění výfuku					
1.22		ESR1594L	2	ks	kroužek "O" těsnící					
1.23		ERR3287	1	ks	řemen hnací					
1.24		ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.25		192370087	7	litr	olej motorový					
1.26		193280087	6	litr	kapalina chladící					
1.27		ERR5057	1	ks	čerpadlo paliva dopr					
1.28		ERR4621	4	ks	těsnění vstříkovače					
	- oprava zpětného potrubí paliva	-	1	ks	-					
2.1	Oprava podvozku	NTC6781	4	ks	pouzdro před.ramene					
2.2		NRC4514	4	ks	pouzdro před.ramene					
2.3		RHF500110	1	ks	čep ramene "A"					
2.4		NTC1773	2	ks	pouzdro "A" ramene					
2.5		BOA7203	1	sada	šrouby před.ramene					
2.6		BH612321	2	ks	šroub					
2.7		NY612042	2	ks	mátice					
2.8		FC110116	2	ks	šroub					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.9		BX110091L	4	ks	šroub					
2.10		NY110047L	6	ks	matic					
2.11		BDA7201	1	sada	šrouby zad.ramene					
2.12		NTC1772	2	ks	pouzdro zad.ramene					
2.13		STC618	2	ks	silentblok zad.rame					
2.14		NTC1775	1	ks	pouzdro tlumiče říze					
2.15		RTCS869	1	ks	čep kulový řízení					
2.16		RTCS870	1	ks	čep kulový řízení					
2.17	- geometrie přední nápravy	-	1	-	-					
3.1	Doprava karosérie	ASR1457	1	ks	táhlo kapoty					
3.2		LR077687	1	ks	těsnění pravých dveří					
3.3		LR077686	1	ks	těsnění levých dveří					
3.4		ALR6132	1	ks	těsnění zámku dveří					
3.5		CKE101111	1	ks	těsnění					
3.6		303975	1	ks	těsnění 3.dveří spod					
3.7		BDA1145	1	sada	sada opravy pantů dv					
3.8		XFF100070	2	ks	odrazka zadní					
3.9		ETL100430	1	ks	kryt izolační tunelu					
3.10		FQJ103850	1	ks	zámek levých dveří					
3.11		LR077708	1	ks	pant pravý horní					
3.12		LR077707	1	ks	pant levý horní					
3.13		LR074026	1	ks	pant pravý spodní					
3.14		LR077690	1	ks	pant levý spodní					
3.15		BYH500100	2	ks	matice pantu					
3.16	- doplnění chybějících dílů	MTC2805	1	ks	páčka ovlád.topení					
3.17		SG103084	1	ks	šroub					
3.18		DZA5097L	1	ks	popelník					
3.19		MUC1582	1	ks	držák popelníku					
3.20	- oprava uchycení vzpěry kapoty	-	1	-	-					
3.21	- oprava uchycení mřížky lev.světlo	-	1	-	-					
4.1	Oprava elektrické soustavy	YEB10027	1	ks	houkačka					
4.2		STC4849	1	ks	ovládání vent.topení					
4.3		AMRS874	1	ks	ovladač sklápění svě					
5.1	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko spojky vypín.					
5.2		FRC3416	1	ks	zajištění ložiska					
6.1	Oprava interiéru karosérie	BTR4373	1	ks	zámek bezp.pásu L					
6.2		BTR4372	1	ks	zámek bezp.pásu P					

