

SEZNAM VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Vnitřní jednotky	servis jarní	servis podzim	jednotková cena servis
Masarykovo nám. 19	76	2	320
Protzkarova 33	79	3	320
Hradební 174	7	3	320
Revoluční 1023	33	2	320
celkem	195	10	

SEZNAM VENKOVNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Masarykovo nám. 19

venkovní jednotky	NP			rok výroby	výrobce	evidenční číslo	chladivo	kW	kg	servis jarní	servis podzimní	jednotková cena servis	jednotková cena kontrola těsnosti
1	H	1+2+3	VRF	dvůr		Fujitsu		22,4	14	1		2500	850
2	H	1+2+3	VRF	dvůr		Fujitsu		22,4	14	1		2500	850
3	H	4	VRF	dvůr		Fujitsu		22,4	9	1		2500	850
4	N	2	VRF	dvůr		Fujitsu		28	12	1		2500	850
5	H/N	2+3	VRF	dvůr		Fujitsu	chybí štítek	28	12	1		2500	850
6	H/N	3+4	VRF	dvůr		Fujitsu		22,4	10	1		2500	850
7	H/N	4+5	VRF	dvůr		Fujitsu		22,4	10	1		2500	850
8	H	333 Hájková	split	dvůr-nástěnná		Midea	nezjištěno-ve výšce			1		800	
9	H	223 Páštka	split	dvůr-nástěnná		Midea	nezjištěno-ve výšce			1		800	
10	N	server 1+2	split	dvůr-nástěnná		Toshiba	nezjištěno-ve výšce			1	1	800	
11	H	(úsek starosta)	VRF	dvůr		Fujitsu		22,4	9	1		2500	850
12	H	obřadní síň 2+3+4+5 (kanc. do dvora)	split	dvůr		Carrier Puron		4	2,74	1		800	850
13	N	údržba	VRF	dvůr		Fujitsu		22,4	9	1		2500	850
14	N	OSI-sklad	split	dvůr		Toshiba		2,7	0,58	1		800	
15	H	zased.m. RM	split	sklep		Toshiba		2,8	1,26	1		800	
16	H			půda		Toshiba		4,4	2,99 + 0,4	1		800	850
celkem										16	1	28100	11

Protzkarova 33

venkovní jednotky	NP	rok výroby	výrobce	evidenční číslo	chladiivo	kW	kg	servis jarní	servis podzimní	Jednotková cena servis	Jednotková cena kontrola těsnosti
1	server		Toshiba		R32	0,83	0,9	1	1	800	
2	server		Toshiba		R32	0,83	0,9	1	1	800	
3			Toshiba		R410A	2,7	1,32	1		800	
4	server		Toshiba		R32	1,1	0,9	1	1	800	
5	4.NP vpravo	2012	Sinclair		R410A	45	15+6,965	1		2500	850
6	4.NP vlevo	2012	Sinclair		R410A	33,5	12+6,575	1		2500	850
7	2.NP vpravo	2012	Sinclair	13012161291840	R410A	33,5	12+5,2	1		2500	850
8	2.NP vlevo	2012	Sinclair	09337181160440	R410A	15,5	4,5+1,5	1		2500	850
9	3.NP vpravo		MIDEA	chybí štítek	R407C	2,8	5,5	1		800	850
10	3.NP prostřední		MIDEA	chybí štítek	R407C	2,8	9,5	1		800	850
11	ŽO	2019	Toshiba	992A0013	R410A		9,1	1		2500	850
12				nezjištěno-ve výšce				1			
								12	3		7

Revoluční 1023

venkovní jednotky	NP	rok výroby	výrobce	evidenční číslo	chladiivo	kW	kg	servis jarní	servis podzimní	Jednotková cena servis	Jednotková cena kontrola těsnosti
1		2007	Fujitsu	T000967	R410A	13,3	15,5	1		2500	850
2		2007	Fujitsu	T000250	R410A	8,75	14	1		2500	850
3		2007	Fujitsu	T000186	R410A	8,75	14	1		2500	850
4	server		Fujitsu		R410A	3,4	0,8	1	1	800	
5	server		Samsung					1	1	800	
6	mč. 423		Toshiba					1		800	
								6	2		3

Hradební 174

venkovní jednotky	NP	rok výroby	výrobce	evidenční číslo	chladiivo	kW	kg	servis jarní	servis podzimní	Jednotková cena servis	Jednotková cena kontrola těsnosti
1	server	2011	Toshiba	10241133	R410A	2,5	2,8	1	1	800	850
2	server	2010	Toshiba	005B0164	R410A	3,3	3,1	1	1	800	850
3	vedoucí MP	2020	Toshiba					1		800	
4	šatna		Fujitsu					1		800	
								4	2		2

Venkovní jednotky	servis jarní	servis podzim	k. těsnosti
Masarykovo nám. 19	16	1	11
Protzkarova 33	12	3	7
Hradební 174	4	2	3
Revoluční 1023	6	2	2
celkem	38	8	23

Handwritten signature



MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

V Uh. Hradišti dne

„Servis klimatizací – město Uherské Hradiště“

CENÍK OSTATNÍHO (BĚŽNÉHO) SERVISU PLATNÝ NA CELÉ OBDOBÍ SMLOUVY :

- hodinová zúčtovací sazba servisního technika : 580 Kč/hod
- cena chladiva R410A, R32 : 1350 Kč/kg
- doprava po UH paušál : 300 Kč za provedení jednoho servisního zásahu
- cena náhradních dílů bude vyčíslena před zahájením opravy klimatizačního zařízení, tato cena musí být odsouhlasena zástupcem objednatele



TECHNOKLIMA UH s.r.o.
Mariánské náměstí 62
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 607 29 589, DIČ: CZ60729589
tel./fax: 572 555 595