

- 175 120066

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 157/2016 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD130TD5 ZDRAVOTNÍ	Uživatel techniky:	VÚ 684806	
Evidenční číslo:	191 – 80 – 52	Dislokace techniky:	Žatec	
Rok výroby:	1999	plk.gšt. MUDr. Zoltán BUBENÍK velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) nrtn. Doležal Martin [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. M. [redacted] dpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: servisní bod Aramy s.r.o. Český Dub, Husova 58, 463 43 Termín (doba) ukončení poskytování služby: 10 pracovních dní od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 157/2016	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 157/2016	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				118 234,00
Nabídková cena celkem 118 234,00 Kč bez DPH, 143 063,14 Kč s DPH				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 18. 1. 2017		V Praze dne: -2. 02. 2017		
Marek Veselý Za poskytovatele: jednatel		Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.01.19 13:35:35 +01'00' Za objednatele [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **157/2016**

Servisní sazba
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava podvozku	253948	2	ks	šroub					
1.2		552819	8	ks	pouzdro před.stabilizát					
1.3		ANR3410PY	1	sada	pouzdra panhard.tyče					
1.4		ANR4189	2	ks	doraz zadní nápravy					
1.5		BH110241L	2	ks	šroub					
1.6		BH610321L	2	ks	šroub					
1.7		CDM99210	1	sada	pouzdra sv.tyčí excentr					
1.8		BDA1248	1	sada	pouzdra zadních ramen					
1.9		BDA3179	2	sada	skříň homokinet.kloubu					
1.10		BOC5003	2	ks	tlumič pérování zesílený					
1.11		FRC2894	2	ks	čep řízení svislý spodní					
1.12		NRC4514PY	1	sada	pouzdra předn.ramen					
1.13		NRC5674	2	ks	pouzdro zad.stabilizátor					
1.14		NRC5886	2	ks	zátka ochranné tyče					
1.15		RYG501490	2	ks	šroub stabilizátoru					
1.16		NRC7009	1	ks	rám ochranný spodní					
1.17		NTC6828	2	ks	pouzdro stabilizátoru					
1.18		NY110047L	2	ks	matice					
1.19		NY116041L	2	ks	matice					
1.20		NY608041L	2	ks	matice					
1.21		NY610041L	2	ks	matice					
1.22		RFD100000	2	ks	matice pojistná čepu kol					
1.23		RUC105200	2	ks	příruba hnací					
2.1	Oprava elektrické soustavy	2843001	1	ks	odpojovač AKB					
2.2		EEP191L	1	ks	spínač kontrolky ruč.brz					
2.3		CDM0008	2	ks	žárovka H3					
2.4		STC8481	2	ks	světlo mlhové přední					
2.5		CDM9804	1	ks	přerušovač výstraž.svět					
2.6		XFE100170	1	ks	světlo mlhové zadní					
2.7		STC1210	2	ks	parabola světlometu					
2.8	- oprava výstražného zařízení	-	1							
3.1	Oprava karosérie	BDA1070	1	sada	souprava pantů dveří					
3.2	- oprava stropního čalounění	8.3.2001	2	m2	látka čalounická					
3.3	- doplnění chybějícího dílu	CDM1420	2	ks	nástavec zpětn.zrcátka					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 157/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 145110063

dle Požadavkového listu č. 157/2016

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	684806 Žatec		
Typ vojenské techniky	LRD 130 TD5 ZDRAVOTNÍ	VPZ	191 - 80 - 52
VIN	SALLDKA88YA182015		

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 157/2016

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/nabídce č.157/2016

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL/KZ nabídce č.157/2016			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 157/2016			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				118 234,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 10 pracovních dnů od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 18.1. 2017

Za poskytovatele:

Marek

Digitálně podepsal
Marek Veselý

Datum: 2017.01.19.

15:11:06

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 18.1.2017

Za odběratele:

.....
titul, jméno

.....
razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 157/2016

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava podvozku	253948	2	ks	šroub					
1.2		552819	8	ks	pouzdro před.stabilizát					
1.3		ANR3410PY	1	sada	pouzdra panhard.tyče					
1.4		ANR4189	2	ks	doraz zadní nápravy					
1.5		BH110241L	2	ks	šroub					
1.6		BH610321L	2	ks	šroub					
1.7		CDM99210	1	sada	pouzdra suv.tyčí excentr					
1.8		BDA1248	1	sada	pouzdra zadních ramen					
1.9		BDA3179	2	sada	skříň homokinet.kloubu					
1.10		BDC5003	2	ks	tlumič pérování zesílený					
1.11		FRC2894	2	ks	čep řízení svíslý spodní					
1.12		NRC4514PY	1	sada	pouzdra předn.ramen					
1.13		NRC5674	2	ks	pouzdro zad.stabilizátor					
1.14		NRC5886	2	ks	zátka ochranné tyče					
1.15		RYG501490	2	ks	šroub stabilizátoru					
1.16		NRC7009	1	ks	rám ochranný spodní					
1.17		NTC6828	2	ks	pouzdro stabilizátoru					
1.18		NY110047L	2	ks	matice					
1.19		NY116041L	2	ks	matice					
1.20		NY608041L	2	ks	matice					
1.21		NY610041L	2	ks	matice					
1.22		RFD100000	2	ks	matice pojistná čepu kol					
1.23		RUC105200	2	ks	příruba hnací					
2.1	Oprava elektrické soustavy	2843001	1	ks	odpojovač AKB					
2.2		EEP191L	1	ks	spínač kontrolky ruč.brz					
2.3		CDM0008	2	ks	žárovka H3					
2.4		STC8481	2	ks	světlo mlhové přední					
2.5		CDM9804	1	ks	přerušovač výstraž.svět					
2.6		XFE100170	1	ks	světlo mlhové zadní					
2.7		STC1210	2	ks	parabola světlometu					
2.8	- oprava výstražného zařízení	-	1		-					
3.1	Oprava karosérie	BDA1070	1	sada	souprava pantů dveří					
3.2	- oprava stropního čalounění	8.3.2001	2	m2	látka čalounická					
3.3	- doplnění chybějícího dílu	CDM1420	2	ks	nástavec zpětn.zrcátka					

