

Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 1S5 0202

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: [REDACTED] jednatel společnosti [REDACTED] Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: 495 497 095, [REDACTED] 495 497 097 logistika@anza-cz.cz	Provozovatel: Město Mělník kontaktní osoba: mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Fax: [REDACTED]
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAS32 1S5 0202 [REDACTED]

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce		Cena náhradního dílu a materiálu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
2	Oprava čalounění přístrojové desky				11 980 Kč	14 496 Kč
8	Výměna všech směrových světel				6 080 Kč	7 357 Kč
10	Oprava - výměna stěračů vč.ramínek				3 320 Kč	4 017 Kč
13	Dodání a montáž sluneční clony				9 279 Kč	11 228 Kč
14	Dodání a montáž odkládací police včetně ovládacích prvků				16 852 Kč	20 391 Kč
17	Oprava elektroinstalace kabiny				16 792 Kč	20 318 Kč
20	Oprava spojky - výměna lamely a přítl.talíře				25 820 Kč	31 242 Kč
21	Výměna posilovače spojky				8 340 Kč	10 091 Kč
27	Výměna kompresoru				17 779 Kč	21 513 Kč
28	Výměna motorové brzdy vč.přetěsnění				12 480 Kč	15 101 Kč
31	D+M motoru, přetěsnění a seřízení				64 390 Kč	77 912 Kč
33	D+M přetěsnění přídatná převodovka				23 110 Kč	27 963 Kč
34	Oprava brzd - výměna brzd.obložení a stočení bubnů obou				26 160 Kč	31 654 Kč
35	Výměna brzdových válců obou ZN				30 110 Kč	36 433 Kč
44	Oprava přetěsnění vstřikovací čerpadlo				14 510 Kč	17 557 Kč
49	Broušení - pískování dílů podvozku				31 320 Kč	37 897 Kč
51	D+M příslušenství podvozku pro lakování				13 240 Kč	16 020 Kč
52	Mytí, odmaštění dílů a skupin				4 860 Kč	5 881 Kč
54	Výměna vlnovců				42 120 Kč	50 965 Kč
55	Nástřik podvozku antiabrazivní barvou				32 658 Kč	39 516 Kč
56	Oprava a přetěsnění převodovky				54 289 Kč	65 690 Kč
63	Oprava - výměna zadní žebřík nástavby				17 100 Kč	20 691 Kč
95	Oprava kardanů náhonu čerpadla				18 460 Kč	22 337 Kč
126	Výměna zpětné zrcátko čelní				4 520 Kč	5 469 Kč
135	Oprava brzd - výměna brzd.obložení a stočení bubnů PN				14 100 Kč	17 061 Kč
139	D+M + přetěsnění přední náprava				18 860 Kč	22 821 Kč
142	Montáž válec zdvojeného vypínání spojky				12 080 Kč	14 617 Kč
144	Oprava - výměna rámů zrcátek vč.zrcátek 2ks				8 580 Kč	10 382 Kč
158	Oprava - montáž el. ovládání plynu				20 050 Kč	24 261 Kč
161	Montáž sada světlo přední do mlhy				3 690 Kč	4 465 Kč

162	Montáž sada světlo čelní přídavné				3 890 Kč	4 707 Kč
163	Oprava skříně na AKU				9 410 Kč	11 386 Kč
164	Oprava vedení chlazení páteře vč. odv. Kohoutů				5 080 Kč	6 147 Kč
165	Výměna hlukové izolace kabiny				7 910 Kč	9 571 Kč
166	Oprava - přetěsnění pístnice zvedání kabiny				2 840 Kč	3 436 Kč
167	Oprava - přetěsnění pístnice zvedání rezervy				2 840 Kč	3 436 Kč
	Celkový součet				614 899 Kč	744 028 Kč

V Chlumci nad Cidlinou

20.1.2021