

Příloha č. 2 – Podrobný popis závad a řešení

1/ Lokalita 2

04 - ulice Lidmily Malé mezi čp. 601-606 a čp. 613-618

Herní sestava Bezděz - D2 - DH 1/12 - Dvoubočnicová pružinovka Delfín

POPIS:

Opotřebované sedátko



Řešení:

Výměna za nový díl, ideálně dodaný výrobcem zařízení.

2/ Lokalita 4

11 - umístění mezi Základní školou Dubina a stezkou pro chodce a cyklisty

Dětské hřiště Opavia - Herní sestava Karlštejn - D4 - DH 1/1 Velká věž s jehlanovou střechou

POPIS:

odklon bočnice podlahy



Řešení:

Odstranit natlačený štěrk a následně dopasovat bočnice podlahy pro zamezení její možné ztráty.

3/ Lokalita DSS – vnitroblok tvořený ulicemi Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova
Oplocené hřiště – S1-DH2/1 Kolotoč

POPIS:

Dílčí mechanické opotřebení ložiskového uložení, kdy toto vede ke ztížení samotného rotačního pohybu.



Řešení:

Provést rekonstrukci ložiskového uložení kolotoče, pro zajištění co nejplynulejšího výkonu rotačního pohybu.

4/ Lokalita DSS – vnitroblok tvořený ulicemi Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova
S - 18 - herní sestava Opičí dráha - S-DH2/7 Modul s ručkovacími třmeny

POPIS:

Mechanické opotřebení pryžového pokrytí u jednoho ze třmenů (ztíženo jeho využitím).



Řešení:

Provést výměnu opotřebeného třmenu za nový, pro zajištění plné míry využitelnosti zařízení.

5/ Lokalita DSS - 19 DH v ulici Na Drážce za bytovými domy čp. 1564 a čp. 1561-1563
Herní sestava – Zelená Brána – S-DH 3/2 Velká věžička s vyhlídkou, S-DH 3/4 Horolezecká stěna

POPIS:

Opotřeбенé dílce z lepené překližky



Řešení:

Provést výměnu opotřeбенých dílců sestavy za nové dle ČSN EN 1176:2018.

6/ Lokalita Lesopark - 19 L - DH 1-1-4L

Dětské hřiště ve Studáneckém lese – DH 1/3 Kolotoč obloukový

POPIS:

ztížený rotační pohyb



Řešení:

Provést dílčí odkopání zeminy, výměna ložiskového uložení, osazení nové desky a navaření nového vysoustr. čepu.

7/ Lokalita 2 – ulice Bartoňova čp. 833

Pískoviště

POPIS:

Tlející obložení obruby



Řešení:

Provést rekonstrukci tlejícího dřevěného obložení obruby pískoviště, pro zajištění plné míry bezpečnosti provozu.

8/ Lokalita 2 - ulice Lidmily Malé čp. 601-606 a čp. 613-618

Pískoviště

POPIS:

V jedné části obložení obruby dochází ke vzniku vůlí, v důsledku poškození podložky.



Řešení:

Provést fixaci poškozeného dílce, pro zajištění plné míry pevnosti obložení jako celku.

9/ Lokalita 4 – ulice Erno Košťála u čp. 972 u krytu CO
Pískoviště

POPIS:

Lokální mechanické narušení povrchu obložení



Řešení:

Provést zabroušení daného místa do hladka a ošetření novým ochranným nátěrem.

10/ Lokalita 4 – ulice Erno Košťála u čp. 996
Pískoviště

POPIS:

Dílčí demontáž obložení obruby



Řešení:

Provést doplnění chybějící části obložení obruby pískoviště, pro zajištění jeho kompletnosti.

11/ Lokalita DSS – ulice Na Drážce 345

Pískoviště

POPIS:

Dřevěné dílce obložení obruby vykazují známky dílčího tlení, které vede k jejich uvolňování.



Řešení

U tlejících dílců provést jejich výměnu za nové, pro předejití dalších rizikových situací.

12/ Lokalita DSS - ulice Na Drážce čp. 1538

Pískoviště

POPIS:

Tlející obložení obruby pískoviště



Řešení:

Provést výměnu tlejících dílců za nové, pro zamezení další degradace obložení.

13/ Lokalita DSS – ulice Studánecká čp. 1568
Pískoviště

POPIS:
Tlející obložení obruby pískoviště



Řešení:
Provést výměnu tlejících dílců za nové, pro zamezení další degradace obložení.

14/ Lokalita DSS - vnitroblok tvořený ulicemi Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova
Sportovní zařízení – koš na streetball

POPIS:
poškozený svár výztuhy



Řešení:
Provést opravu poškozeného sváru, pro zajištění plné míry pevnosti ukotvení sportovní desky.