

## Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 12/2021 1-RD  
podle rámcové dohody č. 201060291 ag. č. 21225000550

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6  Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice <b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		<b>Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o.</b> Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice  Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk <b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	GM-578/2P25	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice  <p style="text-align: right;">plukovník Ing. Luděk TEGER .....  <i>velitel útvaru</i>  <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i></p> <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> [REDACTED]		
<b>Evidenční číslo:</b>	VPZ 838-24-56 v.č. 514084013			
<b>Rok výroby:</b>	1984			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	ANO – konečná kontrola			
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Běžná oprava dle KZ č. 12/2021 VÚ 4312. Technická dokumentace dle přílohy č. 10 RD 201060291 pro vozidlo GM-578/2P25.  <b>Místo:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 385 01 Šternberk  <b>Termín (dobu) ukončení poskytování služby:</b> do 6 měsíců od schválení této nabídky <b>Nabídková cena</b>				
<b>Zhotovitel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady navlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
<b>Celkem Kč bez DPH:</b>				1 113 701,00
Nabídková cena celkem 1 113 701,00 Kč bez DPH, 1 347 578,21 Kč s DPH.  <b>Zástupce zhotovitele:</b> [REDACTED]  Ve Šternberku dne: [REDACTED] Ve Strakonících dne: [REDACTED]				
Za Zhotovitele: ..... <b>Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel</b>		Za Zástupce objednatele: ..... <b>plk. Ing. Luděk TEGER, velitel</b>		

## Kalkulace k PL 12/2021 1-RD vozidlo GM-578/2P25 vpz: 838-24-56

p.č.	Činnost	Počet hodin	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu	Počet kusů	Cena materiálu za ks	Materiál v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.												
1	Přejímka vozidla	1										
2	Motor vozidla - netěsnost a slabý výkon - nutná demontáž motoru z vozidla a oprava, následná montáž zpět do motoru	310										
3	Zkouška motoru na brzdovém zařízení	18										
4	Špatné řazení - seřízení ovládání	12										
5	Přetěsnění koncových převodů	90										
6	Vozidlo špatně zatáčí na obě strany - oprava PSU	150										
7	Čištění motorového prostoru	6										
8	Repase napínacích kladek	26										
9	Demontáž, repase a zpětná montáž tlumičů pérování	116										
10	Demontáž, repase a zpětná montáž pojezdových kol	180										
11	Netěsnost vzduchového potrubí startování motoru - oprava	18										
12	Defektace náklonoměrů a oprava uvodorovnění podvozku - kooperace Forte a.s.											
13	Oprava přepínače zapnutí měniče	6										
14	Oprava ukazatele teploty chladící kapaliny	2										
15	Výroba krycí plachty	26										
16	Výměna těsnění dveří bočních schrán a krytu motorového prostoru	36										
17	Oprava stěračů a ostričovačů	8										
18	Výměna všech stírátek stěračů	6										
19	Oprava čalounění a výplň sedaček v prostoru pro osádku	44										
20	Defektace strojového spodku	20										
21	Drobné operativní zámečnické práce a výroba drobných dílů (tj. atypické podložky, šrouby, matice, vložky, hadice, těsnění, roletky aj.) potřebné k opravě	7										
22	Stacionární zkouška po opravě	6										
23	Jízdní zkouška v rozsahu max 30 km, vyplnění provozní dokumentace (vozidlo nebude dotankováno z důvodů nedostupnosti paliva bez bio složek)	6										
24	Administrace zakázky	2										
25	Součinnost při kontrole ZSOJ	6										
26	Předání vozidla	1										
	<b>Další nalezené závady</b>											
27	Oprava roztržených zástěrek	5										
28	Oprava výfukového síta - deformované	12										
29	Dosazení zátky pod GTD 5 M	2										
30	Oprava antenního kloubu, nelze vytáhnout prut	6										
31	Oprava napínání pojezdových pásů	58										
32	Oprava kostry předních oken	2										
33	Výměna hadic ostříku periskopu	3										
34	Oprava stěrače velitelské věže	2										
35	Vypínač topení na přístrojové desce - oprava	7										
36	Výměna poškozených hadic vodního systému	8										
37	Přetěsnění víčka boční palivové nádrže	1										
<b>CELKEM</b>		<b>1 209</b>	<b>1 045 811,00 Kč</b>					<b>38 640,00 Kč</b>	<b>29 250,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 113 701,00 Kč</b>	<b>1 347 578,21 Kč</b>