

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 11/2021 1-RD
podle rámcové dohody č. 201060291 – ag. č. 21225000549

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
Typ/modifikace techniky:	GM-578/2P25	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice <p style="text-align: right;">p. plukovník Ing. Luděk TEGER <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i></p> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [REDACTED]		
Evidenční číslo:	VPZ 835-72-90 v.č. 513084007			
Rok výroby:	1984			
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava dle KZ č. 11/2021 VÚ 4312. Technická dokumentace dle přílohy č. 10 RD 201060291 pro vozidlo GM-578/2P25. Místo: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 385 01 Šternberk Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 6 měsíců od schválení této nabídky Nabídková cena				
Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady navlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				1 479 541,00
Nabídková cena celkem 1 479 541,00 Kč bez DPH, 1 790 244,61 Kč s DPH.				
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]				
Ve Šternberku dne:		Ve Strakonících dne:		
Za Zhotovitele:		Za Zástupce objednatele:		
Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel		plk. Ing. Luděk TEGER, velitel		

Kalkulace k nabídce PL 11/2021 vozidlo GM-578/2P25 vpz: 835-72-90

p.č.	Činnosti	Počet hodin	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu	Počet kusů	Cena materiálu za ks	Materiál v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.												
1	Přejímka vozidla	1										
2	Oprava špatného zatáčení vozidla ve druhé poloze	140										
3	Výměna torzních tyčí	24										
4	Demontáž, repase a zpětná montáž tlumičů pérování	116										
5	Demontáž, repase a zpětná montáž pojezdových kol a rozet	210										
6	Výměna pojezdových pásů	16										
7	Výměna zadních zástěrek	6										
8	Výroba krycí plachty	26										
9	Výměna těsnění dveří bočních schrán a krytu motorového prostoru	36										
10	Oprava stěrače v levém periskopu řidiče	4										
11	Výměna všech stírátek stěračů	6										
12	Přetěsnění turbíny GTD 5 M (únik oleje a paliva) - pouze přetěsnění přívodních trubek na turbíně ve vozidle, nikoliv demontáž turbíny a přetěsnění jejích částí. Kontrola provedena pouze v rozsahu: test funkčnosti a jestli je patrný únik provozních kapalin.	84										
13	Oprava úniku paliva turbíny při jejím chodu (demontáž palivové soustavy, přetěsnění podávacího a regulačního čerpadla, montáž a zkoušení)	19										
14	Defektace strojového spodku	20										
15	Drobné operativní zámečnické práce a výroba drobných dílů (tj. atypické podložky, šrouby, matice, vložky, hadice, těsnění, roletky aj.) potřebné k opravě	8										
16	Stacionární zkouška po opravě	6										
17	Jízdní zkouška v rozsahu max 30 km, vyplnění provozní dokumentace (vozidlo nebude dotankováno z důvodů nedostupnosti paliva bez bio složek)	6										
18	Administrace zakázky	2										
19	Součinnost při kontrole ZSOJ	6										
20	Předání vozidla	1										
	Další nalezené závady											
21	Oprava výfukového síta - deformované	12										
22	Oprava roletek řidiče a velitele - potřhané	14										
23	Oprava "P" krytu předního světlometu	4										
24	Zničený šroub pantu příkopu velitele - výměna	1										
25	Oprava prasklé hadice z nádržky ostriřkovače vel. věže	6										
26	Repase napínacích kladek	26										
27	Nesvítili kontrolka zavřených žaluzií - oprava	5										
28	Netěsnost vřovce výfuku - oprava	9										
29	Neefektivní ochranný kryt nad motorem - oprava	6										
30	Zanesený motorový prostor - čištění	10										
31	Deformovaná koule ovládání ručního plynu - výměna	1										
32	Výměna poškozených hadic vodního systému	8										
33	Výměna šroubů panelu jističů	2										
34	Seřízení systému stírání skel	4										
35	Oprava nefunkčního stěrače velitele (pravá strana)	4										
36	Oprava napínání pojezdových pásů	58										
CELKEM		907	784 581,00 Kč					694 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 479 541,00 Kč	1 790 244,61 Kč