

Výzva k provedení běžné opravy č. 1784070020089

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: [redacted] velitel VÚ 8407 Praha VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely		Jehož jménem jedná: [redacted] jednatelka společnosti	
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Tatra T-815 CAPL-16		
Registrační značka:	[redacted]		
Rok výroby:	1986		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:			
Popis závady: <i>Závady strojního spodka vozidla: korozí rámu a kabiny, únik mazacího oleje z motoru, skorodované vzduchové potrubí, vřele vřzení, nesouměrný a nízký brzdový účinek, zteřelé vzduchové, palivové a hydraulické hadice, zteřelá izolace elektrické instalace vozidla, zoxidované kontakty elektrické instalace, zteřelé krycí manžety výkonných polonáprav, stříln opoříbená prosřední dvouseďačka.</i> <i>Závady účelové nástavby vozidla: korozí nástavby, zteřelé vzduchové hadice nástavby, zteřelá izolace elektrické instalace nástavby, zoxidované kontakty elektrické instalace, nefunkční zámky dveří nástavby, zasekávání palních ventilů, únik vzduchu z pneumatického systému nástavby, průsak paliva z adkalovacího systému, špatná účinnost neprůběžných pojistek, nepřesné údaje měření stavu paliva v nádrži, nefunkční osvětlení strojovny a výdejnů PHM, průsak paliva z průtokoměru, průsak paliva z potrubního systému, občasné samovolné vyřazování předávmeňu pohonu čerpadla, v síťovém filtru se objevují kusy laminátu.</i>			
Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: pravozi sešiti včetně příloh			
Požadavek na provedení defektace:		<input type="checkbox"/> U útvare U zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět	
Požadavek na místo provedení opravy:		<input checked="" type="checkbox"/> U útvare U zhotovitele	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:			
Doplňující informace (požadavky):			

Popis provádění díla: Provedení opravy nástavby a podvozku T815 CAPL 16

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: březen 2017

TD zhotovitele číslo *: DP CAPL 16 10/1988, TP-ANZA-16-05

Nabídková cena


Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				958 599,-
Materiálové náklady:			1	686 809,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 645 408,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace 1684070020370


Nabídková cena celkem 1 645 408,- Kč bez DPH.


Požadavek na SOJ:
 Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují*

* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
 Číslo telefonu: *3222 22 2222* 

Nabídková cena celkem 1 990 943,68 Kč s DPH.
 (slovy: Jeden milion devětsetdevadesát tisíc devětsetčtyřicet tři 68/100 korun českých).
 Celková nabídková cena bez DPH činí 1 645 408 Kč, sazba DPH 21 % činí 345 535,68 Kč.

V Praze *16.* února 2017 
 (razítko a podpis provozovatele)

V Pardubicích *16.* 
 (razítko a podpis zhotovitele)