

KL Klima s.r.o.  
Verdunská 709/21  
160 00 Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 02351897

## Objednávka opravy klimatizace skleníku

Kompresor Daikin INV(dodávka)	58.820,-Kč
PCB deska INV(dodávka)	33.711,-Kč
Montáž	21.150,-Kč
- odsátí chladiva ze systému	
- ekologická likvidace chladiva	
- výměna vadné INV desky	
- výměna vadného kompresoru	
- vakuování	
- tlaková inspekční zkouška	
- dodávka a doplnění nového chladiva	
- oživení	
- seřízení	
- dopravné	
Celkem	113.681,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

V Praze dne 12.4.2021