

Výzva č.7/2021 dílčímu plnění zakázky

MVTV2-079

Popis požadované činnosti.

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

Cena v Kč bez DPH

Za jednotku

Celkové náklady

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

hod. práce

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

řada MVTV / typ agreg. / jednotka

Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.	řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
					Za jednotku	Celkové náklady
Údržba P2	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze . pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.	MVTV 2	1		-
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého natřového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
	B 1.1	Technické kontrola SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v platném znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		-
	B 5.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu	MVTV 2	1		-
	B 6.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č. 1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		-
	C 1.1	Výměna zrcátka, oprava vypínače osvětlení troleje na I. stanovišti, výměna čidla signalizace teploty motoru a tlaku oleje převodovky na II. Stanovišti, oprava el. Rozvodů poškozených hlodavci, oprava dveří na II. Stanovišti - ulomený kolík zajištění dveří, oprava zamykání pravých posuvných dveří klíčem, seřízení obou posuvných dveří při zavření ze stanoviště, zjištění zemního spojení a její odstranění, oprava obvodu jističe osvětlení, vyčištění bojleru, výměna gumyček stěračů ve věži, výměna brzdových špalíků, výměna klinových řemenů kompresoru, výměna oleje kompresoru, oprava držáku trubek a výměna hadic u směrového válce, vytvoření sání pro topení, oprava dvířek topení, oprava dobíječe baterií, nereguluje proud, výměna vstříkovacích trysek motoru, oprava vstupních schodů, oprava vlnovce výfuku.	hod. práce	151		-
Opravy	E 2	Maxigel Plus (Total), chladící okruh spal. motoru, okruhu vytápění.	litr	10		-
	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	2		-
	E 5	Technický benzín	litr	2		-
	E 11	Řemen klinový 13x1800	kus	4		-
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
	E 16	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	2		-
	E 17	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BS 2	kus	2		-
	E 30	Vysílač teploty P 1.8	kus	1		-
	E 43	Hadice silikonová 32-44	m	1		-
	Materiál					

Výzva k dílčímu plnění zakázky

Název zakázky: "Opravy mechanizace u OR Brno 2020-2022 _opravy a servis MVTV 2020".

Rámcová SOD E639-S-2102/2020

Zhotovitele: OU20083

E 44	Spona hadicová 32-50	ks	2		-
E 45	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	5		-
E 46	Těsnění 8x14x2	ks	13		-
E 47	kroužek 190x5 NBR	ks	2		-
E 51	Zrcátko zpětné	kg	1		-
E 55	Guma stírátka 550 mm	kus	2		-
E 59	Tryska vstříkovací DOP 115 S 530-4376	kus	4		-

Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH za dílo

198 650,00