

# Dodatek k objednávce

číslo: 4500917635

ze dne: 2.2.2021

## DODAVATEL:

DAJBYCH s.r.o.  
U mlýna 23  
Plzeň  
326 00  
IČO: 626 220 99

## Odběratel:

Zařízení služeb pro  
Ministerstvo vnitra  
Přípotoční 300  
101 00 Praha 10

Banka odběratele: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 303 208 81/0710

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

## ADRESA DODÁNÍ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, José Martího 385/11, 162 00 Praha 6

Navýšení finančního rozsahu objednávky na opravu SDP PP JAGUAR XJ 5.0 pancíř RZ 4AV 4628 - při jízdě na autodromu došlo ke spuštění hasicího systému LP kola a došlo k výpadku servořízení. Po kontrole vozidla u dodavatele byla zjištěna nutnost výměny hasicího systému - je předepsána výměna po 5 letech provozu, v minulosti nebylo provedeno + výměna akumulátorů (nedrží proud). R.v. 2012, najeto 14 310 km.  
Zakázka č. 2100126

Navýšení částky objednávky: **15 434,77 Kč**

Potvrzení dodavatele:

V Praze dne:

Vyřizuje:

Vyřizuje: 3.4.2021

V Praze dne:  
tel.

Schvaluje:

Podpis: