

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov. příkladná obnova hradu, přílehlých objektu a areálu"

| | | |
|---|---|----------------------------|
| rege stavby, smlouva: objednatel zřřxotW | 134V112000027 NPIHJPS Přena 2013H1 t«>020«7338/2018f642 Národní památkový útutv, IČ. 79032333 Metrostav »». IČO. 00014B15 | četete ZL: 50-20 |
| název ZL: "SH Bedov. příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu-Truhlálské konstrukce - změny" | | |

ptedmétzmény:

TmMáteké konstrukce - měny.



zdůvodnění nezbytnosti zm*ny (havtrle, požadavek OPP, technické důvody etp) Ptdmém zmtny Truhla f» ké kons trakce zdůvodnění příčín mnt neptedvwsteinoatí aminy:

Pft mWrtm éettení na ástsv&é bylo

Dle nuíftó výměn® »kal za dte «4 né ialuzie v místech kde prochází vzduchotechnika

- 2) vymírá ©ker za okna pancéřová » místnostech 301.303.304 (padavek bezpečnosb k sabezpeCeni objektu a vystavovaného refikwáte »v Maura)
- 3) Je nutno rapesovat okna a nnteutovat původní dtevéne duete

zdůvodnín nemožnosti oddálení prací . ■j««mtetného nl:

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|---|---|
| vttv M cenu díl»: | ANO | rozpoCet | | mtevrác® ANO |
| | | cena: |  | |
| vttvnaeenudH»: | ANO | rozpo&M: | | vicepráca ANO |
| | | cena: |  | |
| CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACI A VfcEPRACI | | cena: | bwDPH | 867 808,08 182 239,69 Kt celtem 1050 047,77 K& |


vliv s»» »wnfn dokončení:

Samoatabte r-íÁil by bylo z hiedska organizace «tavby ■ finančních nákladů nelogické a neefektivní g r technicko-organizačních důvodů nemoíné Nelze oddém « samostatní zadat práce nem«)l vliv ne temfn dokončení akce SMVS jmi vlivy (na zrninu PD apod.):

pteohy : Rozpočet: Přehled xmtn a dodatků

t»rDW
21HDPH

KĚ
KC
KC



Vyjádření Projektanta
Rozsah díla byl upřesněn tak aby teřil nepředvídatelné skutečnosti v průběhu stavby. VSe dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6).

Vyjádření TDS

Jedná se o práce vzniklé z situace na stavbě Nutno provést s ohledem na bezpečnost vystavené památky

Vyjádření objednatele

*Realizace těchto prací bude na zá^adě zjištěného skutečného stavu ph provddení stavebních prací *. souladu se slučitelností s jít provedeným. pracemi a respektován i potařavku orgánu státní památkové péče VSe dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (61*

Dal* 1 vyjádření

1

Změnový list zhotovitele stavby č.50
Truhlářské konstrukce - změny

| | |
|---------------|---|
| Stavba: | Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří |
| Místo stavby: | Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00, Praha-Malá Strana |
| Zhotovitel: | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 |

867 808,08

rozsah dle SoD

rozsah ZL

Náklady soupisu celkem

| | | | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| 1 672 056,38 | | -804 248,30 | | 1 761 686,30 | |
| změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| | SO 01 | Pluhovské domy | | | | |
| | D.1.1A | Stavebně architektonická část | | | | |
| | Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|----------|----------|------------|
| 371 | J7/11 | Nové dřevěné žaluzie do vikýřů Rozsah dle SoD: výměna skla v oknech za dřevěné žaluzie nasávání pro VZT motení dle vzorku + exteriérový polyuretanový nátěr s UV ochranou Změna rozsahu oproti SoD: změna v počtu 4ks navíc | ks | 4,000001 | 8 910,72 | 35 642,88) |
| N | J7/12-R00 | Příplatek k prvku T12 - Nové dřevěné žaluzie do oken Nová položka: změna v zadání příplatek za provedení jako "dvoukřídle otevíravé okno" - sjednocení konstrukčního detailu se stávajícími okny | | 0,000000 | 4 495,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 4,00000 | 35 642,88 | 0,00000 | 0,00 | 8,000000 | 71 285,76 |
| 4,00000 | 17 980,00 | 0,00000 | 0,00 | 4,00000 | 17 980,00 |
| 5,00000 | 25 875,00 | 0,00000 | 0,00 | 5,00000 | 25 875,00 |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----|----------|----------|------|
| N | T/SOWIFI | Nové dřevěné žaluzie pro skrytí koncových prvků wifi, zakrytí nik na fasádě Pluhovských domů Nová položka: | ks | 0,000000 | 5 175,00 | 0,00 |
|---|----------|---|----|----------|----------|------|

BEZPEČNOSTNÍ OKENICE

| | | | | | | |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------|
| N | J7/55 OKENICE | Dodávka a montáž nových bezpečnostních okenic Nová položka: PD.303 PD.304 Mezisoučet | ks | 0,000000 | 51 970,00 | 0,001 |
| | | | | 4,00000 | | |
| | | | | 2,00000 | | |
| | | | | 6,00000 | | |

| | | | | | |
|---------|------------|---------|------|---------|------------|
| 6,00000 | 311 820,00 | 0,00000 | 0,00 | 6,00000 | 311 820,00 |
|---------|------------|---------|------|---------|------------|

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY

| | | | | | | |
|-----|--------|--|----|----------|------------|------------|
| 346 | DN3.4L | dřevěná stěna s dvoukřídlovými dveřmi, rozm.: stavební 2490/3770 sv.dveř 1600/2100 Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky | ks | 1,000000 | 222 768,00 | 222 768,00 |
| 347 | DN3.5P | dřevěná stěna s dvoukřídlovými dveřmi, rozm.: sv. 2590/3770 sv.dveř 1600/2100 I nutno přeměřit Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky | ks | 1,000000 | 222 768,00 | 222 768,00 |

| | | | | | |
|---------|------|----------|-------------|---------|------|
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -222 768,00 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -222 768,00 | 0,00000 | 0,00 |

ODBORNÁ OPRAVA SKŘÍNÍ

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|----------|-----------|-----------|
| 408 | TM2-11B | SKRIN, 2670x2850x590 Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky nepředáno z depozitu Valeč, nebude realizováno - dispoziční důvody | ks | 1,000000 | 94 476,20 | 94 476,20 |
|-----|---------|---|----|----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|---------|------|----------|------------|---------|------|
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -94 476,20 | 0,00000 | 0,00 |
|---------|------|----------|------------|---------|------|

DVEŘE NOVÉ

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|----------|-----------|-----------|
| 324 | DN1.02P | dveře interiérové, rozm.: sv. kam.ostění 800/1800 Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky - zrušení dveří | ks | 1,000000 | 49 733,70 | 49 733,70 |
|-----|---------|---|----|----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|---------|------|----------|------------|---------|------|
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -49 733,70 | 0,00000 | 0,00 |
|---------|------|----------|------------|---------|------|

ODBORNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

| | | | | | | |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| | | DVEŘE, 1980/1180 Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky | ks | 1,000001 | 27 159,88 | 27 159,88 |
| N | TD/1-02-R00 | DVEŘE, 1980/1180 Nová položka: změna zadání, využití prvku z depozitu konima - historické svlkové dveře celková úprava rozměrů na rozměry stavebního otvoru, včetně celkové repase prvku | ks | 0,000000 | 53 567,00 | 0,00 |
| | 378 | TD/1-04 Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky | ks | 1,000001 | 29 631,11 | 29 631,11 |
| N | TD/1-04 - R00 | DVEŘE, 1930-2470/1050 Nová položka: změna zadání výroba nového prvku jako repliky historických svlkových dveří současně změna rozměrů nových dveří na nové rozměry stavebního otvoru snížení spodního prahu kameného portálu | ks | 0,000000 | 55 616,00 | 0,00 |
| N | TD/2-08-R00 | Příplatek k prvku TD/2-08 - DVEŘE, 1920/980 Nová položka: příplatek za demontáž a zpětnou montáž zárubně | ks | 0,000000 | 5 936,00 | 0,00 |
| N | TD/2-09-R00 | Příplatek k prvku TD/2-09 - DVEŘE, 1950+80+550/890 Nová položka: příplatek za demontáž a zpětnou montáž zárubně včetně nastavení-prodloužení zárubně a křídla | ks | 0,000000 | 7 903,00 | 0,00 |
| N | TD/2-10-R00 | Příplatek k prvku TD/2-10 - DVEŘE, 1880/900 Nová položka: příplatek za demontáž a zpětnou montáž zárubně | ks | 0,000001 | 5 936,00 | 0,00 |
| | 384 | TD/2-11 Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky | ks | 1,000000 | 37 044,83 | 37 044,83 |

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|---------|-----------|
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -27 159,88 | 0,00000 | 0,00 |
| 1,00000 | 53 567,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 53 567,00 |
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -29 631,11 | 0,00000 | 0,00 |
| 1,00000 | 55 616,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 55 616,00 |
| 1,00000 | 5 936,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 5 936,00 |
| 1,00000 | 7 903,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 7 903,00 |
| 1,00000 | 5 936,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 5 936,00 |
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -37 044,83 | 0,00000 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------|----------|------------|------|---------|------------|---------|--------------|------------|
| IN TD/2-11-R00 | DVERE, 1980/1180 | ks i | 0,000001 | 106 018,00 | 0,00 | 1,00000 | 106 018,00 | 0,00000 | 0,00 1,00000 | 106 018,00 |
|----------------|------------------|------|----------|------------|------|---------|------------|---------|--------------|------------|

[Nová položka:](#)

stávající prvky byly natolik poničené a neúplné, že je nebylo možné využít k repasi dále vazba ze změny úrovní čistých podlah
výroba nového prvku jako repliky historických dveří s houbokým deštěním bez použití repasovaných kazet

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----|----------|-----------|------------|----------|------|-----------|-------------|----------|-------|
| 385 TD/2-22 | DVERE, 2100/1110 | ks | 1,000001 | 40 952,48 | 40 952,481 | 0,000001 | 0,00 | -1,000001 | -40 952,481 | 0,000001 | 0,001 |
| Změna rozsahu ŐDroti SoD: odpočet celé položky | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------|------------|-------|----------|-------------|----------|-------|----------|-------------|
| N TD/2-22-R00 | DVERE, 2100/1110 | K | 0,000001 | 107 978,00 | 0,001 | 1,000001 | 107 978,001 | 0,000001 | 0,001 | 1,000001 | 107 978,001 |
| Nová položka: stávající prvky byly natolik poničené a neúplné, že je nebylo možné využít k repasi dále vazba ze změny úrovní čistých podlah | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----|----------|-----------|------------|----------|------|-----------|------------|----------|------|
| 386 TD/2-23 | DVERE, 1995/905 | ks | 1,000001 | 52 720,58 | 52 720,581 | 0,000000 | 0,00 | -1,000000 | -52 720,58 | 0,000000 | 0,00 |
| Změna rozsahu oproti SoD: odpočet celé položky | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----|----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| N TD/2-23-R00 | DVERE, 1995/905 | ks | 0,000001 | 68 880,00 | 0,001 | 1,000000 | 68 880,00 | 0,000000 | 0,00 | 1,000000 | 68 880,00 |
| výroba nového prvku jako repliky historických dveří s houbokým deštěním bez použití repasovaných kazet původní prvek neralezen, nebylo možné využít ani žádný jiný prvek z depozitu Valeč výroba nového prvku jako repliky historických dveří | | | | | | | | | | | |

ODBORNÁ OPRAVA OKEN

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----------|----------|-----------|----------|------|-----------|------------|----------|-----------|
| 373 T/13 | : Stávající dvoukřídlová okna ve vikýřích | ks | 12,000001 | 6 748,38 | 80 980,56 | 0,000000 | 0,00 | -4,000000 | -26 993,52 | 8,000000 | 53 987,04 |
| Rozsah dle SoD: přebroušení, lokální opravy, kontrola zasazení skel, nové ochranné nátery s UV ochranou, seřízení kování Změna rozsahu oproti SoD: odpočet 4ks oken | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|--|
| N TO/2.06-R00 | Příplatek k prvku TO/2.06 - OKNO, V 1720 /1440 mm. Š 890 mm | ks i | 0,000001 | 20 033,90 | 0,001 | 1,000000 | 20 033,90 | 0,000000 | 0,00 1,000000 | 20 033,90 | |
| místo oken provedeny žaluzie viz přípočet prvku T11 Nová položka: příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 17484,02 Kč/4,5*1,5*0,25*-1 -1 457,00167 Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - kompletní demontáž a rekonstrukce venkovního rámu a špalety 25% ^{2A} 194,90000 vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování 296,00000 Mezisoučet, příplatek celkem 20 033,89833 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----------|-----------|----------|------------|----------|------|----------|------------|--|
| N TO/2.08A,B,C,D,E,IF,G,H-R00 | Příplatek k prvku TO/2.08A,B,C,D,E,F,G,H - OKNO, V 1730 mm, Š 870 mm | ks | 0,000000 | 18 192,55 | 8,000000 | 145 540,42 | 0,000000 | 0,00 | 8,000000 | 145 540,42 | |
| Nová položka: příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 16373,15 Kč/4,5*1*1*-1 -3 638,47778 Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - demontáž venkovního rámu a jeho kompletní replika vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 21 535,03000 včetně silikonování 296,00000 Mezisoučet, příplatek celkem 18 192,55222 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| N TO/2.10-R00 | Příplatek k prvku TO/2.10 - OKNO, V 1730 mm, Š 870 mm | ks | 0,000001 | 20 126,17 | 0,00 | 1,000000 | 20 126,17 | 0,000000 | 0,00 | 1,000000 | 20 126,17 |
| Mezisoučet, příplatek celkem Nová položka: příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 16376,71 Kč/4,5*1,5*0,25*-1 -1 364,72583 Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - kompletní demontáž a rekonstrukce venkovního rámu a špalety 25% ²¹ 194,90000 vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování 296,00000 Mezisoučet, příplatek celkem 20 126,17417 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| N TO/2-03-R00 | Příplatek k prvku TO/2-03 - OKNO, V 1740 mm, Š 930 mm | ks | 0,000001 | 20 289,24 | 0,001 | 1,000000 | 20 289,24 | 0,000000 | 0,00 | 1,000000 | 20 289,24 |
| Mezisoučet, příplatek celkem Nová položka: příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 14419,92 Kč/4,5*1,5*0,25*-1 -1 201,66000 Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - kompletní demontáž a rekonstrukce venkovního rámu a špalety 25% ²¹ 194,90000 vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování 296,00000 Mezisoučet, příplatek celkem 20 289,24000 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|-----------|----------|------------|----------|------|----------|------------|--|
| TO/2-04 A,B,C,D,E,F - R00 | Příplatek k prvku TO/2-04 A,B,C,D,E,F - OKNO, V 1720 mm, Š 890 mm | ks | 0,000001 | 20 289,34 | 6,000000 | 121 736,04 | 0,000000 | 0,00 | 6,000000 | 121 736,04 | |
| Nová položka: příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání Odpočet za část neprováděných prací: 14418,73 Kč/4,5*1,5*0,25*-1 -1 201,56083 Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - kompletní demontáž a rekonstrukce venkovního rámu a špalety 25% vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování 21 194,90000 296,00000 Mezisoučet, příplatek celkem 20 289,33917 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----------|-----------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|--|
| N TO/2-05-R00 | Příplatek k prvku TO/2-05 - OKNO, V 1730 mm /1970-2080 mm, Š 880 mm /1220 i mm | ks | 0,000001 | 19 566,98 | 2,000000 | 39 133,95 | 0,000000 | 0,00 | 2,000000 | 39 133,95 | |
| Mezisoučet, příplatek celkem příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry | | | | | | | | | | | |

[Nová položka:](#)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|--------------|-----------|------|----------|-------------|---------|------|----------|------------|--|
| | 23087,08 Kč /4,5*1,5*0,25*-1 | | -1 923,92333 | | | | | | | | | |
| | Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - kompletní demontáž a rekonstrukce venkovního rámu a špalety 25% vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování | | 21 194,90000 | | | | | | | | | |
| | Mezisoučet, příplatek celkem | | 296,00000 | | | | | | | | | |
| N TO/3.11A-G - R00 | I Příplatek k prvku TO/3.11A-G - OKNO, V 1740 mm, Š 880 mm | ks | 0,000001 | 19 963,63 | 0,00 | 7,00000 | 139 745,39 | 0,00000 | 0,00 | 7,00000 | 139 745,39 | |
| | <u>Nová položka:</u> příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání | | | | | | | | | | | |
| | Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 18327,28 Kč /4,5*1,5*0,25*-1 | | -1 527,27333 | | | | | | | | | |
| | Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - kompletní demontáž a rekonstrukce venkovního rámu a špalety 25% vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování | | 21 194,90000 | | | | | | | | | |
| | Mezisoučet, příplatek celkem | | 296,00000 | | | | | | | | | |
| N TO/3.11H-R - R00 | J Příplatek k prvku TO/3.11 H-R - OKNO, V 1740 mm, S 880 mm | ks I | 0,000001 | 17 758,30 | 0,00 | 10,00000 | 177 583,01 | 0,00000 | 0,00 | 10,00000 | 177 583,01 | |
| | <u>Mezisoučet, příplatek celkem</u> <u>Nová položka:</u> příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání | | | | | | | | | | | |
| | Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 18327,28 Kč /4,5*1,5*0,25*-1 | | -4 072,72889 | | | | | | | | | |
| | Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - demontáž venkovního rámu a jeho kompletní replika vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování | | 21 535,03000 | | | | | | | | | |
| | Mezisoučet, příplatek celkem | | 296,00000 | | | | | | | | | |
| N TO/3.12-ROO | J Příplatek k prvku TO/3.12 - OKNO, V 1740 mm, Š 880 mm | ks | 0,000001 | 20 183,33 | 0,00 | 1,00000 | 20 183,33 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 20 183,33 | |
| | <u>Nová položka:</u> příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání | | | | | | | | | | | |
| | Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 20921,18 Kč /4*1*0,25*-1 | | -1 307,57375 | | | | | | | | | |
| | Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - kompletní demontáž a rekonstrukce venkovního rámu a špalety 25% vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování | | 21 194,90000 | | | | | | | | | |
| | Mezisoučet, příplatek celkem | | 201 83,32625 | | | | | | | | | |
| Ñ TO/3.13A-F - R00 | J Příplatek k prvku TO/3.13A-F - OKNO, V 1740 mm, Š 880 mm | ks | 0,000001 | 17 750,38 | 0,00 | 6,00000 | 106 502,271 | 0,00000 | 0,00 | 6,00000 | 106 502,27 | |
| | <u>Nová položka:</u> příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání | | | | | | | | | | | |
| | Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 18362,93 Kč /4,5*1,5*0,25*-1 | | -4 080,65111 | | | | | | | | | |
| | Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - demontáž venkovního rámu a jeho kompletní replika vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování | | 21 535,03000 | | | | | | | | | |
| | Mezisoučet, příplatek celkem | | 296,00000 | | | | | | | | | |
| Ñ TO/4.15A,B - R00 | I Příplatek k prvku TO/4.15A,B - OKNO, V 1190 mm, Š 930 mm | ks | 0,000001 | 39 278,78 | 0,00 | 2,00000 | 39 278,78 | 0,00000 | 0,00 | 2,00000 | 39 278,78 | |
| | <u>Nová položka:</u> příplatek jako méněpráce nebo vícepráce za pracovní postupy, které musely být, při odborné repasi prvků, provedeny jinak oproti zadání výše příplatku je stanovena jako součet odpočtu za neprováděné práce a přípočtu za práce, které byly při prepasi prvků provedeny nad rámec zadání | | | | | | | | | | | |
| | Odpočet za část neprováděných prací: výpočet repase oken a z toho vyčíslení za část neprováděných prací je provedeno tzv. lakýrníckými metry 9862,38 Kč /4,5*1*1*-1 | | -2 191,64000 | | | | | | | | | |
| | Vyčíslení víceprací provedených nad rámec zadání: viz samostatná detailní kalkulace vícepráce - demontáž venkovního rámu a jeho kompletní replika vícepráce - dodávka a montáž těsnění Silen A 13/8 včetně silikonování | | 21 535,03000 | | | | | | | | | |
| | Mezisoučet, příplatek celkem | | 19 639,39000 | | | | | | | | | |
| N O.N/1.1 | J Dodávka a montáž nového okna, m.č. PD.109 | ks I | 0,000001 | 18 752,00 | 0,00 | 1,00000 | 18 752,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 18 752,00 | |
| | <u>Mezisoučet, příplatek celkem</u> <u>Nová položka:</u> | | | | | | | | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| reg.čstavyby: | 134V112000027 | Aísto ZL' |
| smlouva: | NPÚ-ÚPS Praha 2013H1ia0020/á733fi/2018/542 | 51_20 |
| Objednatel: zhotovilo! | Národní památkový ústav, ifi: 75032333 Metrostav a s., IČO: 00014915 | |
| název ZL: | "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - Vlajkový stožár, změna | |

předmět změny:

Vlajkový stožár, změna

zdůvodnění nezbytností změny {havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.};

Předmět změny: Vlajkový stožár, změna zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:

V PD dokumentaci byi navržen hliníkový stožár Z hlediska památkové péče a s ohledem na památkový objekt byl použit dřevěný.

zdůvodnění nemožností oddělení práci a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatně zadat


| | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: | méněpráce ANO |
| | | cena: | |
| | | bez DPH | -14 851,20 Kč |
| | | 21KDPH celkem | +31 18,75 Kč -17 969,95 Kč |
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: | vicepráce ANO |
| | | cena: | |
| | | bez DPH | 128 850,00 Kč |
| | | 21%DPH | 27 058,50 Kč |
| | | celkem | 155 908,50 Kč |
| CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VICEPRACÍ | | cena: | |
| | | bez DPH | 113 998,80 Kč |
| | | 21%DPH | 23 939,75 Kč |
| | | celkem | 137 938,55 Kč |

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu PD apod.};

přílohy:

Rozpočet: Přehled změn a dodatků



číslo ZL:

51_20

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele VSe dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).

Vyjádření TDS

změna vyvolaná SPP

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a i respektování požadavku orgánu státní památkové péče Vse dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4),

Další vyjádření

Změnový list zhotovitele stavby č.51 Vlajkový stožár - Bergfrit

| | |
|---------------|---|
| Stavba: | Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří |
| Místo stavby: | Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana |
| Zhotovitel: | Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 |


rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 14 851,20

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|------------|-----------|
| | SO 01 | Pluhovské domy | | | | |
| | Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 450 | Z10 | nový vlajkový stožár, výška cca.7m | ks | 1,00000 | 14 851,20 | 14 851,20 |
| N | Z10-R00 | nový vlajkový stožár v kombinaci dřevo a kov, výška stožáru 8m | ks | 0,00000 | 128 850,00 | 0,00 |

Nová položka:

Dodávka a montáž nového vlajkového stožáru v kombinaci dřevo a kov celková výška stožáru 8m
výška patice (dolní kovová část) 1300 mm, průměr patice 219mm
dřevěný dřík z konstrukčního dřeva - lamelový profil pro vysokou zátěž ze smrkového dřeva nejvyšší kvality povrchová úprava dřevěných částí: ručně nanášená 4 vrstvá lazura pro extrémní zátěž, exteriérová průměr stožáru v místě vetknutí dříku do patice 219mm; průměr stožáru nahoře 219mm nahoře vrchlik s instalačním trnem - možnost umístění ozdobné korouhve (korouhev není součástí dodávky) průběžný otvor 30/30mm středem dříku po celé délce stožáru
barva kovových částí - kovářská čern
instalace na přírubu
Uchycení vlajky a zdvihací mechanismus bude vyroben kovářsky jako kopie stávajícího mechanismu na původním stožáru



113 998,80

rozsah ZL

| 128 850,00 | | -14 851,20 | | 128 850,00 | |
|------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|
| změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
| 0,00000 | 0,00 | -1,00000 | -14 851,20 | 0,00000 | 0,00 |
| 1,00000 | 128 850,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 128 850,00 |

ZMĚNOVÝ LIST

*SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| reg.č stavby | 134V112000027 | Číslo ZL: 52_20 |
| smlouva | NPřJ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542 | |
| Objednatel zhotovitel | Národní památkový ústav, IČ. 75032333 Metrostav a s , IČO: 00014915 | |
| název ZL: | "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Propoj EPS domv - "SO 01 Pluhovské SO 05 Hrad" | |

předmět změny:


Propoj EPS 'SO01 Pluhovské domy - SO 05 Hrad'

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny Propoj EPS ' SO 01 Pluhovské domy - SO 05 Hrad" zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

PD neřešila propojení objektu EPS Hradu s ústřednou EPS celého areálu zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatné zadat vliv na termín dokončení: práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu PO spod.): přílohy : Rozpočet: Přehled změn a dodatků

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|---|------------------|
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: | | méněpráce NE |
| | | cena: |  | |
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet | | vícepráce ANO |
| | | cena: | <i>tm DPH</i> Kč | |
| | | | <i>21XDPH</i> Kč | |
| | | | <i>tno</i> Kč | |
| CELKOVÁ BILANCE MĚNÉPRACI A VÍCEPRACI | | cena: | <i>2%DPH</i> 30 867,70 Kč | |
| | | | <i>2%DPH</i> 6 482,22 Kč | |
| | | | <i>celkem</i> 37 349,92 Kč | |

Vyjádření Projektanta

Vše dle zákona 134/2016 222

Vyjádření TDS

HBHBB

Jedná se o práce vzniklé z nálezových situací. Byla nutně upravena a přehodnocena rozsah připojení EPS v souladu se situací na stavbě.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, respektování požadavků orgánu státní památkové péče Vše dle zákona 134/2016 Sb., § 222 (4)



Změnový list zhotovitele stavby č.52
Slaboproudé elektroinstalace: Propoj EPS "SO 01 Pluhovské domy - SO 05 Hrad"

| | |
|---------------|--|
| Stavba: | Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří |
| Místo stavby: | Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana |
| Zhotovitel: | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 |

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 238 491,60

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|----------|
| | SO 01 | Pluhovské domy | | | | |
| | D.1.4d,e3 | Slaboproud EPS | | | | |
| | Díl: 1 | Dodávka a montáž EPS | | | | |
| N | | ROZBOČ, KRABICE 380X300X120 IP56 GW44210 | kus | 0,00000 | 687,00 | 0,00 |
| | 29 Pol_29 | Oživení a programování ústředny / čidlo | kus | 76,00000 | 107,10 | 8 139,60 |
| N | | Montáž a instalace vyvážání úprava rozvaděče | kus | 0,00000 | 306,00 | 0,00 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------|---------------|--|--------|-------------|-----------|-----------|
| | Díl: 2 | Dodávka a montáž kabelových rozvodů | | | | |
| 43 Pol_43 | | 0601060140 J-H(ST)H 1x2x0,8, bezhalogen, rudý Bežhalogenový kabel, stíněný. | m | 1 110,00000 | 24,77 | 27 494,70 |
| 47 Pol_47 | | Ohebná elektroinstalační trubka PE LPE-2; 34,5 mm, 11422, mechanická odolnost 125N/5cm | m | 690,00000 | 57,60 | 39 744,00 |
| 53 Pol_53 | | Drážka-kabel.trub.do 29mm hr. stavba | kus | 900,00000 | 71,40 | 64 260,00 |
| 71 Pol_71 | | Průchod zdívem do 100 cm D30 | kus | 25,00000 | 178,50 | 4 462,50 |
| 73 Pol_73 | | Drobný instalační materiál | soubor | 1,00000 | 12 138,00 | 12 138,00 |
| 74 Pol_74 | | Výchozí revize | kus | 1,00000 | 25 704,00 | 25 704,00 |
| 75 Pol_75 | | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1,00000 | 28 560,00 | 28 560,00 |
| 76 Pol_76 | | Doprava osobní | soubor | 1,00000 | 5 140,80 | 5 140,80 |
| 78 Pol_79 | | Projekt připojení signálu z EPS na PCO HZS prostřednictvím ZDP | soubor | 1,00000 | 22 848,00 | 22 848,00 |
| N | | Kladení chráničky | m | 0,00000 | 49,00 | 0,00 |
| N | | Hloubení rýhy šíř. 35cm hl. 80cm, zem tf.3 | m | 0,00000 | 683,20 | 0,00 |
| N | | Zřízení kabelového lože z kopaného písku tl. 10cm (5cm pod a 5cm nad kabel) | m | 0,00000 | 51,41 | 0,00 |
| N | | Zatažení kabelu do chráničky | m | 0,00000 | 96,40 | 0,00 |
| N | | Zához rýhy 35x80 cm zem.tf.3 | m | 0,00000 | 137,09 | 0,00 |

| změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|------------------|----------|------------------|--------|----------------|------------|
| 1,00000 | 687,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 687,00 |
| 10,00000 | 1 071,00 | 0,00000 | 0,00 | 86,00000 | 9 210,60 |
| 2,00000 | 612,00 | 0,00000 | 0,00 | 2,00000 | 612,00 |
| 60,00000 | 1 486,20 | 0,00000 | 0,00 | 1 170,00000 | 28 980,90 |
| 40,00000 | 2 304,00 | 0,00000 | 0,00 | 730,00000 | 42 048,00 |
| 3,00000 | 214,20 | 0,00000 | 0,00 | 903,00000 | 64 474,20 |
| 2,00000 | 357,00 | 0,00000 | 0,00 | 27,00000 | 4 819,50 |
| 0,05000 | 606,90 | 0,00000 | 0,00 | 1,05000 | 12 744,90 |
| 0,05000 | 1 285,20 | 0,00000 | 0,00 | 1,05000 | 26 989,20 |
| 0,05000 | 1 428,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,05000 | 29 988,00 |
| 1,00000 | 5 140,80 | 0,00000 | 0,00 | 2,00000 | 10 281,60 |
| 0,05000 | 1 142,40 | 0,00000 | 0,00 | 1,05000 | 23 990,40 |
| 40,00000 | 1 960,00 | 0,00000 | 0,00 | 40,00000 | 1 960,00 |
| 10,00000 | 6 832,00 | 0,00000 | 0,00 | 10,00000 | 6 832,00 |
| 10,00000 | 514,10 | 0,00000 | 0,00 | 10,00000 | 514,10 |
| 40,00000 | 3 856,00 | 0,00000 | 0,00 | 40,00000 | 3 856,00 |
| 10,00000 | 1 370,90 | 0,00000 | 0,00 | 10,00000 | 1 370,90 |

30 867,70

0,00

269 359,30

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| regč stavby: | 134V112000027 | Cisto ZL: |
| smlouva: | NPÚ-ÚPS Praha 2013H118002W87338/2018/542 | 53_20 |
| objednatel zhotovitel: | Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav a.s., IČO: 00014915 | |
| název ZL: | "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - PD.309 • ošetření podlah napadené dřevomorkou +PD,311 dopnění SDK podhledu | |

předmět změny:

PD.309 • ošetření podlah napadené dřevomorkou +PD.311 dopnění SDK podhledu

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny PD 309 - ošetření podlah napadeného dřevomorkou +PD.311 dopnění SDK podhledu zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:

Po odkrytí podlah bylo zjištěno žePD nepředpokládala takový rozsah napadení podlah dřevomorkou Dle místního šetření byla napadena větší plocha v PD 309 V místnosti PD 311 Byl instalován podhled ze SDK Tím se výrazně zlepšení mikroklimatu v KD podlah zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo 2 hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z 'echmckoorgamzačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat

| | | | |
|--------------------|-----|-----------|------------------|
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: | můnůpráco ano |
| | | cena: | |
| | | bez DPH | -54 489,03 Kč |
| | | 21%DPH | -11442,70 Kč |
| | | celkem | -65 937,731 Kč |
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: | vice práce ano |
| | | cena: | |
| | | bez DPH | 75 643,04 j Kč |
| | | 21KDPH | 15 885,04 Kč |
| | | celkem | 97 528,08 Kč |

CELKOVÁ BJLANCE MĚNĚPRACÍ A VICEPRACÍ
cena: bezDPH 21 154,01 Kč
21KDPH 4 442,34 Kč
celkem 25 596,35 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : Rozpočet: Přehled změn a dodatků

číslo ZL:

53_20

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl upřesněn tak aby řešil nepředvídatelné skutečnosti v průběhu stavby. V Se dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6)

Vyjádření TDS


Jedná se o práce vzniklé z nálezových situací Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah ořešení podlah proti dřevu morce a podhledu SDK v souladu se situací na stavb

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a f respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření

Změnový list zhotovitele stavby č.53
PD.311 - ošetření napadených částí stropu dřevomorkou + doplnění
SDK podhledu a revizních dvířek pro budoucí kontrolu stavu konstrukce



21 154,00

| | |
|---------------|---|
| Stavba: | Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří |
| Místo stavby: | Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana |
| Zhotovitel: | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 |

rozsah dle SoD

rozsah ZL

Náklady soupisu celkem 126 917,34

75 643,04

-54 489,03

148 071,34

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|
| SO 01 Pluhovské domy | | | | | | |
| 510 | 783781003R00 | Nátěr tesákových konstrukcí impregnace karbolin 3x | m2 | 317,97988 | 171,36 | 54 489,03 |

Odpočet celé položky

| změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|------------------|--------|------------------|------------|----------------|------------|
| 0,00000 | 0,00 | -317,97988 | -54 489,03 | 0,00000 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|----------|-----------|
| 583 | ON-MY-001 | Operativní mykologický průzkum dřevěných konstrukcí podlah (skladeb) | m2 | 42,05000 | 1 086,71 | 45 696,16 |
| <p>Rozsah dle SoD:</p> <p>Skladba P13:</p> <p>PD.206: 9,2+4,87 14,07000</p> <p>PD.207 :14,12 14,12000</p> <p>Mezisoučet 28,19000</p> <p>Skladba P14 :</p> <p>PD.205bWC předsíň: 5,12 5,12000</p> <p>PD.205c WC zaměstnanci: 2,41 2,41000</p> <p>PD.205d WC zaměstnanci: 3,09 3,09000</p> <p>PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24 3,24000</p> <p>Mezisoučet 13,86000</p> <p>Změna v rozsahu:</p> <p>PD.311 - strop: 2,4*4+ 2,5*3 17,10000</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 17,10000 | 18 582,74 | 0,00000 | 0,00 | 59,15000 | 64 278,90 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|---|------------|---|----|---------|----------|-----------|
| 177 | 95-MYK-004 | Ošetření dřevěných prvků původních podlah, stropních a přílehlých konstrukcí nap. dřevomorkou, impregnačním neutralizačním roztokem | m3 | 5,00000 | 5 346,43 | 26 732,15 |
| <p>Rozsah dle SoD:</p> <p>Vzhledem k výskytu dřevomorky, budou veškeré dřevěné prvky v místě opravy poškození ošetřeny impregnačním neutralizačním roztokem a následně do otvorů vloženy patроны ochranného prostředku.</p> <p>výskyt v místnostech s výskytem dřevomorky (podlahová plocha) 309,310 a 311 předpoklad: 5 5,00000</p> <p>Mezisoučet 5,00000</p> <p>Změna v rozsahu:</p> <p>PD.311 - strop: (2,4*4 + 2,5*3)*0,1 1,71000</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------|---------|------|---------|-----------|
| 1,71000 | 9 142,40 | 0,00000 | 0,00 | 6,71000 | 35 874,55 |
|---------|----------|---------|------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|--|------------|--|----|---------|----------|------|
| N | 99-MYK-100 | Ošetření dřevěných prvků původního povalového stropu napadeného dřevomorkou, mikrovlnnou technologií | m2 | 0,00000 | 1 896,00 | 0,00 |
| <p>Nová položka:</p> <p>Ošetřované dřevo je postupně vystaveno působení elektromagnetického pole, které je vytvořeno zařízením MMZ 2004 obsahujícími emitory mikrovln s výkonem 850 W</p> <p>Pro účinnost pole pro celou ozařovanou plochu bude použito nejednou 12 emitorů současně</p> <p>Vzdálenost emitorů od zevní ozařované plochy bude 0-1 Ocm</p> <p>PD.311 - strop: 2,4*4+ 2,5*3 17,10000</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 17,10000 | 32 421,60 | 0,00000 | 0,00 | 17,10000 | 32 421,60 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--|---|----|---------|----------|------|
| N | | Protipožární SDK podhled - EI45 zdola, desky Red Green 2x 12,5 mm, bez TI | m2 | 0,00000 | 1 094,00 | 0,00 |
| <p>Nová položka:</p> <p>PD.311 - strop: 2,4*4 9,60000</p> <p>PD.311 - strop, falešný trám: 1,2*2,4 2,88000</p> <p>Mezisoučet 12,48000</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 12,45000 | 13 620,30 | 0,00000 | 0,00 | 12,45000 | 13 620,30 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|----|---------|----------|------|
| N | | Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK, rozměr 300x300 mm, EI 45 | ks | 0,00000 | 1 876,00 | 0,00 |
| <p>Nová položka:</p> <p>PD.311:1ks 1,00000</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------|---------|------|---------|----------|
| 1,00000 | 1 876,00 | 0,00000 | 0,00 | 1,00000 | 1 876,00 |
|---------|----------|---------|------|---------|----------|

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| reg č stavby; | 134V112000027 | <i>číslo ZL:</i> |
| smlouva | NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/37338/2018/542 | 54_20 |
| objednatel' zhotovitel | Národní památkový ústav, IC: 75032333 Metrostav a s.. ICO: 0001491S | |
| název ZL: | "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu -PD.213 a PD.304 - změna v systému vnitřního zateplení" | |

předmět změny:

PD.213 a PO.304 - změna v systému vnitřního zateplení

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny. PD.213 a PD.304 - změna v systému vnitřního zateplení

zdůvodnění příčin event nepředvidatelnosti změny:


V PD bylo v zadání dražil a technicky nevyhovující zateplení By! použit sádrokarton na stěnu kde má být zavěšená kuchyň. Při místním šetření nahrazeno technicky lepším a levnějším řešením. Vyzdívka s LUCIPOOR zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby I finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatné zadat

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| vlivná cenu díla: | ANO | rozpočet: | | méněprácc ANO | | | | | | |
| | | cena; | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>bez DPH</i></td> <td style="width: 55%; text-align: right;">-146 318,56 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>21KDPH</i></td> <td style="text-align: right;">-30 726,90 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td style="text-align: right;">-177 045,46 Kč</td> </tr> </table> | <i>bez DPH</i> | -146 318,56 Kč | <i>21KDPH</i> | -30 726,90 Kč | <i>celkem</i> | -177 045,46 Kč | |
| <i>bez DPH</i> | -146 318,56 Kč | | | | | | | | | |
| <i>21KDPH</i> | -30 726,90 Kč | | | | | | | | | |
| <i>celkem</i> | -177 045,46 Kč | | | | | | | | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: | | vícepráce ANO | | | | | | |
| | | cena: | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>bez DPH</i></td> <td style="width: 55%; text-align: right;">91 947,94 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>21KDPH</i></td> <td style="text-align: right;">19 309,07 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td style="text-align: right;">111 257,01 Kč</td> </tr> </table> | <i>bez DPH</i> | 91 947,94 Kč | <i>21KDPH</i> | 19 309,07 Kč | <i>celkem</i> | 111 257,01 Kč | |
| <i>bez DPH</i> | 91 947,94 Kč | | | | | | | | | |
| <i>21KDPH</i> | 19 309,07 Kč | | | | | | | | | |
| <i>celkem</i> | 111 257,01 Kč | | | | | | | | | |
| CELKOVÁ BILANCE MĚNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ vliv na | | cena: | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>bez DPH</i></td> <td style="width: 55%; text-align: right;">-54 370,62 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>?1%DPH</i></td> <td style="text-align: right;">-11 417,03 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td style="text-align: right;">■ 65 783,45 Kč</td> </tr> </table> | <i>bez DPH</i> | -54 370,62 Kč | <i>?1%DPH</i> | -11 417,03 Kč | <i>celkem</i> | ■ 65 783,45 Kč | |
| <i>bez DPH</i> | -54 370,62 Kč | | | | | | | | | |
| <i>?1%DPH</i> | -11 417,03 Kč | | | | | | | | | |
| <i>celkem</i> | ■ 65 783,45 Kč | | | | | | | | | |
| termín dokončení: práce nemají vliv na termín dokončení | | | | | | | | | | |

akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD a pod): přílohy:
Rozpočet: Přehled změn a dodatků



Číslo ZL:

54_20

Vyjádření Projektanta

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatel
VSe dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (7).*

Vyjádření TDS

Jedná se o práce vzniklé z náleзовých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit vyzdívky za kuchyni.

Vyjádření objednatele


*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi,
respektování požadavku orgánu státní památkové péče VSe dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (7).*

Dalsí vyjádření

Změnový list zhotovitele stavby č.54
PD.213 a PD.304 - změna v systému vnitřního zateplení

| | |
|---------------|---|
| Stavba: | Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.OI - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří |
| Místo stavby: | Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00, Praha-Malá Strana |
| Zhotovitel: | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 |

rozsah dle SoD



rozsah ZL

Náklady soupisu celkem

146 318,56

91 947,94

-146 318,56

91 947,94

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|----------|---------|------------|
| 101 | 622319954ROO | Vnitřní zateplení zdívá z CP pomocí dřevoláknitých sendvičových prvků tl. j100mm | m2 | 67,41051 | 2170,56 | 146 318,56 |
|-----|--------------|--|----|----------|---------|------------|

| | | | | | |
|---------|------|-----------|-------------|---------|------|
| 0,00000 | 0,00 | -67,41051 | -146 318,56 | 0,00000 | 0,00 |
|---------|------|-----------|-------------|---------|------|

[Odpočet celé položky](#)

| | | | | | | |
|---|---------------|---|----|---------|----------|------|
| N | i622319954R10 | Vnitřní zateplení vnějšího obodového zdívá z CP pomocí tepelné izolačních idesek Ytong Mullipor (Kalcium silikátová minerální deska) tl. 100 mm, tepelně [technické vlastnosti Au = 0,044W/mK | m2 | 0,00000 | 1 364,00 | 0,00 |
|---|---------------|---|----|---------|----------|------|

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 67,41051 | 91 947,94 | 0,00000 | 0,00 | 67,41051 | 91 947,94 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

[Nová položka.](#)

2NP : 3,55*(0,55+2,1 +6,442)

32,27660

3NP : 3,29*(4,079+6,6)

35,13391

[Mezisoučet](#)

67,41051

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| reg.č stavby: | 134V11200027 | číslo ZL |
| smlouva: | NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338*016/542 | 55_20 |
| objednatel: zhotovitel: | Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Metrostav as. IČO: 00014915 | |
| název ZL: | "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu -SDK konstrukce: sociální zázemí 1.NP a 2.NP, chodba 3.NP, revizní dvířka | |

předmět změny:

SDK konstrukce: sociální zázemí 1.NP a 2.NP, chodba 3 NP, revizní dvířka

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technická důvody atp.):

Předmět změny. SDK konstrukce; sociální zázemí 1 NP a 2 NP, chodba 3.NP, revizní dvířka

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:

V PD nebyl řešen přístup k zakrytým konstrukcím (rozvody el. a vody) Vyřešeno stavbou na místě

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatně zadat

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|---------------|---------------|
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet: | | méněpráce |
| | | cena; | bez DPH | ANO |
| | | | 21%DPH | |
| | | | celkem | |
| vliv na cenu díla: | ANO | rozpočet; | | vicepráce ANO |
| | | cena: | bez DPH | 97 553,571 Kč |
| | | | 21HDPH | 20 551,35 Kč |
| | | | celkem | 118 414,92 Kč |
| CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACI A VICEPRACI | | cena: | bez DPH | 97 863,57 Kč |
| | | | 2VHDPH celkem | 20 551,35 Kč |
| | | | | 118 414,92 Kč |

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:

Rozpočet: Přehled změn a dodatků



číslo ZL:

55 20

Vyjádření Projektanta

Rozsah: díl 7a č. 1, upřesněn tak aby je třeba předv. catelné skutečnosti v průběhu stavby
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Výteřeno na stavbě.(nutný přístup k zakrytým konstrukcím)

Vyjádření objednatele


Realizace těchto prací bude na základě zjiřtěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi. <| respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6)

OaiSI vyjádření



Změnový list zhotovitele stavby č.55
 SDK konstrukce: sociální zázemí 1.NP a 2.NP, chodba 3.NP, revizní dvířka

| | |
|---------------|---|
| Stavba: | Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří |
| Místo stavby: | Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana |
| Zhotovitel: | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 |



rozsah dle SoD

0,00

Náklady soupisu celkem

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|---------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|---------|--------|

S0 01 Pluhovské domy

| | | | | | | |
|---|--|---|----|---------|----------|------|
| N | | Protipožární SDK podhled - EI45 zdola, desky Red Green 2x 12,5 mm, bez TI | m2 | 0,00000 | 1 094,00 | 0,00 |
|---|--|---|----|---------|----------|------|

Nová položka:

podhledy v m.č. 205b, 206b:4,99+2

Obklad konstrukcí tvar L přes r.s. 0,8 m:

206a:1,2'2,2

207:1,2'3

Mezisoučet

6,99000

2,64000

3,60000

13,23000

| | | | | | |
|-----------|--|------|--|-----------|--|
| 97 863,57 | | 0,00 | | 97 863,57 | |
|-----------|--|------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
| změna množství + | cena + | změna množství - | cena - | množství po ZL | cena po ZL |
|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------|

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 13,23000 | 14 473,62 | 0,00000 | 0,00 | 13,23000 | 14 473,62 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--|--|----|---------|--------|------|
| N | | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 0,00000 | 896,00 | 0,00 |
|---|--|--|----|---------|--------|------|

Nová položka:

108a,b,c,e,5,17+10,5+13,30+0,8

206b: 1,2+1,2

Mezisoučet

29,77000

2,40000

32,17000

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 32,17000 | 28 824,32 | 0,00000 | 0,00 | 32,17000 | 28 824,32 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--|--|----|---------|--------|------|
| N | | Dodávka a montáž izolace tepelné do podhledů z SDK, rovných, spodem, 1 vrstva - včetně dodávky izolace tl. 80 mm | m2 | 0,00000 | 367,00 | 0,00 |
|---|--|--|----|---------|--------|------|

Nová položka:

108a, b,c,e,5,17+10,5+13,3+0,8

Mezisoučet

29,77000

29,77000

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 29,77000 | 10 925,59 | 0,00000 | 0,00 | 29,77000 | 10 925,59 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--|--|----|---------|--------|------|
| N | | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 0,00000 | 768,00 | 0,00 |
|---|--|--|----|---------|--------|------|

Nová položka:

305:16,28

Mezisoučet

16,28000

16,28000

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 16,28000 | 12 503,04 | 0,00000 | 0,00 | 16,28000 | 12 503,04 |
|----------|-----------|---------|------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--|--|----|---------|----------|------|
| N | | Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK, rozměr 300x300 mm, EI 45 | ks | 0,00000 | 1 876,00 | 0,00 |
|---|--|--|----|---------|----------|------|

Nová položka:

m.č. 205b:1

m.č. 207:1

Mezisoučet

1,00000

1,00000

2,00000

| | | | | | |
|---------|----------|---------|------|---------|----------|
| 2,00000 | 3 752,00 | 0,00000 | 0,00 | 2,00000 | 3 752,00 |
|---------|----------|---------|------|---------|----------|

Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK bez PO rozměr 400x400 mm

ks

0,00000

983,00

0,00

Nová položka:

2.NP:3

Mezisoučet

3,00000

3,00000

| | | | | | |
|---------|----------|---------|------|---------|----------|
| 3,00000 | 2 949,00 | 0,00000 | 0,00 | 3,00000 | 2 949,00 |
|---------|----------|---------|------|---------|----------|

| | | | | | | |
|---|--|---|----|---------|----------|------|
| N | | Dodávka a montáž revizních dvířek do zdívá, 400x400 mm, požární odolnost EI 30 kouřotěsné | ks | 0,00000 | 2 613,00 | 0,00 |
|---|--|---|----|---------|----------|------|

Nová položka, kominové

stoupačky: 4ks

Mezisoučet

4,00000

4,00000

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|
| 4,00000 | 10 452,00 | 0,00000 | 0,00 | 4,00000 | 10 452,00 |
|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--|---|----|---------|----------|------|
| N | | Dodávka a montáž revizních dvířek do zdívá, 400x600 mm, požární odolnost EI 30 kouřotěsné | ks | 0,00000 | 3 496,00 | 0,00 |
|---|--|---|----|---------|----------|------|

Nová položka, kominové

stoupačky: 4ks

Mezisoučet

4,00000

4,00000

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|
| 4,00000 | 13 984,00 | 0,00000 | 0,00 | 4,00000 | 13 984,00 |
|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|