

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

**Vyhodnocení revize kanalizace TV-kamerou**

název stavby

**Kuřim ul. Brněnská  
jednotná kanalizace DN 300 PVC 200 kamenina**

celkem zrevidováno (m) 121,85

dodavatel, kontakt.osoba

vyhodnoceno dne 4. srpna 2017

**Soupis úseků, seznam závad a nedodělků**

| úsek RŠ         | profil DN | délka úseku m | kanalizace | popis závady   | staničení dle protokolu | poznámka                              |
|-----------------|-----------|---------------|------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1418444-1418475 | 300       | 18,8          | dešťová    | netěsný spoj trub, utržená těsnící guma  | 14,75                   | navrhnout opravu                      |
|                 |           |               |            | betonová hrázka v napojení na šachtu 141847                                      |                         |                                       |
|                 |           |               |            | neodborné provizorní zapravení poškozené stoky, vsazeno potrubí menšího průměru! | 0,75-1,80               | oprava výkopem                        |
|                 |           |               |            | poškozená stěna stoky  | 2                       | oprava výkopem                        |
|                 |           |               |            | přípojka vlevo, v přípoje nános zeminy?  | 8,97                    | prověřit                              |
|                 |           |               |            | přípojka vpravo, neodborně provedené zapravení zaústění                          | 13,74                   | zapravení zaústění robotem?           |
|                 |           |               |            | netěsný nedoražený spoj trub?  | 19,7                    | prověřit                              |
|                 |           |               |            | neodborně napojená přípojka vpravo, v přípoje nános zeminy                       | 24,85                   | prověřit, zapravení zaústění robotem? |
| 1418445-1418446 | 300       | 16,4          | dešťová    | ke konci naplavená zemina v potrubí, jinak bez zjevných stavebních závad         |                         |                                       |
| 1418497-1418496 | 300       | 13,2          | dešťová    | poškozená stoka, praskliny inkrustace, deformace stoky                           | 6,10-8,00               | oprava výkopem                        |
| 1418498-1418497 | 300       | 19,15         | dešťová    | bez zjevných stavebních závad  |                         |                                       |
| 1418498-1418499 | 200       | 3,9           | dešťová    | v úseku betony, usazenina  |                         | vyčistit nová revize                  |
| 1418499-1418498 | 200       | 7,1           | dešťová    | beton v potrubí  | 7,1                     | vyčistit nová revize                  |
| 1418499-1418500 | 200       | 13,5          | dešťová    | v celém úseku betony ve dně, neodborně napojená přípojka                         |                         | vyčistit nová revize                  |

Před konečným předáním nutno doložit doklad o kontrole stavebního stavu revizních šachet, potvrzený příslušným obvodovým technikem BVK a.s.

bez zjevných stavebních závad