

Servis a údržba osobních vozidel Psychiatrické léčebny Sternberk Model - hodnotící tabulka

Škoda Octavia II, Combi, 2,0 Tdi motor 103 kW, objem 1968 ccm, rok výroby 2011, Automat
VIN: TMBKE61Z9B2151906

RZ: 4M5 3412

| P.č. | Služba, materiál | MJ | cena za MJ bez DPH | Požadované množství pro potřeby hodnocení VZ | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
|--|---|------|---|--|---------------------|----------------------|
| Škoda Octavia combi - práce a úkony | | | | | | |
| 1. | Normohodina servisní a mechanické práce | Nh | 759,90 | 16 | 12 158,40 Kč | 14 711,66 Kč |
| 2. | Normohodina elektromechanické práce | Nh | 759,90 | 3 | 2 279,70 Kč | 2 758,44 Kč |
| 3. | Normohodina diagnostické práce | Nh | 759,90 | 3 | 2 279,70 Kč | 2 758,44 Kč |
| 4. | Normohodina lakýrnické práce | Nh | 830,45 | 5 | 4 152,25 Kč | 5 024,22 Kč |
| 5. | Normohodina karosářské práce | Nh | 830,45 | 5 | 4 152,25 Kč | 5 024,22 Kč |
| 6. | Provedení geometrie podvozku | úkon | 1 139,85 | 1 | 1 139,85 Kč | 1 379,22 Kč |
| 7. | Přezutí 1 kola (16",17") vč. vyvážení (1 kolo) - závaží účtováno dle skutečnosti | úkon | 75,99 | 4 | 303,96 Kč | 367,79 Kč |
| 8. | Demontáž + montáž 1 kola (16", 17") včetně vyvážení montovaného kola (1 kolo) - závaží účtováno dle skutečnosti | úkon | 75,99 | 8 | 607,92 Kč | 735,58 Kč |
| 9. | Naplnění klimatizace na vozidle Škoda Octavia combi (včetně vakuace, vysušení, plnění oleje, plnění UV látkou, plnění chladiva) | úkon | 379,95 | 1 | 379,95 Kč | 459,74 Kč |
| 10. | Provedení čištění klimatizace | úkon | 379,95 | 1 | 379,95 Kč | 459,74 Kč |
| 11. | Seřízení světel | úkon | 151,98 | 1 | 151,98 Kč | 183,90 Kč |
| 12. | Výměna brzdové kapaliny | úkon | 531,93 | 1 | 531,93 Kč | 643,64 Kč |
| 13. | Výměna chladicí kapaliny chladiče motoru (celoroční-nemrznoucí) | úkon | 531,93 | 1 | 531,93 Kč | 643,64 Kč |
| 14. | Výměna převodového oleje | úkon | 379,95 | 1 | 379,95 Kč | 459,74 Kč |
| 15. | Výměna vložky vzduchového filtru + vyčištění pouzdra | úkon | 75,99 | 1 | 75,99 Kč | 91,95 Kč |
| 16. | Výměna řemene alternátoru | úkon | 379,95 | 1 | 379,95 Kč | 459,74 Kč |
| 17. | Výměna rozvodů | úkon | 1 671,78 | 1 | 1 671,78 Kč | 2 022,85 Kč |
| 18. | Výměna oleje v motoru včetně olejového filtru | úkon | 379,95 | 1 | 379,95 Kč | 459,74 Kč |
| 19. | Cena za 1 km při odtahu vozidla po území ČR | km | 20,00 | 300 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč |
| 20. | Příprava vozidla a přistavení vozidla na STK | úkon | 500,00 | 1 | 500,00 Kč | 605,00 Kč |
| 21. | Poplatek za STK bude hrazen dle aktuálního ceníku stanice TK ve smluvním vztahu s daným servisem - uveďte aktuální hodnotu pro rok 2021 | úkon | 826,40 | 1 | 826,40 Kč | 999,94 Kč |
| 22. | Poplatek za emise bude hrazen dle aktuálního poplatku stanice TK ve smluvním vztahu s daným servisem případně vlastní cena servisu - uveďte aktuální hodnotu pro rok 2021 | úkon | 702,50 | 1 | 702,50 Kč | 850,03 Kč |
| Škoda Octavia II Combi - vybrané ND (všechny díly musí být nové, originální nebo neoriginální schválené společností Škoda auto pro daný účel použití) | | | Cena ND je uvedena z aktuálně platného ceníku pro rok 2021. Na začátku kalendářního roku bude zaslán aktuálně platný ceník pro daný rok. | | | |
| 23. | Autobaterie doporučená výrobcem typ: 61Ah | ks | 2 890,00 | 1 | 2 890,00 Kč | 3 496,90 Kč |
| 24. | Žárovka H1 | ks | 182,00 | 1 | 182,00 Kč | 220,22 Kč |
| 25. | Žárovka H8 | ks | 270,00 | 1 | 270,00 Kč | 326,70 Kč |
| 26. | Kotouč brzdový sada na přední nápravu (obě přední kola) | sada | 3 020,00 | 1 | 3 020,00 Kč | 3 654,20 Kč |
| 27. | Kotouč brzdový sada na zadní nápravu + destičky brzdové zadní - sada na zadní nápravu (obě zadní kola) | sada | 4 900,00 | 1 | 4 900,00 Kč | 5 929,00 Kč |
| 28. | Destičky brzdové přední-sada na přední nápravu (obě přední ko | sada | 1 840,00 | 1 | 1 840,00 Kč | 2 226,40 Kč |
| 29. | Tyč stabilizátoru | ks | 1 210,00 | 1 | 1 210,00 Kč | 1 464,10 Kč |
| 30. | Ložisko náboje kola | ks | 4 400,00 | 2 | 8 800,00 Kč | 10 648,00 Kč |
| 31. | Palivový filtr | ks | 1 200,00 | 1 | 1 200,00 Kč | 1 452,00 Kč |
| 32. | Zadní + střední díl výfuku | ks | 8 870,00 | 1 | 8 870,00 Kč | 10 732,70 Kč |
| 33. | Stírací lišta - sada (přední dva stírače) | sada | 690,00 | 1 | 690,00 Kč | 834,90 Kč |
| 34. | Stírací lišta -zadní stírač | ks | 250,00 | 1 | 250,00 Kč | 302,50 Kč |
| 35. | Tlumič pérování zadní | ks | 1 780,00 | 2 | 3 560,00 Kč | 4 307,60 Kč |
| 36. | Tlumič pérování přední | ks | 2 940,00 | 2 | 5 880,00 Kč | 7 114,80 Kč |
| 37. | Čep kulový | ks | 1 440,00 | 1 | 1 440,00 Kč | 1 742,40 Kč |
| 42. | Olej motorový 5W-30 | l | 400,00 | 1 | 400,00 Kč | 484,00 Kč |
| 43. | Spej desinfekční - klimatizace | ks | 300,00 | 1 | 300,00 Kč | 363,00 Kč |
| 44. | Chladivo klimatizace | g | 2,50 | 525 | 1 312,50 Kč | 1 588,13 Kč |
| 45. | Chladicí kapalina celoroční | l | 160,00 | 1 | 160,00 Kč | 193,60 Kč |
| 46. | Brzdová kapalina | l | 220,00 | 1 | 220,00 Kč | 266,20 Kč |
| CELKEM | | | | | 87 360,79 Kč | 105 706,56 Kč |

| | | |
|---|---|----------|
| Výše procentuelní slevy z aktuálně platného ceníku ND | % | 20,00 Kč |
|---|---|----------|

| | | |
|---|---|----------|
| Výše procentuelní slevy z aktuálně platného ceníku servisních prací | % | 15,00 Kč |
|---|---|----------|