

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200330

Stavba: Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

KSO: 825 28
Místo: Praha 13
CZ-CPV: 45220000-5

CC-CZ: 24208
Datum: 13.11.2020
CZ-CPA: 43.99

Zadavatel:
Kolektory Praha a.s.

IČ: 26714124
DIČ: CZ26714124

Uchazeč:
H+H stavební společnost s.r.o

IČ: 48026620
DIČ: cz48026620

Projektant:
d plus projektová a inženýrská a.s.

IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům projektu.

Cena bez DPH

2 258 028,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 258 028,70	474 186,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 732 214,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200330

Stavba: Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

Místo: Praha 13

Datum: 13.11.2020

Zadavatel: Kolektory Praha a.s.

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: H+H stavební společnost s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	změny
Náklady stavby celkem		2 258 028,70	2 732 214,73		2 402 487,27
A1	Reprofilace	567 485,95	686 658,00	STA	701 479,45
A2	Stěrkování	281 077,85	340 104,20	STA	418 864,85
B	Těsnění spár a trhlin	436 066,33	527 640,26	STA	306 878,83
C1	Výměna OCK	147 487,17	178 459,48	STA	147 487,17
C2	Nátěry OCK	38 584,50	46 687,25	STA	38 584,50
D	Odstranění TR plechů	126 255,10	152 768,67	STA	153 831,10
E	Ostatní práce	83 957,84	101 588,99	STA	44 858,01
F	Přípravné práce	170 997,23	206 906,65	STA	170 997,23
G	Hydroizolace stropu L20	315 067,73	381 231,95	STA	315 067,73
Šachta 23,24					24 211,00
V	VRN	91 049,00	110 169,29	VON	80 227,40
rozdíl celkem					144 458,57



IMPORT {d2c8a5: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}}

825 28

IMPORT {2bbce9e: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {c06585d: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {c399499: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {46390e3: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {28be1e6: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {834c6f73: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {f438278e: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {9b5a981: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {a82d5c6: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2
IMPORT {a816fa5t: {d2c8a529-c330-42b0-a9da-82baa4b37f32}}	2