



**DODATEK č. 2 K SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 048-07 „O ZAJIŠTĚNÍ SERVISU
KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK“ ZE DNE 15.11.2007**
(dále jen „Dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

**1. ČR - Česká správa sociálního zabezpečení,
organizační složka Pražská správa sociálního zabezpečení**
zastoupená: Ing. Pavlem Hartmannem, MBA
ředitelem Pražské správy sociálního zabezpečení
IČ: 00006963
se sídlem: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
bank. spojení: ČNB
č. účtu: 10006-77927031 / 0710

(dále jen „Objednatel“)

a

2. KLIMA RAPID, spol. s r.o.
jednající: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 61458961
DIČ: CZ61458961
se sídlem: Libušská 826/227a, Praha 4, 142 00
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 3366438 / 0300
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 28111

(dále jen „Dodavatel“)

tento :

**Dodatek č. 2
k
„Servisní smlouvě č. 048-07 „O zajištění servisu klimatizačních jednotek“ ze dne 15.11.2007,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.5.2011
(dále jen „Dodatek“)**

**I.
Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článků Servisní smlouvy č. 048-07 ze dne 15.11.2007 a Dodatku č.1 ze dne 11.5.2011 „O zajištění servisu klimatizačních jednotek“ (dále jen „Smlouva“), kterými se rozšiřuje předmět Smlouvy o novou klimatizační jednotku MIDEA MUB-36HR1 – split a její revizi úniku chladiv nainstalovanou v objektu PSSZ Praha 10, V Korytech 1536.

II. Cena, platební podmínky

Text Článku 2, bod 2.3. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem a tabulkou:

- „1. Cena za provedení periodické prohlídky je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů, takto:

Předmět plnění	Místo plnění	Počet kusů	Jednotková cena za jednu servisní prohlídku	Počet prohlídek za rok	Cena celkem bez DPH za jednu servisní návštěvu	Cena celkem bez DPH za roční servis
Mitsui MKH-24HN – split	Biskupská	1	1 380 Kč	1	1 380 Kč	1 380 Kč
MIDEA MS2G-18HRIN2-Multisplit	Křížová	1	1 580 Kč	2	1 580 Kč	3 160 Kč
Mitsui MKH-24HN - split	Bohušovická	1	1 380 Kč	2	1 380 Kč	2 760 Kč
Toshiba RAS-24UKP - split	Bohušovická	1	1 380 Kč	2	1 380 Kč	2 760 Kč
MIDEA MSC-18CRN1 - split	Bohušovická	1	1 380 Kč	2	1 380 Kč	2 760 Kč
Venkovní jednotka MDV	Bohušovická	1	1 280 Kč	1	1 280 Kč	1 280 Kč
Vnitř.nástěn. jednot. MDV	Bohušovická	4	680 Kč	1	2 720 Kč	2 720 Kč
Revize úniku chladiv u MDV	Bohušovická	1	1 200 Kč	1	1 200 Kč	1 200 Kč
MIDEA MSC-28CRN1 - split	V Korytech	1	1 380 Kč	2	1 380 Kč	2 760 Kč
MIDEA MSC-12CRN1 - split	V Korytech	1	1 380 Kč	2	1 380 Kč	2 760 Kč
MIDEA MUB-36HRN1	V Korytech	1	1 380 Kč	2	1 380 Kč	2 760 Kč
Revize úniku chladiv MUB	V Korytech	1	1 200 Kč	1	1 200 Kč	1 200 Kč
Cena celkem bez DPH						27 500 Kč

Doprava – paušální cena za servisní vozidlo 300,- Kč.

Ke sjednané ceně se účtuje DPH dle platných předpisů.“

III. Závěrečná ustanovení

III.1.

Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

III.2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.3.2012.

III.3.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.

III.4.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Dodavatel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne 11. listopadu 2016

Objednatel:



ČR-Česká správa sociálního zabezpečení
organizační složka
Pražská správa sociálního zabezpečení
zastoupená ředitelem
Ing. Pavlem Hartmannem, MBA

Dodavatel:

KUMA RAPID, spol. s r.o.
KLIMATIZACE VZDUCHOTECHNIKA
Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4
DIČ: CZ61458961

KLIMA RAPID, spol. s r.o.
jednatel

