

Příloha k Nabídce Dodatek č. 1 k PL č. 70/2020 kalkulace_ZDÚ6 + BO tank VPZ 865-17-50/014

1099

1,21

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
0	<p>Provedení ZDU-6 dle přílohy č. 3 Rámcové smlouvy, v rozsahu poř. č. 1. Provedeno TU č.2 vyjma činností údržby lafetovaných zbraní, buldozerového zařízení, jeřábku a skříně pro EC (v souladu dle publikace č. 180). Ostatní servisní činnosti ZDU6 (poř. č. 2 - 20) byly částečně řešeny v rámci předchozí BO tanku dle PL č. 56/2020 nebo budou předmětem servisních činností před vlastní realizací TZ. V rámci Dodatku č. 1 je rozsah TU č. 2 dodatečně ponížěn o servisní úkony, které nebyly realizovány z důvodu nedodání materiálu v technice (přístroj NV-3P, náhlavní soupravy a GO-27 - které nemá příslušenství a je neplatná kalibrace zařízení). Z důvodu nedodání GO-27 byla provedena těsnostní zkouška náhradním způsobem.</p>									
	Běžná oprava:									
1	oprava torzních pružin příklopu velitele	pružina plochá 1 mm - 1ks pružina plochá 1,5 mm - 10 ks								
2	výměna kabelu korby E 23 z důvodu neopravitelného poškození - zahrnuje demontáž a montáž kabelu včetně výroby kabelu ve VOP	kabel E23 -729710.70.9126-1ks								
3	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ včetně kontroly servisních úkonů ZDÚ6, předání odbytu	xxx								
CELKEM běžná oprava			xxx							30 713,43
CELKEM ZDÚ6 + běžná oprava			xxx							573 522,19

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Dodatek č. 1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
4	výměna zálohovací baterie v jednotce diagnostiky DIAG (pracnost zohledněna v bodě číslo 0 - provedení ZDÚ6).	baterie Panasonic BR-C 3.0VC CR26500	900001249700							
5	vyčištění šachet periskopů pozorovacích přístrojů od koroze, oprava nátěru	spotřební materiál (čistič, brusný papír) barva bílá - 0,5 kg ředidlo - 0,1 kg tužidlo - 0,1 kg	xxx U2060-AXR 9003 U6002/0000 U7001							
6	oprava periskopů velitele, střelce a řidiče (5x TNPA-65, 1x TNP-165 A, 1x TNPO-168) v KOO (fa. OpticsTrade). Úkon zahrnuje jejich demontáž a následnou zpětnou montáž.	TNPA-65 - 5ks TNP-165 A - 1 ks TNPO-168 V - 1ks	xxx xxx xxx							
CELKEM práce dodatek č. 1									59 540,62	72 044,15
CELKEM ZDÚ6 + běžná oprava + dodatek č. 1									533 525,90	645 566,34

Poznámka k bodu č. 6 - cena opravy byla stanovena po podrobné defektaci u subdávatele a je fakturována dle skutečnosti na základě poddávateľské faktury.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Elektronický podpis - 27.4.2021
 Certifikát autora podpisu :
 Jméno : Ing. Stanislav Hudeček
 Vydal : AC Ael D3.1 - Issuing Ce...
 Platnost do : 9.12.2021 14:29:49+000 +01:00