

Příloha Nabídky Dodatek č.1 k PL č. 69/2020 kalkulace_ZDU6 + BO tank VPZ 866-73-60/018

1099

1,21

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
0	<p>Provedení ZDU-6 dle přílohy č. 3 Rámcové smlouvy, v rozsahu poř. č. 1. Provedeno TU č.2 vyjma činnosti údržby lafetovaných zbraní, buldozerového zařízení, jeřábku a skříně pro EC (v souladu dle publikace č. 180). Ostatní servisní činnosti ZDU6 (poř. č. 2 - 20) byly částečně řešeny v rámci předchozí BO tanku dle PL č. 60/2020 nebo budou předmětem servisní činnosti před vlastní realizací TZ. Rozsah TU č. 2 dodatečně ponížen o servisní úkony, které nebyly realizovány z důvodu nedodání materiálu v technice (přístroj NV-3P, náhlavní soupravy a GO-27 - které nemá příslušensví a je neplatná kalibrace zařízení). Z důvodu nedodání GO-27 byla provedena těsnostní zkouška náhradním způsobem.</p>									
	Běžná oprava:									
1	oprava uchycení úchytu na příklpu řidiče	xxx								
2	fixace uvolněné kabeláže BUA lahve u velitele	spotřební materiál								
3	oprava vadného doostření pravého okuláru zaměřovače velitele. Tato závada bude řešena v rámci servisu při TZ v rámci KOO (Leonardo, ITA).	xxx								
4	oprava závady na hovorovém zařízení (jedná se o sporadickou závadu, objevující se při vysoké rychlosti tanku). Tato závada bude z ekonomické nákladovosti řešena výměnou VHŽ v rámci TZ.	xxx								
5	oprava torzních pružin příklpu velitele	pružina plochá 1 mm - 1ks pružina plochá 1,5 mm - 10 ks								
6	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ včetně kontroly servisních úkonů ZDU6, předání odbytu	xxx								
CELKEM běžná oprava									13 973,50	16 907,94
CELKEM ZDU6 + běžná oprava									462 575,78	559 716,69

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------	---	---	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Dodatek č. 1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
7	demontáž věžového kompletu z korby tanku a usazení na věžový stojan (provedeno na základě NOK zkouška těsnosti - Publ. 180, TU2)	xxx								
8	výměna těsnění kulíčkové dráhy, úkon zahrnuje - částečné odstrojení komponent z věže, včetně elektroinstalace a zvedacího ústrojí, demontáž kulíčkové dráhy z věže, výměna vlastního těsnění kulíčkové dráhy, výměna pouzder s tlumiči na okružích, zpětná montáž kulíčkové dráhy do věže, zpětná montáž komponent do věže.	těsnění - 1 ks manžeta - 1 ks těsnění - 1 ks kroužek - 1 ks pouzdro s tlumičem - 44 ks								
9	zpětná montáž věžového kompletu na korbu, kontrola funkcí	xxx								
10	zkouška funkce přetlaku v bojovém prostoru (TU2, Publ.180)	xxx								
11	vyčištění šachet periskopů pozorovacích přístrojů od koroze, oprava nátěru	spotřební materiál (čistič, brusný papír) barva bílá - 0,5 kg ředidlo - 0,1 kg tužidlo - 0,1 kg								
12	výměna zálohovací baterie v jednotce diagnostiky DIAG (pracnost zohledněna v bodě číslo 0 - provedení ZDÚ6).	baterie Panasonic BR-C 3.0VC CR26500 - 1 ks								
13	oprava periskopu v KOO (fa. OpticsTrade) - velitel, střelec, řidič (5x TNPA-65, 1x TNP-165 A, 1x TNPO-168 V), zahrnuje jejich demontáž a následnou montáž	xxx								
14	výměna kolejových článků	kolejový článek - 2ks matice - 4 ks čep - 1ks								
15	oprava uzávěrů koncových převodů	spotřební materiál (čisticí)								
CELKEM práce dodatek č. 1									207 889,40	251 546,17
CELKEM ZDÚ6 + běžná oprava + dodatek č. 1									670 465,18	811 262,87

Poznámka k bodu č. 13 - cena opravy byla stanovena po podrobné defektaci u subdodavatele a je fakturována dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury. Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Ing.
Marek
Pekarík

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Pekarík
Datum:
2021.04.21
14:33:36 +02'00'