

Výzva k provedení nálezové opravy č. 3/2021

na základě rámcové dohody o dílo č. 191050336

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Anza s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: brig. gen. Ing. Stanislav Hudeček ředitel VZ 5512 Boleslavská 929 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednatel	
Kontaktní osoba: oz. [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
Typ/modifikace techniky:	AUT.T815 CAP6	Registrační značka:	395-94-95
Rok výroby:	01.12.1985	Uživatel:	[REDACTED]
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Provedení nálezové opravy vozidla dle Protokolu o provedení defektace č. 3/2021. Popis závady: Provedení nálezové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace. Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: Kompletní provozní dokumentace. Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: --- Požadovaný termín/doba/provedení díla: do 31.8. 2021 Doplňující informace : Výzvu zpracoval : [REDACTED]			
<small>* nevhodí se skrýt</small>			

Popis provádění díla: Provedení opravy T815 CAP6

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: 31. 8. 2021

TD zhotovitele číslo: DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:	revize, kalibrace, STK, emise			
Celkem bez DPH:				
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 659 346,77

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cenová kalkulace č. 3/2021

Nabídková cena celkem1 659 346,77 Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požaduji konečnou kontrolu Nepožaduji*
* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ

Číslo telefonu:

Free se sčítá

Nabídková cena celkem 2 007 809,59 Kč s DPH.

(slovy: Dva miliony sedm tisíc osm set devět korun českých padesát devět haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 659 346,77 Kč, sazba DPH 21% činí 348 462,82 Kč

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k NO a ukončí do 31. srpna 2021.

Ing. Michal JAKEŠ
jedenatel

podepsáno elektronicky

brigádní generál Ing. Stanislav Hudeček
ředitel

podepsáno elektronicky

MICHAL
JAKEŠ

Digitálně podepsal MICHAL JAKEŠ
DN: c=CZ, cn=MICHAL JAKEŠ,
st=Severočeský, l=Mimoň III, Mirová
120, 47124, givenName=MICHAL,
sn=JAKEŠ, serialNumber=ICA-
10334441
Datum: 2021.05.17 14:49:07 +02'00'

- 70 Oprava zamykání skříní UN 14ks
- 71 Oprava osvětlení UN 3ks
- 72 Oprava ukazatele paliva LUN 2ks
- 73 Výměna ovládání klapky - válec vzduchový
- 74 Odmaštění, vyčištění dílů a komponentů UN
- 76 Výměna značení ADR boční 6ks
- 77 Výměna značení ADR přední+задní
- 79 Oprava odkalovací potrubí
- 80 Výměna všech profilových těsnění skříní
- 81 Oprava límce kotle - laminace
- 83 Oprava ruční ovládání patních ventilů
- 84 Oprava elektrické instalace nástavby - kabeláž, spínače, vy
- 86 Výměna přechodka plnění
- 88 Oprava elektrické instalace podvozku do originál stavu - k
- 93 Oprava - přetěsnění průhledítka
- 94 Oprava - přetěsnění odlučovač
- 95 Obnova schémat - panel
- 96 Oprava všech vodivých pospojení
- 97 Oprava regulátor tlaku
- 98 Oprava hasicí soustava
- 99 Výměna klapka výdej cizí zdroj
- 100 Výměna olej hydraulický
- 102 Výměna hadice Dn32 4ks
- 105 Výměna válce servořízení vč.kulového čepu
- 106 Výměna olejové náplně a filtru servořízení
- 108 Výměna hadice samospád
- 110 Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace
- 111 Oprava - přetěsnění servořízení
- 116 Oprava těsnění lem kotle
- 118 Výměna výdejní pistole Dn25 4ks
- 119 Oprava navijení hadic
- 120 Výměna hadice rekuperace
- 121 Výměna přimazávač vzduchu
- 122 Oprava přetěsnění vík kotle
- 123 Oprava držák baňek
- 124 Oprava brzdového systému - D+M, vyčištění, seřízení
- 126 Mýtí nástavba, technologie a díly - topná Wap
- 131 Oprava horní přední bedna
- 132 Oprava horní víko přední bedny
- 133 Přetěsnění potrubí výdejiho systému
- 134 Oprava - výměna plynové vzpěry 6ks
- 135 Oprava panel ovládání
- 136 Oprava zapínání PTO čerpadlo
- 139 Oprava pomocného pohonu z převodovky
- 140 Oprava zadních schrán na hadice
- 143 Výměna zrcátek vč.růžáků

- 144 Revize vzduchojemů 8ks
- 147 D+M, přetěsnění, pískování, výfukové porubí vč. tlumiče
- 149 D+M přetěsnění přídavná převodovka
- 152 Oprava vzduch.soustavy podv. - uchycení, přetěsnění potri
- 155 Výměna všech prýž.hadic.vzduch.a paliv.soustavy
- 156 Výměna všech prýž.manzet.čepů, táhel, lapačů,...
- 157 D+M oprava kloubových hřídelí v uložení polonáprav
- 158 Výměna všech směrových světel
- 160 Oprava a seřízení naftového topení
- 162 Oprava stírací soupravy + výměna stěračů
- 163 Výměna protimrazová pumpa
- 165 Pískování, broušení podvozku
- 166 Výměna výpňí dveří, koř.madel u dveří
- 168 Výměna všech olejových náplní podvozku
- 171 D+M příslušenství podvozku příprava pro lakování
- 172 Oprava přetěsnění horních zátek na skříni zař. náprav
- 174 Mytí, odmaštění dílů a skupin podvozkové části
- 177 Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení)
- 178 Výměna těsnících gum kabiny
- 179 Oprava - výměna regulátor vzduchu vč.odkalovací jímky
- 181 Oprava - montáž hřadáček na střechu kabiny
- 182 Oprava přetěsnění vstříkovací čerpadlo
- 183 Výměna všech odrazek a desek EHK
- 186 Vytřštění palivové soustavy
- 188 STK+Emise
- 191 Oprava otevírání kapoty
- 193 Oprava zadní L+P nárazník
- 197 Oprava - přetěsnění čerpadla zvedání kabiny
- 198 Oprava - přetěsnění převodka řízení
- 201 Oprava hlukové izolace pod motorem
- 202 Oprava dveří a plechařny kabiny
- 203 Příprava na provedení STK
- 204 Oprava - přetěsnění písniče zvedání kabiny
- 206 Výměna všech lapačů a zástěr
- 212 Oprava přední nápravy - výměna ložisek polonáprav, výmě
- 214 Výměna sedadla řidiče a sedadla spolujezd s opěrkou
- 215 Výměna přední kapoty
- 216 Oprava - výměna stínící clona
- 218 Manipulace s nepojízdným vozidlem
- 220 Jízdní zkouška v délce 40km
- 221 Výměna teleskopického tlumiče P50x225 (pravý přední)
- 223 Celková oprava výfukového potrubí topení vč.kolene
- 225 Oprava ruční plyn
- 226 Výměna ložiska a gufera unašeče kardanu
- 227 Kontrola těsnosti a funkčnosti všech uzávěrek
- 228 Kontrola těsnosti, vůlí a funkčnosti řízení

- 229 Oprava, přetěsnění hydraulické čerpadlo
- 230 Provedení antikorozi ochrany podlahy a dutin kabiny
- 231 Pískování dílů nástavby
- 233 Výměna bezpečnostní značky 6ks
- 234 Oprava - přetěsnění výdej samospád
- 235 Výměna pistole samospád
- 239 Oprava ostrikovačů - nefunkční
- 243 Výměna všech hadic pneumatické soustavy nástavby
- 244 Provedení defektace

808 774,00 Kč

832 012,77 Kč

18 560,00 Kč 1 659 346,77 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne: 10.5.2021

Marek Mýška