

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - úprava chodníku km 0,390-0,410 levá strana

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ		Číslo změny: 1	
		Datum: 21.03.2021	
Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov IČO: 022 93 199			
Odesláno/předáno:	poštou	na KD ☒	e-mailem
Týká se části stavby:		SO 901	
Odkazy:			
Popis změny: Na základě požadavku objednatele nebude původní řešení vstupu do objektu č.p. 683 - SO 102.2 realizováno a je nahrazeno novým projektem. Výsledná změna řeší doplnění chybějící části chodníku v km 0,390-0,410 posunutím vstup do objektu z boční strany a díky tomu, vznikne mezi silnicí a objektem RD nový plnohodnotný chodník.			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 3	
Návrh ocenění změny		připojen	ANO
Změna byla vyvolána	Z důvodu lepšího řešení přilehlého chodníku na vstup do objektu, na základě požadavku objednatele dle změny PD.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			