

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

ZMĚNOVÝ LIST č.4 - SO 102.2 Vstup do sklepa v km 0,400

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ		Číslo změny: 4	
		Datum: 21.03.2021	
Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov IČO: 022 93 199			
Odesláno/předáno:	poštou	na KD ☒	e-mailem
Týká se části stavby:		SO 102.2	
Odkazy:			
Popis změny: Na základě změnového listu č.1 se nebude realizovat SO 102.2, dle požadavku objednatele.			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny		připojen	ANO
Změna byla vyvolána	Z důvodu lepšího řešení přilehlého chodníku na vstup do objektu, na základě požadavku objednatele dle změny PD.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny			