

Cenová kalkulace na základě PL č. 29/2016

| | |
|---|---------------------------------|
| Úplný název techniky | Vojenský útvar - 4854 Pardubice |
| T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R) | VPZ-392-21-01 |

| | Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce | Cena náhradního dílu bez DPH (Kč) | Počet hodin | počet kusů | celkem bez DPH | celkem s DPH |
|-----|---|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 14 | Přetěsnění všech klapek DN80 | 0 Kč | 35 | 1 | 15 050 Kč | 18 211 Kč |
| 15 | Tlaková zkouška | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 19 | Kalibrace průtočného měřiče | 0 Kč | 8 | 1 | 3 440 Kč | 4 162 Kč |
| 64 | Oprava měřiče | 21 400 Kč | 10 | 1 | 25 700 Kč | 31 097 Kč |
| 70 | D+M účelová nástavba | 1 550 Kč | 35 | 1 | 16 600 Kč | 20 086 Kč |
| 182 | Celkový součet | 22 950 Kč | 0 | 0 | 62 940 Kč | 76 157 Kč |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| V Chlumci nad Cidinou | dne | 21.9.2016 |
|-----------------------|-----|-----------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Manažer logistiky a obchodu | Marek Myška |
|-----------------------------|-------------|

Cenová kalkulace na základě PL č. 30/2016

| | |
|--|------------------------------|
| Úplný název techniky | Vojenský útvar - 7214 Čáslav |
| T-815 CAPL 16 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R) | VPZ - 372-54-78 |

| Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce | Cena náhradního dílu bez DPH (Kč) | Počet hodin | počet kusů | celkem bez DPH | celkem s DPH | |
|---|--|-------------|------------|----------------|--------------|------------|
| 1 | Výměna průtokoměru | 45 500 Kč | 13 | 1 | 51 090 Kč | 61 819 Kč |
| 2 | Výměna patního ventilu | 9 500 Kč | 16 | 3 | 49 140 Kč | 59 459 Kč |
| 3 | Výměna signalizace naplnění - spínač LUN 1628 | 500 Kč | 3 | 1 | 1 790 Kč | 2 166 Kč |
| 5 | Výměna rotačního objemového průtočného čerpadla | 44 500 Kč | 16 | 1 | 51 380 Kč | 62 170 Kč |
| 6 | Výměna přepouštěcího ventilu | 1 600 Kč | 6 | 1 | 4 180 Kč | 5 058 Kč |
| 7 | Revize ELSTAT | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 8 | Kalibrace PM | 0 Kč | 8 | 1 | 3 440 Kč | 4 162 Kč |
| 9 | Výměna navijecího bubnu uzemění | 5 000 Kč | 3 | 1 | 6 290 Kč | 7 611 Kč |
| 11 | Výměna výdejní pistole V184 40 STOP | 5 200 Kč | 1 | 2 | 11 260 Kč | 13 625 Kč |
| 12 | Výměna neprůbojných pojistek | 5 500 Kč | 5 | 3 | 22 950 Kč | 27 770 Kč |
| 15 | Vyčištění kotle UN | 0 Kč | 24 | 1 | 10 320 Kč | 12 487 Kč |
| 16 | Výměna hrubého síťového čističe | 6 570 Kč | 1,5 | 1 | 7 215 Kč | 8 730 Kč |
| 17 | Výměna vegeventilu navíjení hadic | 10 000 Kč | 2 | 1 | 10 860 Kč | 13 141 Kč |
| 18 | Kalibrace manometrů | 0 Kč | 4,5 | 1 | 1 935 Kč | 2 341 Kč |
| 22 | Výměna startéru levého ve směru jízdy | 12 192 Kč | 2 | 1 | 13 052 Kč | 15 793 Kč |
| 23 | Výměna vstřikovacího čerpadla | 29 752 Kč | 4,2 | 1 | 31 558 Kč | 38 185 Kč |
| 26 | Seřízení geometrie přední nápravy | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 28 | Výměna vstřikovače 1. válce | 1 152 Kč | 0,5 | 1 | 1 367 Kč | 1 654 Kč |
| 29 | Přetěsnění olejové vany motoru | 0 Kč | 7 | 1 | 3 010 Kč | 3 642 Kč |
| 30 | Přetěsnění víka motoru | 0 Kč | 1,4 | 1 | 602 Kč | 728 Kč |
| 31 | Přetěsnění náboje pravého předního kola | 0 Kč | 5,6 | 1 | 2 408 Kč | 2 914 Kč |
| 32 | Seřízení ventilů motoru (1. válec) | 0 Kč | 1,1 | 12 | 5 676 Kč | 6 868 Kč |
| 36 | Výměna vložek jemného čističe paliva | 49 Kč | 0,5 | 1 | 264 Kč | 320 Kč |
| 37 | Seřízení vstřikovacího čerpadla | 0 Kč | 1,2 | 1 | 516 Kč | 624 Kč |
| 38 | Vyčištění odstředivého čističe oleje | 0 Kč | 0,5 | 1 | 215 Kč | 260 Kč |
| 43 | Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C | 408 Kč | 1 | 11 | 9 213 Kč | 11 148 Kč |
| 46 | Výměna paraboly předního světla | 884 Kč | 1 | 2 | 2 627 Kč | 3 179 Kč |
| 51 | Výměna vložky čističe vzduchu | 606 Kč | 0,6 | 1 | 864 Kč | 1 046 Kč |
| 54 | Výměna posilovače řízení | 13 006 Kč | 6 | 1 | 15 586 Kč | 18 860 Kč |
| 55 | Výměna brzdového obložení přední nápravy | 2 242 Kč | 4 | 1 | 3 962 Kč | 4 794 Kč |
| 56 | Výměna brzdových válců přední nápravy | 3 356 Kč | 2,4 | 1 | 4 388 Kč | 5 309 Kč |
| 57 | Kompletní oprava záchytné zahrádky (laminace) | 3 584 Kč | 94 | 1 | 44 004 Kč | 53 245 Kč |
| 58 | Kompletní oprava všech plechových dveří nástavby | 3 240 Kč | 12 | 10 | 84 000 Kč | 101 640 Kč |
| 59 | Oprava záchytné vany u výdejní skupiny | 6 600 Kč | 24 | 1 | 16 920 Kč | 20 473 Kč |
| 60 | Oprava záchytné vany u VPF | 6 600 Kč | 24 | 1 | 16 920 Kč | 20 473 Kč |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|----|-----------|-----------|
| 61 | Oprava záchytné vany u výdejního čerpadla | 7 600 Kč | 26 | 1 | 18 780 Kč | 22 724 Kč |
| 62 | Oprava odkalování u výdejního místa | 3 230 Kč | 20 | 1 | 11 830 Kč | 14 314 Kč |
| 63 | Oprava odkalování u síťového filtru | 4 520 Kč | 20 | 1 | 13 120 Kč | 15 875 Kč |
| 64 | Celková oprava vzduch. rozvodů výdejního systému | 4 650 Kč | 88 | 1 | 18 410 Kč | 22 276 Kč |
| 65 | Oprava ochrana výdejního panelu | 5 620 Kč | 32 | 2 | 38 760 Kč | 46 900 Kč |
| 66 | Oprava hasícího systému dle povinné výbavy ADR | 2 650 Kč | 2 | 2 | 7 020 Kč | 8 494 Kč |
| 67 | Oprava měrného systému (tyčí) | 15 000 Kč | 62 | 1 | 41 660 Kč | 50 409 Kč |
| 69 | Oprava osvětlení UN | 1 500 Kč | 2 | 4 | 9 440 Kč | 11 422 Kč |
| 70 | Oprava signalizace zpátečky | 1 000 Kč | 1,5 | 1 | 1 645 Kč | 1 990 Kč |
| 71 | Oprava všech ovládacích prvků výdejního panelu | 1 800 Kč | 2,5 | 12 | 34 500 Kč | 41 745 Kč |
| 73 | Oprava laku kabiny | 9 520 Kč | 70 | 1 | 39 620 Kč | 47 940 Kč |
| 74 | Oprava laku podvozku | 9 850 Kč | 32 | 1 | 23 610 Kč | 28 568 Kč |
| 75 | Oprava laku UN | 16 850 Kč | 122 | 1 | 69 310 Kč | 83 865 Kč |
| 76 | Oprava laku vnitřku skříní | 5 840 Kč | 44 | 1 | 24 760 Kč | 29 960 Kč |
| 77 | Přetěsnění všech klapek a ventilů | 8 530 Kč | 44 | 1 | 27 450 Kč | 33 215 Kč |
| 78 | Přetěsnění potrubního systému | 3 520 Kč | 36 | 1 | 19 000 Kč | 22 990 Kč |
| 79 | Oprava klapky DN80 ruční zavírání | 2 100 Kč | 1 | 1 | 2 530 Kč | 3 061 Kč |
| 80 | Výměna všech profilových těsnění skříní a kotle | 8 800 Kč | 6 | 1 | 11 380 Kč | 13 770 Kč |
| 81 | D+M účelové nástavby | 620 Kč | 36 | 1 | 16 100 Kč | 19 481 Kč |
| 84 | Montáž tabule ADR přední + zadní | 1 200 Kč | 1 | 2 | 3 260 Kč | 3 945 Kč |
| 86 | Obnova schémat - panel | 1 000 Kč | 4 | 1 | 2 720 Kč | 3 291 Kč |
| 87 | Oprava všech vodivých pospojení | 500 Kč | 4 | 1 | 2 220 Kč | 2 686 Kč |
| 88 | Oprava elektrické instalace | 5 932 Kč | 40 | 1 | 23 132 Kč | 27 990 Kč |
| 90 | Oprava regulátor tlaku | 3 100 Kč | 3 | 1 | 4 390 Kč | 5 312 Kč |
| 92 | Výměna těsnění dveří kabiny | 1 400 Kč | 1 | 2 | 3 660 Kč | 4 429 Kč |
| 95 | Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace | 950 Kč | 2 | 2 | 3 620 Kč | 4 380 Kč |
| 96 | Oprava vnější kotle (laminace) | 5 560 Kč | 44 | 1 | 24 480 Kč | 29 621 Kč |
| 97 | Výměna LUN | 12 000 Kč | 3 | 3 | 39 870 Kč | 48 243 Kč |
| 98 | Oprava držák výdejní pistole | 800 Kč | 3 | 1 | 2 090 Kč | 2 529 Kč |
| 99 | Oprava uzemění výdejní pistole | 800 Kč | 2 | 1 | 1 660 Kč | 2 009 Kč |
| 103 | D+M motoru, celkové přetěsnění a seřízení | 9 630 Kč | 91 | 1 | 48 760 Kč | 59 000 Kč |
| 104 | D+M a přetěsnění výfukové porubí vč. tlumiče | 4 000 Kč | 4 | 1 | 5 720 Kč | 6 921 Kč |
| 105 | D+M oprava pomocný pohon z převodovky | 700 Kč | 8 | 1 | 4 140 Kč | 5 009 Kč |
| 106 | D+M skříň redukci z převodovky, oprava malá řada | 22 000 Kč | 11 | 1 | 26 730 Kč | 32 343 Kč |
| 107 | Výměna posilovač řízení | 17 000 Kč | 2 | 1 | 17 860 Kč | 21 611 Kč |
| 108 | D+M oprava přídatná převodovka | 1 000 Kč | 41 | 1 | 18 630 Kč | 22 542 Kč |
| 109 | Oprava brzd - výměna brzd.obložení a bubnů obou ZN | 18 000 Kč | 7 | 1 | 21 010 Kč | 25 422 Kč |
| 110 | Výměna brzdových válců obou ZN | 22 000 Kč | 5 | 1 | 24 150 Kč | 29 222 Kč |
| 111 | Oprava vzduch.soustavy podv.- celková | 45 200 Kč | 25 | 1 | 55 950 Kč | 67 700 Kč |
| 112 | D+M kabiny, výměna L dveří, výměna zadní L bok | 35 430 Kč | 62 | 1 | 62 090 Kč | 75 129 Kč |
| 113 | Přetěsnění náboje levého předního kola | 700 Kč | 6 | 1 | 3 280 Kč | 3 969 Kč |
| 114 | Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy | 9 000 Kč | 6 | 1 | 11 580 Kč | 14 012 Kč |
| 115 | Výměna všech pryž.manžet čepů, táhel, lapačů,... | 8 000 Kč | 22 | 1 | 17 460 Kč | 21 127 Kč |
| 116 | D+M oprava kloubových hřídelí v uložení polonáprav | 1 200 Kč | 3 | 1 | 2 490 Kč | 3 013 Kč |
| 117 | Výměna mlhovek a směrových světel vč.seřízení | 9 000 Kč | 6 | 1 | 11 580 Kč | 14 012 Kč |
| 118 | Výměna brzdových válců PN | 3 100 Kč | 3 | 1 | 4 390 Kč | 5 312 Kč |
| 119 | Oprava a seřízení naftového topení | 8 200 Kč | 5 | 1 | 10 350 Kč | 12 524 Kč |
| 120 | Výměna ventilátoru čelního skla | 5 400 Kč | 2 | 1 | 6 260 Kč | 7 575 Kč |
| 121 | Výměna stěračů | 1 500 Kč | 0,5 | 1 | 1 715 Kč | 2 075 Kč |
| 122 | Výměna L krycí plech stupaček | 4 400 Kč | 2 | 1 | 5 260 Kč | 6 365 Kč |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|-----|---|--------------|--------------|
| 123 | D+M oprava dílů kabiny, blatníků, sání, příslušenství | 1 400 Kč | 38 | 1 | 17 740 Kč | 21 465 Kč |
| 124 | Pískování dílů + podvozku | 2 280 Kč | 44 | 1 | 21 200 Kč | 25 652 Kč |
| 125 | Výměna výplní dveří | 3 200 Kč | 1,5 | 1 | 3 845 Kč | 4 652 Kč |
| 126 | Oprava čalounění středového sedáku | 4 300 Kč | 4 | 1 | 6 020 Kč | 7 284 Kč |
| 127 | Výměna všech olejových náplní podvozku | 9 750 Kč | 11 | 1 | 14 480 Kč | 17 521 Kč |
| 128 | Oprava el.instalace podvozku | 1 800 Kč | 6 | 1 | 4 380 Kč | 5 300 Kč |
| 129 | D+M všech plech. dílů | 820 Kč | 21 | 1 | 9 850 Kč | 11 919 Kč |
| 130 | D+M příslušenství podvozku pro lakování | 1 400 Kč | 16 | 1 | 8 280 Kč | 10 019 Kč |
| 131 | Oprava přetěsnění horních zátek na skříni zad. náprav | 430 Kč | 1 | 1 | 860 Kč | 1 041 Kč |
| 133 | Mytí, odmaštění dílů a skupin | 250 Kč | 6 | 1 | 2 830 Kč | 3 424 Kč |
| 134 | D+M přetěsnění nábojů L+P zadní nápravy | 1 300 Kč | 7 | 2 | 8 620 Kč | 10 430 Kč |
| 135 | Oprava náboj L kola PN | 7 600 Kč | 6 | 1 | 10 180 Kč | 12 318 Kč |
| 136 | Výměna válcové jednotky motoru 5ks | 4 500 Kč | 1 | 5 | 24 650 Kč | 29 827 Kč |
| 137 | Výměna synchrony na kole velké řady ve skříni | 6 600 Kč | 2 | 1 | 7 460 Kč | 9 027 Kč |
| 138 | Výměna lamely spojky | 7 000 Kč | 1 | 1 | 7 430 Kč | 8 990 Kč |
| ### | Celkový součet | 642 074 Kč | 0 | 0 | 1 540 561 Kč | 1 864 079 Kč |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| V Chlumci nad Cidinou | dne | 21.9.2016 |
|-----------------------|-----|-----------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Manažer logistiky a obchodu | Marek Myška |
|-----------------------------|-------------|

Cenová kalkulace na základě PL č. 31/2016

| | |
|--|---------------------------------|
| Úplný název techniky | Vojenský útvar - 662401 Olomouc |
| T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R) | VPZ-385-49-29 |

| Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce | Cena náhradního dílu bez DPH (Kč) | Počet hodin | počet kusů | celkem bez DPH | celkem s DPH | |
|---|---|-------------|------------|----------------|--------------|------------|
| 2 | Výměna hydraulického dvojčerpada | 11 600 Kč | 15 | 1 | 18 050 Kč | 21 841 Kč |
| 6 | Výměna vysilače paliva LUN 1. komora | 12 000 Kč | 4 | 1 | 13 720 Kč | 16 601 Kč |
| 9 | Přetěsnění třícestného kulového kohoutu | 0 Kč | 6 | 1 | 2 580 Kč | 3 122 Kč |
| 10 | Výměna vložek filtru F230.80 | 12 600 Kč | 4 | 1 | 8 020 Kč | 9 704 Kč |
| 14 | Přetěsnění všech klapek DN80 | 0 Kč | 35 | 1 | 15 050 Kč | 18 211 Kč |
| 15 | Tlaková zkouška | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 17 | Výměna patního ventilu | 9 500 Kč | 16 | 2 | 32 760 Kč | 39 640 Kč |
| 20 | Výměna neprůbojných pojistek | 5 500 Kč | 5 | 2 | 15 300 Kč | 18 513 Kč |
| 21 | Vyčištění kotle | 0 Kč | 24 | 1 | 10 320 Kč | 12 487 Kč |
| 23 | Kalibrace tlakoměrů | 0 Kč | 4,5 | 1 | 1 935 Kč | 2 341 Kč |
| 48 | Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C | 408 Kč | 1 | 12 | 10 051 Kč | 12 162 Kč |
| 62 | Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy | 19 880 Kč | 48 | 1 | 40 520 Kč | 49 029 Kč |
| 63 | Výměna buben uzemnění | 5 900 Kč | 4 | 1 | 7 620 Kč | 9 220 Kč |
| 64 | Oprava měřiče | 21 400 Kč | 10 | 1 | 25 700 Kč | 31 097 Kč |
| 66 | Oprava osvětlení UN | 1 943 Kč | 3 | 3 | 9 699 Kč | 11 736 Kč |
| 67 | Oprava ukazatele paliva LUN | 2 500 Kč | 4 | 1 | 4 220 Kč | 5 106 Kč |
| 69 | Odmaštění a vyčištění | 963 Kč | 6 | 1 | 3 543 Kč | 4 287 Kč |
| 70 | D+M účelová nástavba | 1 550 Kč | 35 | 1 | 16 600 Kč | 20 086 Kč |
| 75 | Výměna všech profilových těsnění skříní | 8 896 Kč | 9 | 1 | 12 766 Kč | 15 447 Kč |
| 76 | Oprava límce kotle - laminace | 4 580 Kč | 44 | 1 | 23 500 Kč | 28 435 Kč |
| 79 | Oprava elektrické instalace nástavby | 3 520 Kč | 20 | 1 | 12 120 Kč | 14 665 Kč |
| 91 | Oprava všech vodivých pospojení | 986 Kč | 5 | 1 | 3 136 Kč | 3 795 Kč |
| 93 | Oprava hasící soustava | 2 967 Kč | 2 | 2 | 7 654 Kč | 9 261 Kč |
| 95 | Výměna olej hydraulický | 12 800 Kč | 6 | 1 | 15 380 Kč | 18 610 Kč |
| 103 | Výměna hadice samospád | 3 500 Kč | 1 | 1 | 3 930 Kč | 4 755 Kč |
| 111 | Oprava těsnění lem kotle | 400 Kč | 4 | 1 | 2 120 Kč | 2 565 Kč |
| 115 | Výměna hadice rekuperace | 2 340 Kč | 2 | 1 | 3 200 Kč | 3 872 Kč |
| 117 | Oprava přetěsnění vík kotle | 1 000 Kč | 1,5 | 3 | 4 935 Kč | 5 971 Kč |
| 120 | Oprava vzduchových rozvodů | 800 Kč | 8 | 1 | 4 240 Kč | 5 130 Kč |
| 123 | Oprava zapínání čerpadla | 1 860 Kč | 16 | 1 | 8 740 Kč | 10 575 Kč |
| 124 | Výměna desky EHK | 200 Kč | 0,5 | 1 | 415 Kč | 502 Kč |
| 125 | Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.sous.podvoz. | 9 000 Kč | 8 | 1 | 12 440 Kč | 15 052 Kč |
| 126 | Přetěsnění výdejního potrubí | 1 200 Kč | 16 | 1 | 8 080 Kč | 9 777 Kč |
| ### | Celkový součet | 159 793 Kč | 0 | 0 | 360 494 Kč | 436 198 Kč |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| V Chlumci nad Cidinou | dne | 19.9.2016 |
|-----------------------|-----|-----------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Manažer logistiky a obchodu | Marek Myška |
|-----------------------------|-------------|

Cenová kalkulace na základě PL č. 32/2016

| | |
|---|-----------------------------|
| Úplný název techniky | Vojenský útvar - 1825 Tábor |
| T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R) | VPZ-399-03-93 |

| Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce | Cena náhradního dílu bez DPH (Kč) | Počet hodin | počet kusů | celkem bez DPH | celkem s DPH |
|---|--|-------------|------------|----------------|--------------|
| 10 | Výměna vložek filtru F230.80 | 4 | 1 | 6 300 Kč | 9 704 Kč |
| 12 | Výměna koncovky sání cizí zdroj | 6 | 1 | 3 500 Kč | 7 357 Kč |
| 13 | Výměna koncovky výdej cizí zdroj | 6 | 1 | 3 500 Kč | 7 357 Kč |
| 14 | Přetěsnění všech klapek DN80 | 35 | 1 | 0 Kč | 18 211 Kč |
| 15 | Tlaková zkouška | 5 | 1 | 0 Kč | 2 602 Kč |
| 17 | Výměna patního ventilu | 16 | 2 | 9 500 Kč | 39 640 Kč |
| 18 | Revize ELSTAT | 5 | 1 | 0 Kč | 2 602 Kč |
| 20 | Výměna neprůbojných pojistek | 5 | 2 | 5 500 Kč | 18 513 Kč |
| 21 | Vyčištění kotle | 24 | 1 | 0 Kč | 12 487 Kč |
| 23 | Kalibrace tlakoměrů | 4,5 | 1 | 0 Kč | 2 341 Kč |
| 48 | Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C | 1 | 12 | 408 Kč | 12 162 Kč |
| 62 | Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy | 48 | 1 | 19 880 Kč | 49 029 Kč |
| 63 | Výměna buben uzemnění | 4 | 1 | 5 900 Kč | 9 220 Kč |
| 65 | Oprava zamykání skříní UN | 3 | 14 | 1 200 Kč | 42 181 Kč |
| 66 | Oprava osvětlení UN | 3 | 3 | 1 943 Kč | 11 736 Kč |
| 69 | Odmaštění a vyčištění | 6 | 1 | 963 Kč | 4 287 Kč |
| 70 | D+M účelová nástavba | 35 | 1 | 1 550 Kč | 20 086 Kč |
| 75 | Výměna všech profilových těsnění skříní | 9 | 1 | 8 896 Kč | 15 447 Kč |
| 79 | Oprava elektrické instalace nástavby | 20 | 1 | 3 520 Kč | 14 665 Kč |
| 82 | Místní oprava laku | 24 | 1 | 4 596 Kč | 18 048 Kč |
| 91 | Oprava všech vodivých pospojení | 5 | 1 | 986 Kč | 3 795 Kč |
| 92 | Oprava regulátor tlaku | 3 | 1 | 3 100 Kč | 5 312 Kč |
| 93 | Oprava hasící soustava | 2 | 2 | 2 967 Kč | 9 261 Kč |
| 95 | Výměna olej hydraulický | 6 | 1 | 12 800 Kč | 18 610 Kč |
| 115 | Výměna hadice rekuperace | 2 | 1 | 2 340 Kč | 3 872 Kč |
| 117 | Oprava přetěsnění vík kotle | 1,5 | 3 | 1 000 Kč | 5 971 Kč |
| 123 | Oprava zapínání čerpadla | 16 | 1 | 1 860 Kč | 10 575 Kč |
| 126 | Přetěsnění výdejšího potrubí | 16 | 1 | 1 200 Kč | 9 777 Kč |
| ### | Celkový součet | 0 | 0 | 103 409 Kč | 384 847 Kč |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| V Chlumci nad Cidinou | dne | 21.9.2016 |
|-----------------------|-----|-----------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Manažer logistiky a obchodu | Marek Myška |
|-----------------------------|-------------|

Cenová kalkulace na základě PL č. 33/2016

| | |
|---|--------------------------------------|
| Úplný název techniky | Vojenský útvar - 6848 Hradec Králové |
| T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R) | VPZ-370-21-47 |

| Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce | Cena náhradního dílu bez DPH (Kč) | Počet hodin | počet kusů | celkem bez DPH | celkem s DPH | |
|---|--|-------------|------------|----------------|--------------|------------|
| 15 | Tlaková zkouška | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 18 | Revize ELSTAT | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 19 | Kalibrace průtočného měřiče | 0 Kč | 8 | 1 | 3 440 Kč | 4 162 Kč |
| 20 | Výměna neprůbojných pojistek | 5 500 Kč | 5 | 2 | 15 300 Kč | 18 513 Kč |
| 21 | Vyčištění kotle | 0 Kč | 24 | 1 | 10 320 Kč | 12 487 Kč |
| 22 | Výměna vegeventilu navíjení hadic | 9 000 Kč | 4 | 1 | 10 720 Kč | 12 971 Kč |
| 23 | Kalibrace tlakoměrů | 0 Kč | 4,5 | 1 | 1 935 Kč | 2 341 Kč |
| 30 | Výměna posilovače spojky | 5 080 Kč | 2,5 | 1 | 6 155 Kč | 7 448 Kč |
| 48 | Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C | 408 Kč | 1 | 4 | 3 350 Kč | 4 054 Kč |
| 54 | Výměna vypínacího ložiska spojky | 2 191 Kč | 10 | 1 | 6 491 Kč | 7 854 Kč |
| 63 | Výměna buben uzemnění | 5 900 Kč | 4 | 1 | 7 620 Kč | 9 220 Kč |
| 91 | Oprava všech vodičových pospojení | 986 Kč | 5 | 1 | 3 136 Kč | 3 795 Kč |
| 93 | Oprava hasící soustava | 2 967 Kč | 2 | 2 | 7 654 Kč | 9 261 Kč |
| 98 | Oprava spojky - výměna lamely a přítl.talíře | 6 500 Kč | 22 | 1 | 15 960 Kč | 19 312 Kč |
| 107 | D+M motor - nutné pro opravu spojky | 2 560 Kč | 36 | 1 | 18 040 Kč | 21 828 Kč |
| 113 | Výměna výdejní pistole Dn25 | 3 560 Kč | 2 | 1 | 4 420 Kč | 5 348 Kč |
| 120 | Oprava vzduchových rozvodů | 800 Kč | 8 | 1 | 4 240 Kč | 5 130 Kč |
| 123 | Oprava zapínání čerpadla | 1 860 Kč | 16 | 1 | 8 740 Kč | 10 575 Kč |
| 127 | Výměna počítadlo | 5 500 Kč | 1 | 1 | 5 930 Kč | 7 175 Kč |
| 128 | Přetěsnění výdejních hadic | 250 Kč | 4 | 1 | 1 970 Kč | 2 384 Kč |
| ### | Celkový součet | 53 062 Kč | 0 | 0 | 139 722 Kč | 169 063 Kč |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| V Chlumci nad Cidinou | dne | 19.9.2016 |
|-----------------------|-----|-----------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Manažer logistiky a obchodu | Marek Myška |
|-----------------------------|-------------|

Cenová kalkulace na základě PL č. 34/2016

| | |
|--|--------------------------------------|
| Úplný název techniky | Vojenský útvar - 6950 Stará Boleslav |
| T-815 CA 18 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R) | 397-00-30 |

| | Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce | Cena náhradního dílu bez DPH (Kč) | Počet hodin | počet kusů | celkem bez DPH | celkem s DPH |
|----|---|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 11 | Kalibrace tlakoměrů | 0 Kč | 4,5 | 1 | 1 935 Kč | 2 341 Kč |
| 13 | Revize ELSTAT | 0 Kč | 4 | 1 | 1 720 Kč | 2 081 Kč |
| 24 | Celkový součet | 0 Kč | 0 | 0 | 3 655 Kč | 4 423 Kč |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| V Chlumci nad Cidinou | dne | 21.9.2016 |
|-----------------------|-----|-----------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Manažer logistiky a obchodu | Marek Myška |
|-----------------------------|-------------|