

## Objednávka k provedení opravy č. 278/12/18/12/2016-4854

k Rámcové smlouvě o dílo č. 155610221

### Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,  
plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice  
(dále jen „objednatel“)

a

### Okrouhlický s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 10483

Sídlo: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

Jejmž jménem jedná: Milan Okrouhlický

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s Rámcovou smlouvou o dílo č. 155610221 objednává objednatel  
u zhotovitele provedení opravy vozidla BUS KAROSA LC-936.1038 VPZ: 398-28-19,  
VIN: TMKL61038WM001624

Popis	Počet	MJ	Cena včetně DPH
Výměna čtyřcestného ventilu (značný únik vzduchu)	1	ks	4.827,90 Kč
Výměna hlavního spojivého válce včetně odvzdušnění systému (válec propouští brzdovou kapalinu)	1	ks	3.605,80 Kč
Kontrola geometrie přední nápravy.	1	ks	847,00 Kč
V případě potřeby-seřízení geometrie přední nápravy	1	ks	2.178,00 Kč
<b>Celková cena opravy</b>			<b>11.458,70 Kč</b>

Veškeré podmínky plnění díla výzvy se řídí ustanoveními Rámcovou smlouvou o dílo č. 155610221.

Tato výzva má 3 očíslované strany.

V Pardubicích dne 21.11.2016



V Hradci Králové dne: 14.11.2016

