



74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 141367/2021-6142

Bučovice 17. května 2021
Přílohy: 1

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. 4 (Rámcová dohoda č. SpMO 24993/2020-6142)

ZHOTOVITEL:

AB AUTOBOSS s.r.o.

Dukelská 13,
737 01 Český Těšín

IČ: 47682663

DIČ: CZ47682663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 4721

Jejmž jménem jedná:

Vyřizuje

Mgr. Igor Bosák

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1

160 00 Praha 6 – Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, č.j.:
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel

VÚ 6142 Bučovice

Sokolovská 1,685 01 Bučovice

Bankovní spojení: ČNB, Správa 701,

Na Příkopě 28, Praha

Číslo účtu: 404881/0710

Tato výzva k poskytnutí plnění (dále jen Výzva) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Na základě Rámcové dohody č. SpMO 24993/2020-6142 u Vás objednááme službu uvedenou v příloze č. 1 této Výzvy.

Cena včetně DPH: **323 276,85 Kč.**

Slovy **třistadvacetřítisícdvěstěsedmdesátšest a 85/100 CZK.**

Náklady nad rozsah této Výzvy nebo překročení výše uvedené ceny jdou k tíži dodavatele.

Požadovaná doba provedení služby: **do 25. 6. 2021.**

Splatnost faktury je 30 dní.

Tato výzva má 1 přílohu o 1 listu.

Pokud budou u zdanitelného plnění zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Za objednavatele vyřizuje:

V Bučovicích dne:

Za objednatele

Velitel

V Českém Těšíně dne:

Za zhotovitele

Jednatel

Mgr. Igor Bosák

Příloha č. 1 - Výzva k poskytnutí plnění č. 4 (k RD č. **Sp. zn. SpMO 24993/2020-6142**)

Výzva č. 4

Na základě rámcové dohody na opravu a servis T815 Multilift (Sp. zn. SpMO 24993/2020-6142) tímto objednááme opravu vozidla AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV, VIN: TNU260R816K039322 (VPZ: 024-43-67).

P.č.	Požadovaná služba	Náhradní díl	Počet kusů/úkonů
1.	Motor – ztráta výkonu, špatný chod palivového čerpadla, kontrola kompresních tlaků, kontrola tlaku turba, pročištění vedení paliva, výměna filtračních prvků	Materiál potřebný pro opravu	1
2.	Výměna ručního podávacího čerpadla	Materiál potřebný pro opravu	1
3.	Výměna kompletní spojky (spojka, lamela, setrvačnick, posilovač)	Materiál potřebný pro opravu	1
4.	1. náprava – pravá kloubovka – únik oleje, vůle uložení	Materiál potřebný pro opravu	1
5.	1. náprava - levá manžeta polonápravy - únik oleje	Materiál potřebný pro opravu	1

6.	2. náprava - výměna popraskaných brzdových hadic	Brzdové hadice	2	
7.	Oprava nefunkčního tachografu - neukazuje	Materiál potřebný pro opravu	1	
8.	Výměna prodřené hadice propojení k olej. vaně motoru	Materiál potřebný pro opravu	1	
9.	Oprava úniku oleje ze šroubení u monobloku	Materiál potřebný pro opravu	1	
10.	Oprava vadné korekce světel včetně seřízení světlometů	Materiál potřebný pro opravu	1	
11.	Výměna levého předního světlometu	Materiál potřebný pro opravu	1	
12.	Oprava palivoměru - neukazuje	Materiál potřebný pro opravu	1	
13.	Výměna krytů koncových světlometů	Materiál potřebný pro opravu	2	
14.	Nástavba – výměna steřelých pryžových dorazů válečkových tratí a oprava vůlí v čepích	Materiál potřebný pro opravu	1	
15.	Provedení TK a ME	/	1	

16.	Repas brzd. čelisti kompletní na 1. a 2. Nápravě (RD-6)	Čelist brzdová	4		
17.	Výměna rozvíracího válečku brzd PERROT na 1. a 2. nápravě (RD-7)	Rozvírací váleček brzd PERROT	4		
18.	Výměna vratných a přidržovacích pružin na 1. a 2. nápravě (RD-8)	Vratná pružina	4		
19.	Výměna vstřikovacího čerpadla (RD-22)	Materiál potřebný pro opravu	1		
20.	Výměna elektropneumatického ventilu (RD-21)	Elektropneumatický ventil	2		
21.	Seřízení sbíhavosti předních náprav (RD-5)		1		
22.	Provedení revizní zkoušky (RD-24)		1		
Celkem					323 276,85