

PROTOKOL O OPRAVĚ č. 4210226

Strana 1/1

Vaše objednávka č. P2021/000198
ze dne: 29.03.2021
Technik:
Typ záruky: Mimo záruku

Odběratel:
Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčková 660/69
767 01 Kroměříž, ČR
IČO: 27660532
DIČ: CZ27660532

Příjemce:
Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčková 660/69
767 01 Kroměříž, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
	USP-L03CF5B/WR	K0E2M3GFB00041Y		

Požadavek zákazníka:

Vadná sonda.

Popis závady:

Poškozená sonda

Popis provedené práce:

Poškození sondy je velkého rozsahu a sonda není opravitelná, provedena oprava sondy výměnou. Dodání sondy USP-L03CF5C vč. K0RZM3GR400069X.

Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	USP-L03CF5C/WR SAMSUNG MEDISON 3-12 MHz širokopásmová lineární sonda, 50 mm (L3-12A)	1	148 384,29	10,0%	133 545,86	21

Cena opravy (bez DPH):

133 545,86 Kč

Poznámky:

Chyba odstraněna: ANO
Provedena kontrola
funkčnosti a bezpečnosti: ANO
Technik:

Datum:
12.05.2021

Potvrzení opravy:

(razítko a podpis)