

VOJENSKÝ ÚTVAR 7214
ČÁSLAV

Počet listů 1

O B J E D N Á V K A dílčího plnění č. 220/2021-7214
ve smyslu Smlouvy o dílo č. 108/2021-7214
Ag.č. 21225005347

P.č.	Název	ks	Cena s DPH	Poznámka
1.	Revize SUEZ-4 (á 3.870,00 Kč s DPH)	7	27 090,00 Kč	
2.	Výměna tlačítek (á 15.511,72 Kč s DPH)	5	77 558,60 Kč	
	Výměna kompletu držáku zrcátka	1	2 026,60 Kč	
	Dopravné - servisní výjezd (á 3.018,71 Kč s DPH)	3	9 056,13 Kč	
	Záloha na drobné opravy při revizích	1	10 000,00 Kč	
	Jedná se o maximální předpokládanou cenu. Prosíme o fakturaci v případě jejího dosažení nebo se skutečnou částkou po ukončení provedených prací.			
	Celková cena dílčího plnění (vč. DPH)		125 731,33 Kč	

Zhotovitel je povinen provést službu uvedenou v této objednávce nejpozději do 17.8.2021.

V Chotusicích, dne

Za objednatele:

Ing.
Jaroslav
Míka

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Míka
Datum: 2021.06.01
13:28:01 +02'00'

plukovník, gšt. Ing. Jaroslav Míka

hodnost, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), razítko a podpis

V dne

Za zhotovitele



Digitálně podepsal Ing. Jiří Solanský
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-63076551,
o=SOHOS, s.r.o., ou=3, cn=Ing. Jiří
Solanský, sn=Solanský,
givenName=Jiří,
serialNumber=P586609
Datum: 2021.05.31 10:52:55 +02'00'

jméno, příjmení (hůlkovým písmem), razítko a podpis

- Kontrola výstupních parametrů stejnosměrného a střídavého zdroje výrobcem zařízení, el. revize spouštěcího zdroje SUEZ-4 e.č.9211005-91 (420-79-91, poslední. rev.17.08.2020), případné opravy.
- Kontrola výstupních parametrů stejnosměrného a střídavého zdroje výrobcem zařízení, el. revize spouštěcího zdroje SUEZ-4.1 e.č. 9506019-84 (344-70-84, poslední. rev.17.08.2020), případné opravy.
- Kontrola výstupních parametrů stejnosměrného a střídavého zdroje výrobcem zařízení, el. revize spouštěcího zdroje SUEZ-4M e.č.9211006-12 (420-83-12, poslední. rev.17.08.2020), případné opravy.
Výměna tlačítka ovlád. panelu: 2ks zelené tlač.
Výměna kompletního držáku zrcátka (pravá strana).
- Kontrola výstupních parametrů stejnosměrného a střídavého zdroje výrobcem zařízení, el. revize spouštěcího zdroje SUEZ-4M e.č.9211008-08 (420-86-08, poslední. rev.13.11.2020), případné opravy.

Výměna tlačítka ovlád. panelu: 1ks zelené tlač., 2ks červené tlač.

5. Kontrola výstupních parametrů stejnosměrného a střídavého zdroje výrobcem zařízení, el. revize spouštěcího zdroje SUEZ-4M e.č.9211009-39 (420-86-39, poslední. rev.17.8.2020), případné opravy.
Výměna tlačítka ovlád. panelu: 2ks zelené tlač.

6. Kontrola výstupních parametrů stejnosměrného a střídavého zdroje výrobcem zařízení, el. revize spouštěcího zdroje SUEZ-4M e.č.9311011-02 (432-61-02, poslední. rev.17.8.2020), případné opravy.
Výměna tlačítka ovlád. panelu: 1ks červené tlač.

7. Kontrola výstupních parametrů stejnosměrného a střídavého zdroje výrobcem zařízení, el. revize spouštěcího zdroje SUEZ-4M e.č.9311012-05 (432-64-05, poslední. rev.17.8.2020), případné opravy.
Výměna tlačítka ovlád. panelu: 1ks zelené tlač., 1ks červené tlač.

Provedení údržby v prostoru letiště Čáslav do 17.8.2021, 3x servisní výjezd.