

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 21121000432
Automobil pancéřový IVECO – vybrané VPZ

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ředitelka odboru centrálních běžných výdajů Sekce
vyzbrojování a akvizic MO

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Nikola BUZKOVÁ, tel. ■■■■■■■■

e-mail: ■■■■■■■■

Kontaktní osoba ve věcech technických:

jméno Ing. Jiří ŠTURMA, tel. ■■■■■■■■ e-mail:

■■■■■■■■

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor centrálních běžných výdajů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

PRAGA-Export s.r.o.

zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 115181

Se sídlem: U Císařské cesty 219, Benice, 103 00 Praha 10

IČO: 27577171

DIČ: CZ27577171

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-1988410257/0100

Osoba oprávněná k jednání: Ing. David BRÁZDA, jednatel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. David BRÁZDA, tel. ■■■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence:

PRAGA-Export s.r.o.
U Císařské cesty 219
103 00 Praha 10 - Benice
mz3ur7

Datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. IV. odst. 5 „Smlouvy o dílo č. 21121000432 Automobil pancéřový IVECO – vybrané VPZ“ uzavřené dne 24. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva“) a v souladu s ustanovením § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) a na změnách smlouvy, které jsou uvedeny v čl. IV. dodatku.

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti vojenské techniky – vozidla poř. č. 1. Automobil obrn. IVECO 50B4 RVS, VPZ 311-21-99 provedením dodatečných služeb, které nejsou předmětem smlouvy, protože se jedná o dodatečné služby, které jsou objektivně doložené, nezbytné k uvedení vozidla do stanoveného technického stavu, potřeba jejich provedení se projevila až v průběhu realizace dílčího plnění a nebyly předvídatelné před předáním vozidla do opravy.

III.

Předmět dodatku a cena za dodatečné služby

1. Předmětem dodatku je závazek zhotovitele provést dodatečné služby na vozidle Automobil pancéřový IVECO 50B4 – VPZ 311-21-99 uvedeném v příloze č. 2 „Kalkulační list díla“ smlouvy pod poř. č. 1 (dále jen „vozidlo poř. č. 1“) v rozsahu úkonů uvedených v příloze dodatku v tabulce pro vozidlo poř. č. 1 pod pořadovým číslem 33. (33.1. až 33.54.), a to podle podmínek uvedených ve smlouvě (dále jen „**dodatečné služby**“).
2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dodatečné služby na vozidle poř. č. 1 zaplatit cenu dohodnutou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši:

1 993 276,56 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesáttřítisícdvěstěsedmdesátšestkorunčeských a 56/100)

Celková cena za dodatečné služby bez DPH činí 1 647 336,00 Kč, sazba DPH 21,0 % činí 345 940,56 Kč. Celková cena za dodatečné služby v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

IV.

Změny smlouvy

Vzhledem k požadovaným dodatečným službám:

1. se ruší text čl. IV. odst. 1 smlouvy a nahrazuje se textem ve znění:

„1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 526/1990 Sb.“), dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

44 754 864,11 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicetčtyřimilionysedmsetpadesátčtyřitisícsmsetšedesátčtyřikorunčeských a 11/100)

Celková cena za dílo bez DPH činí 36 987 491,00 Kč, sazba DPH 21,0 % činí 7 767 373,11 Kč. Celková cena za dílo v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.“

2. se ruší text prvního řádku v tabulce v čl. IV. odst. 2 smlouvy a nahrazuje se textem ve znění:

P. č.	Vozidlo	VPZ	Cena v Kč	
			bez DPH	včetně DPH
1.	Automobil obrn. IVECO 50B4 RVS	311-21-99	8 333 886,00	10 084 002,06

3. v příloze č. 2 „Kalkulační list díla“ smlouvy se ruší na straně 1 tabulka se souhrnnými údaji za smluvní plnění a dále na straně 2 a 3 tabulka za dílčí plnění pro vozidlo poř. č. 1 a nahrazují se tabulkami uvedenými v příloze dodatku.

V.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách a jedné příloze o 5 stranách a stává se nedílnou součástí smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha „Kalkulační list díla“ souhrnné údaje za smluvní plnění a kalkulační list díla pro vozidlo poř. č. 1 o 5 stranách.

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka

za objednatele
podepsáno elektronicky

Ing David BRÁZDA
jednatel

za zhotovitele
podepsáno elektronicky

Ing. David
Brázda

Digitálně podepsal
Ing. David Brázda
Datum: 2021.06.02
09:48:36 +02'00'

Kalkulační list díla

p.č.	Dislokace	Typ techniky	VPZ	počet hodin	cena (bez DPH)					Cena celkem (s DPH)
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	CELKEM	
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	VÚ 5153 Přáslavice	IVECO 50B4 RVS	311-21-99							
2	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5 M2	330-85-58							
3	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5	420-85-07							
4	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5	420-37-73							
5	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	312-47-69							
6	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	311-43-66							
7	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	311-21-82							
8	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	317-74-39							
9	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	331-68-54							
10	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	387-78-94							
CELKEM ZA SMLUVNÍ PLNĚNÍ										

1) Automobil pancéřový IVECO 50B4 RVS - VPZ: 311-21-99				Dislokace: VÚ 515300 Přeaslavice							
p.č.	Skupina	Podskupina	název úkonu	počet hodin	cena (bez DPH)					Cena celkem (s DPH)	
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	CELKEM		
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
1	I. Podvozková část vozidla	Okna	Výměna oken - čelní sklo, pravé přední, pravé zadní								
2		Dveře	Levé přední - oprava poškození								
3			Pravé přední - oprava poškození								
4			Levé zadní - oprava poškození								
5			Pravé zadní - oprava poškození								
6		Karosérie		Výměna kapoty motoru							
7				Výměna levého předního světla							
8				Výměna pravého předního světla							
9				Výměna předních ukazatelů směru							
10				Výměna pravého nárazníku							
11				Výměna levého prahu							
12				Výměna levého předního podběhu							
13				Výměna deformované střechy							
14				Výměna krytu elektriky							
15				Výměna antény rušičky							
16				Oprava spodního sešikmeného pancíře							
17				Oprava levé strany rámu kabiny							
18				Oprava pravého vyklápěcího dílu zadní nástavby							
19				Oprava zadního nárazníku							
20				Výměna pravého prahu							
21				Výměna pravé zadní horní lišty							
22				Výměna obou vnějších zpětných zrcátek							
23				Oprava celkového laku vozidla							
24			Kola		Výměna pravé přední pneumatiky a disku						
25		Lemy blatníků		Nutná výměna, levý přední (poškozen)							

1) Automobil pancéřový IVECO 50B4 RVS - VPZ: 311-21-99				Dislokace: VÚ 515300 Přáslavice					
p.č.	Skupina	Podskupina	název úkonu	počet hodin	cena (bez DPH)				Cena celkem (s DPH)
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
26	I. Podvozková část vozidla	Motor	Výměna rámu motoru						
27			Výměna palivového potrubí						
28		Panely dveří	Levý střední panel – prasklý						
29		Sedačky	Opotřeбенý a prodřený potah u všech sedadel						
30		Stěrače	Výměna všech stěračů						
31		Podvozek	Kontrola přední nápravy						
32	II. Zbraňová stanice optika		Oprava zbraňové stanice a její montáž na podvozek						
Celkem 1 až 32									
33	1.	Dodatečné služby	Oprava rámu bočního LP okna						
			Oprava rámu bočního LZ okna						
			Výměna pantů LP dveří (2 ks)						
			Výměna pantů LZ dveří (2 ks)						
			Výměna pantů PP dveří (2 ks)						
			Výměna pantů PZ dveří (2 ks)						
			Výměna centralizačních prvků LP (2 ks)						
			Výměna centralizačních prvků LZ (2 ks)						
			Výměna centralizačních prvků PP (2 ks)						
			Výměna centralizačních prvků PZ (2 ks)						
			Výměna LP a LZ zámků dveří (2 ks)						
			Výměna LP a LZ omezovače dveří (2 ks)						
			Výměna táhla protiminového zámku LP						
			Výměna táhla protiminového zámku LZ						
			Výměna držáku vysoušeče a brzdových válců						
			Výměna kotvící konzole levá strana						
			Výměna držáku motoru levá strana						

1) Automobil pancéřový IVECO 50B4 RVS - VPZ: 311-21-99				Dislokace: VÚ 515300 Přáslavice					
p.č.	Skupina	Podskupina	název úkonu	počet hodin	cena (bez DPH)			Cena celkem (s DPH)	
					za 1 hod	za x hod	za materiál		za kooperace
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
33		Dodatečné služby	18.	Kontrola motoru - sada těsnění					
			19.	Kontrola převodovky					
			20.	Kontrola rozvodovek					
			21.	Oprava obalu rozvodovky PN					
			22.	Výměna poloosy LP + LZ (2ks)					
			23.	Oprava LZ brzdového třmenu					
			24.	Výměna servořízení					
			25.	Výměna rozpěrných trubek držáků					
			26.	Výměna L horního ramene					
			27.	Výměna šnorchlu sání					
			28.	Výměna brzdových destiček PN + ZN					
			29.	Poškozená trubka AC výměna + náplň					
			30.	Výměna palivového potrubí v rámu					
			31.	Výměna sinenbloků kabiny a nákladového prostoru (8 ks)					
			32.	Oprava nezávislého topení					
			33.	Výměna kulových čepů (2 ks)					
			34.	Výměna pneumatického ventilu vyřazení pohonu					
			35.	Výměna nádobky ostřikovače + motorku					
			36.	Výměna výměníku oleje převodovky					
			37.	Oprava pravého předního nárazníku					
			38.	Oprava držáku klínu					
			39.	Výměna držáku antény na nákladovém prostoru					
			40.	Oprava čelního panelu					
			41.	Oprava držáku volantové tyče					
			42.	Výměna snímače filtru paliva					
			43.	Výměna akumulátorů vozidla (2 ks)					

1) Automobil pancéřový IVECO 50B4 RVS - VPZ: 311-21-99				Dislokace: VÚ 515300 Přáslavice					
p.č.	Skupina	Podskupina	název úkonu	počet hodin	cena (bez DPH)				Cena celkem (s DPH)
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
33	Dodatečné služby	44.	Oprava držáku antény LP						
		45.	LZ kolo defekt						
		46.	Montáž nášlapů na spodní pancíř (2 ks)						
		47.	Výměna vnitřního madla dveří LP						
		48.	Výměna plochých řemenů na motoru						
		49.	Geometrie PN + ZN						
		50.	Výměna pístnic nákladového prostoru (6 ks)						
		51.	Výměna pístnic kapoty (2 ks)						
		52.	Oprava spodního dílu kabiny						
		53.	Oprava, regenerace akumulátoru ZS						
		54.	Výměna náplní a filtrů po opravě						
			Celkem dodatečné služby						
CELKEM ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ								8 333 886,00 Kč	10 084 002,06 Kč