

Příloha č. 1 - Kalkulace cen za servisní kontroly

Pracoviště zadavatele	Místnost	Podlaží	Poznámka	Popis
Jednotka/označení - vnější+vnitřní				
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj				
MCF-24 NV	č. dveří 009	přízemí		rozvodna(UPS)
MUCF-60VB				
MCF-18NV	č. dveří 016	přízemí		tel.ústředna
MUCF-18NV				
MCF-GA35VB	č. dveří 301	3. NP		OIT
MUCF-GA35VB				
MS-GA80VB	č. dveří 311	3. NP		OIT
MU-GA80VB				
MS-GA80VB	č. dveří 311	3. NP		OIT
MU-GA80VB				
MS-GA80VB	č. dveří 312	3. NP		OIT
MU-GA80VB				
MS-12NV *)	č. dveří 306	3. NP		OIT
MU-12NV				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				17 365,00 Kč
Územní pracoviště v Hradci Králové				
MS-09 LVE2	č. dveří 30	přízemí		telefonní ústředna
MU-09 LV				
MS-GA50 VBE1	č. dveří 124,125	1. NP		rozvaděč LAN, kopírka
MU-GA50 VB				
MSZ-GE71VA	č. dveří 140,141	1.NP		tiskárna, server
MUZ-GE71VA				
MSC-GA35 VBE1	č. dveří 28	přízemí		sklad, server
MU-GA35 VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				9 743,00 Kč
Územní pracoviště v Novém Bydžově				
MS-GA60VB		1.patro		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Jičíně				
MSZ-GE50VA	2120	1.patro		server
MUZ-GE50VA			vnější jedn.	
FDKJ36HKXE2	2120	1.patro		server

FDCJ224HKXE2B			vnější jedn.	na zadním schodišti
FDKJ36HKXE2	2110	1.patro		rozvaděč LAN
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				6 405,00 Kč
Územní pracoviště v Hořicích				
MSH-C18 TV	č.dveří 208	1.patro		server
MUH-C18 TV			vnější jednotka	
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 603,00 Kč
Územní pracoviště v Nové Pace				
MS-12 NV *)	č.dveří 11	1. patro		server
MU-12 NV			vnější jednotka	
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Náchodě				
PLA-RP71		1.NP		server
PU-P71YHA				
MSZ-HA35VA	č. dveří 117	1. NP		telefonní ústředna
MUZ- HA35VA				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				5 904,00 Kč
Územní pracoviště v Broumově				
MS-GA60VB	č. dveří 301	3. NP		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Jaroměři				
MS-GA60VB		2. NP		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou				
MS-GA60VB		3.patro		server
MU-GA60VB				
MSC-GA25VB		3. patro		ústředna EPS,EZS
MU-GA25VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				4 956,00 Kč
Územní pracoviště v Dobrušce				
MS-GA80VB	313	3. NP		server
MU-GA80VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 525,00 Kč

Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí				
MS-GA60VB		1. NP		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Trutnově				
MS-GA80VB		2.patro		server
MU-GA80VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 525,00 Kč
Územní pracoviště v Dvoře Králové nad Labem				
MS-GA60VB	č. 109	1.patro		
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště ve Vrchlabí				
MS-GA60VB		1.patro		server
MU-GA60VB				
Hitachi RAS 3149CV		přízemí		server
Hitachi RAC 3149CV				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				4 956,00 Kč
FÚ pro Pardubický kraj				
MSZ-SF50VE	č.dveří 616	5.patro		server
MUZ-SF50VE				
MSZ-SF50VE	č.dveří 217	1.patro		server
MUZ-SF50VE				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				5 050,00 Kč
Územní pracoviště v Pardubicích				
PCA-RP71	č.dveří 323	3.patro		server
PU-P71 VHA				
MCF-GA60VB	č. dveří 314	3.patro		ústředna
MUCF-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				6 176,00 Kč
Územní pracoviště v Holicích				
PL-2 KJB	č.dveří 306	3.patro		server
PU-2VJB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				3 651,00 Kč
Územní pracoviště v Přelouči				
MS-GA60VB	č. dveří 209	2.patro		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč

Územní pracoviště v Chrudimi				
MS-GA 60VB	č. dveří 315	3. NP		server
MU-GA 50 VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Hlinsku				
MS-GA60VB	č. dveří 70	3.NP		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště ve Svitavách				
MS-GA60VB	místnost 218	2. patro		server
MU-GA60VB		střecha		
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Litomyšli				
MS-GA60VB	místnost 109	přízemí		server
MU-GA60VB		střecha		
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Moravské Třebové				
MS-GA80VB	místnost 309	2. patro		server
MU-GA80VB		střecha		
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 525,00 Kč
Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí				
MS-GA60VB	č. dveří 108	1. NP		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště ve Vysokém Mýtě				
MS-GA60VB	č. dveří 21	1.NP		server
MU-GA60VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Územní pracoviště v Žamberku				
MS-GA50 VB	č. dveří 223	1. NP		server
MU-GA50 VB				
Cena za servisní prohlídku za pracoviště celkem bez DPH				2 478,00 Kč
Cena za servisní prohlídky celkem bez DPH				109 076,00 Kč
Cena za servisní prohlídky celkem s DPH				131 981,96 Kč

Na jednotky označené *) se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006, kterým se provádí revize Regulovaného chladiva nebo tzv. F-plynů. Na označené jednotky s chladivem R22 407C a 410a je nutno provádět revize takto:

Od 3 kg – do 30 kg jedenkrát ročně. U označených jednotek je započítána do ceny profylaktické prohlídky cena za revizi.

