

## Oceněný soupis prací

## I/16 Nová Paka, most ev.č. 16-052, DUSP/PDPS+IČ+AD

DUSP/PDPS		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
A.	Průvodní zpráva	hod	■	■	■	-	■
B.	Souhrnná technická zpráva	hod	■	■	■	-	■
C.	Situační výkresy	hod	■	■	■	-	■
D.	Dokumentace objektů *) zahrnuje pouze objekty SO 101 - Silnice I/16 SO 191 - DIO SO 201 - Most ev.č. 16-052 Ostatní objekty nad rámec této nabídky budou přemětem víceprací.	hod	■	■	■	=	■
	Dokladová část	hod	■	■	■	-	■
	Soupis prací	hod	■	■	■	-	■
	<b>Související dokumentace</b>		■	■	■		■
	Diagnostický průzkum m.k.	KPL	■	■	■	-	■
	Geodetické zaměření	KPL	■	■	■	-	■
Celkem DUSP/PDPS bez DPH							)
DPH 21%							)
<b>Celkem DUSP/PDPS vč. DPH</b>							)

IČ pro SŘ a majetkopr.činnost		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
	Inženýrská činnost pro SŘ	soubor	■	x	■	-	■
	Inženýrská činnost pro majetkopr.	soubor	■	x	■	-	■
Celkem IČ pro SŘ bez DPH							■
DPH 21%							■
<b>Celkem IČ pro SŘ vč. DPH</b>							■

Autorský dozor		m.j.	počet m.j.		cena za m.j.		celkem
	Předání stavby, posouzení prováděcího projektu, vydání stanoviska, práce v kanceláři, účast na kontrolních dnech, koordináční jednání na stavbě, převzetí stavby, kolaoudační řízení	hod	■	x	■	-	■
Celkem AD bez DPH							■
DPH 21%							■
<b>Celkem AD vč. DPH</b>							■

Celkem DUSP/PDPS	■
Celkem IČ pro SŘ a majetkopr.činnost	■
Celkem autorský dozor	■

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>547 900,00</b>
DPH 21%	<b>115 059,00</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>662 959,00</b>