

Výzva k podání nabídky na poskytování služby – BO

POŽADAVKOVÝ LIST č. 4/2021 – VÚ 662400

vystavený podle dohody č. 175110189

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk	
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: [REDACTED]		Jehož jménem jedná: [REDACTED] [REDACTED] jednatel	
Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení) [REDACTED]		Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] 5 3 2 Fax: [REDACTED] 5 3 5 E-mail: [REDACTED]	
Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] 3 7 2 Fax: [REDACTED] 3 7 5 E-mail: [REDACTED]		Uživatel techniky: 662400 Dislokace techniky: Bechyně [REDACTED] velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Typ/modifikace techniky:	AUT.T810 6X6.1R VALNÍK	Zástupce uživatele [REDACTED] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:	
Evidenční číslo:	[REDACTED]		
Rok výroby:	2008		
SOJ ano/ne; rozsah	Ano – konečná kontrola		
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: Dle KZ č. 1/2021 ze dne 15. 4. 2021, cena 163 559,64 Kč s DPH (s defekty) Požadovaný termín/doba/ poskytování služby: do 4 měsíců od potvrzení nabídky na BO. Kontaktní osoba zástupce objednatele: [REDACTED] Číslo telefonu: [REDACTED] hodnost, titul, jméno, příjmení, datum			
Zástupce objednatele: V Bechyni dne: [REDACTED] Velitel útvaru - hodnost, titul, jméno, příjmení a elektron.podpis			

*) nehodící se škrtněte

KONTROLNÍ ZÁPIS 1/2021
na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č.: 175110189
dle Požadavkového listu č. 1/2021

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této dohody a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této dohody.

Problikává kontrolka zapnutého diferenciálu. Stále vyhazuje chybu nezávislého topení.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	VÚ 662400 Bechyně		
Typ vojenské techniky	T-810 6x6.1R VALNÍK	VPZ	██████████

3. Způsob provedení kontroly:

- Vizuální kontrola poškození vozidla;
- Sepsání materiálu.

4. Kontrolní zjištění:

- Nefunkční stahování okénka řidiče;
- Nefunkční posilovač spojky;
- Zteřelá hadička ostřikovače čelního skla;
- Vúle v předním uložení kabiny;
- Poškozené víko palivové nádrže;
- Protrhlé sítko v palivové nádrži;
- Prasklé pravé horní zrcadlo zpětné;
- Vadný snímač zařazení uzávěrky přední nápravy;
- Nefunkční nezávislé topení;
- Poškozené zadní čelo nástavby;
- Nefunkční bezpečnostní pás spolujezdce;
- Poškozená ochranná mříž předního světlometu;
- Nefunkční snímač vnější teploty;
- Únik vzduchu v rezervním kole.

5. Návrh na odstranění nedostatků:

- Výměna mechanismu stahování okénka;
- Výměna posilovače spojky;
- Oprava hadic ostřikovače;
- Výměna uložení kabiny;
- Výměna víka nádrže;
- Výměna sítka pal. nádrže;
- Výměna zrcadla;
- Výměna snímače uzávěrky;
- Oprava nezávislého topení;
- Oprava zadního čela;
- Výměna bezpečnostního pásu;
- Výměna ochranné mříže světlometu;
- Výměna snímače teploty;

- Oprava rezervního kola.

6. Cenová kalkulace:

Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Výměna mechanismu stahování okénka						
Výměna posilovače spojky						
Oprava hadic ostřikovače						
Výměna uložení kabiny						
Výměna víka nádrže						
Výměna sítka pal. nádrže						
Výměna zrcadla						
Výměna snímače uzávěrky						
Oprava nezávislého topení						
Oprava zadního čela						
Výměna bezpečnostního pásu						
Výměna ochranné mříže světlometu						
Výměna snímače teploty						
Oprava rezervního kola						
Válec spojkový hlavní 742093362900						
Podložka přítlačná 500305807000						
Matice samosvorná 742092043700						
Sítko úplné 44207085056400						
Podložka pružná TW00137						
Šroub TW03439						
Zrcadlo zpětné horní pravé 442976920884						
Spínač TW01240						
Kroužek těsnící TW01241						
Mřížka pravá lakovaná 44296108004400						
Šroub s límcem TW00090						

O kroužek 274200001000						
Spouštěč okna levý 748456722800						
Ložisko 748206147200						
Šroub 500310164300						
Víčko paliva FARMA TW01689						
Čidlo pravé 742131171100						
Pás bezpečnostní přední 748227172500						
Víko 770063974300						
Defektace						
Administrace zakázky						
Přejímka vozidla						
Předání vozidla						
Jízdní zkouška						
Doprava materiálu Kopřivnice – Šternberk 2x90 km x 15,-Kč/km						
Celkem:					135 173,26	163 559,64

7. Technická dokumentace: Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

8. Termín provedení dílčího plnění:

Bude provedeno u poskytovatele ve Šternberku.

Průběžná doba plnění: do 4 měsíců od potvrzení nabídky na BO a dodání vozidla k nám do podniku ve Šternberku.

Ve Šternberku dne: 15.4.2021

Za poskytovat

Vyjádření zástupce objednatele:

V dne:

Za objednatele:
titul, jméno, příjmení, el. podpis