

Seznam závad z provozní kontroly - 2 / 2021

1/ Lokalita 1

01 - Dětské hřiště v ulici Blahoutova - za bytovým domem čp. 621 – 623

sestava Karlštejn

D1 - DH 3 / 5 Malá věž se sedlovou střechou

POPIS

dílčí opotřebení podlahy



POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Provést výměnu podlahy jako celku za novou odpovídající ČSN EN 1176:2018.

2/ Lokalita 1**02 – dětské hřiště v ulici Jana Zajíce čp. 633 – 637****D1 – DH 1/1 – překližková skluzavka se žebříkem (nerez dno)****POPIS**

U bočnic skluzavky dochází k vydrolení tmelu, kdy toto vede ke vzniku prohlubní, nebezpečí vzniku ostrých hran.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Výměna poškozené skluzavky za novou vč. dodáno prohlášení o shodě.

3/ Lokalita 2**04 – dětské hřiště v ulici Lidmily Malé ve vnitrobloku umístěném mezi bytovými domy****čp. 601 – 606 a čp. 613 – 618****D2-DH 1 – 8 Překlápecí houpačka dvojitá****POPIS**

Ložisková pouzdra jsou vyosena, kdy by mohlo dále docházet k poškození samotných kotevních šroubů.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ


Provést zásah do ložiskových pouzdra řádně usadit na příruby a zapustit nové kotevní šrouby.

4/ Lokalita 3**06 – dětské hřiště v ulici Jana Zajíce za bytovým domem čp. 984 – 986****D3-DH 1/4 - Dvojitá řetízková houpačka****POPIS**

U dvou nosníků - známky dílčího tlení (mohlo by vést v případě prohloubení ke ztrátě tuhosti konstrukce).

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Výměna za nové dílce, vyhotovené v souladu s pokyny ČSN EN 1176:2018.

5/ Lokalita 3**08 – dětské hřiště v ulici Dubové návrší mezi bytovými domy čp. 748 a 749****D 3 - DH2 / 2 Skluzavka****POPIS**

Mechanickému opotřebení povrchu.


POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Provést výměnu skluzavky za novou certifikovanou dle ČSN EN 1176:2018 včetně dodání prohlášení o shodě.

6/ Lokalita 4

11 - dětské hřiště Opavia umístěné v ulici Jana Zajíce mezi Základní školou Dubina a cyklostezkou

D4 – DH1/12 - dvoubočnicová pružinovka Rybka - Klaun

POPIS

U madla dochází ke vzniku vůlí na kotevních prvcích – vede v okamžiku zatížení k jeho protáčení.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Provést dotažení kotevních prvků madla ve spojích, pro zajištění plné míry jeho fixace.

7/ Lokalita 4

11- dětské hřiště Opavia umístěné v ulici Jana Zajíce mezi Základní školou Dubina a cyklostezkou

D4 - DH 1/2 - šikmá plošina se zábradlím

POPIS

Mechanické opotřebení kotevního oka pomocného řetězu v příčném madle patra plošiny.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

provést navaření nového kotevního oka.

8/ Lokalita 4**12 - dětské hřiště v ulici Erno Košťála mezi bytovými domy čp. 996 - 997 a čp. 998 - 999****D - HP 9 - kyvadlová houpačka PONY****POPIS**

Na hlavě motivu zařízení dochází ke zdrsňení povrchu, v důsledku odštipnutí části dřevěného dílce zařízení.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Provést zabroušení daného místa do hladka a následné ošetření novým ochranným nátěrem, hygienicky nezávadného složení.

**9/ Lokalita Drážka, Slovany a Studánka (DSS)
13 - dětské hřiště v ulici Spojilská u čp. 1779
S-DH 1/1 – váhová houpačka**



POPIS

U níže situovaného ramene pro závěsná sedátka - dílčí zetlení (dílní tlení nosníku).

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Provést výměnu nosníku za nový, vyhotovený dle ČSN EN 1176:2018.

10/ Lokalita Drážka, Slovany a Studánka (DSS)

18 - dětské hřiště Opičí Dráha umístěné ve vnitrobloku tvořeném ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčková

DH2/8 Modul s ručkovacími oblouky



POPIS

Jeden ze svislých nosníků zařízení vykazoval ve spodní části tlení.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

provést výměnu nosníku za nový díl, vyhotovený v souladu s pokyny ČSN EN 1176:2018.

2/ Lokalizace Drážka, Slovany a Studánka (1725)
13 - oběť náhle Opici Drážka umístěná ve vnitřní části tvořeném ulicemi U Háje, Na Drážce
a Bardičkově
2-04 1/1 - vzhled pouzdra



POPIS
U níže situovaného ramene pro závažné sedátka - bílá ztlučená (bílá tlustá nosníku).

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ
Provést výměnu nosníku za nový, vyhotovený dle ČSN EN 1176:2018.

14/ Lokalizace Drážka, Slovany a Studánka (1725)
18 - oběť náhle Opici Drážka umístěná ve vnitřní části tvořeném ulicemi U Háje, Na Drážce
a Bardičkově
2-04 1/1 - vzhled pouzdra



POPIS
Jeden ze zkušebních nosníků zařízen vyřizoval ve spodní části tlusté.

POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ
Provést výměnu nosníku za nový dle vyhotovený v souladu s pokyny ČSN EN 1176:2018.