

Dodavatel:



Vakuum servis s. r. o.
Hasičská 2643
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26793075
 DIČ: CZ26793075
 T: +420 571 115 656
 E: office@vakuum-servis.cz
 www.vakuum-servis.cz

Odběratel:

IČ: 61388955

DIČ: CZ61388955

ÚFCH J. Heyrovského AVČR, v.v.i.
Dolejškova 3
182 23 Praha 8 - Libeň

M:

T:

E:

Nabídka č.: 21NM9100

Datum: 26.05.2021

Platnost:

Konečný příjemce:

ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
 Dolejškova 2155/3
 182 00 Praha 82

Vážená paní [redacted]
 děkujeme Vám za Váš zájem o vakuové komponenty a technologie Pfeiffer Vacuum a zasíláme Vám naši cenovou nabídku na opravu HiCube 80 Eco s..n.16199692 s příslušenstvím

Objednací číslo	Označení dodávky	Množství	J. cena	Celk. bez DPH
1. PM E01 016 -T	Repair kit 1, bearing for HiPace 80	1 ks	12 700,00	12 700,00
2. PU E22 001 -T	Overhaul kit for MVP 015	1 ks	3 050,00	3 050,00
3. BN 846 139-T	W- filament	1 ks	16 200,00	16 200,00
4.	servisní práce	18,5 h	1 130,00	20 905,00
5.	dopravné	1x	700,00	700,00

Cena celkem bez DPH v CZK 53 555,00

Termín provedení: květen 2021

Pozn. Provedena výměna ložiska turbovývěvy, repase měrky PKR251, čistění analyzátoru a výměna filamentů, výměna membrán membránové vývěvy, testování

Vystavil: [redacted]