

Jiří Skorocký

Dr. Ant. Hobzy 125/9, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ 10086862

Cenová nabídka

Místo stavby: lokalita U Barborky, pozemek parcela číslo 108/3 v katastrálním území Podklášteří, obec Třebíč, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Akce: Obnova kulturní památky – kaplička sv. Barbory, číslo rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek ČR 31327/7-3165

Stručný popis prací:

Záměrem je provést pravidelnou periodickou obnovu exteriéru a interiéru kapličky. Před zahájením prací bude postaveno lešení.

Exteriér: Bude provedena revize omítkových vrstev, lokálně dojde k odstranění prokazatelně nesoudržných omítek (cca v rozsahu 10 %). Nově doplňované omítky budou vápenné, zednické práce budou realizovány tak, aby nebyl zřejmý přechod mezi novými a doplňovanými omítkami. Exteriér bude nově olíčen v barvě bílé, za použití vápenného nátěrového systému. Postup: použití štětky s krátkým vlasem, krouživé pohyby. Zároveň bude opraven zděný oltář.

Interiér: V parteru soklu bude provedena revize omítkových vrstev, opět dojde k odstranění pouze omítek nesoudržných se zdivem. Nově doplňované omítky budou dle stavu výchozího vápenné/sanační. Zednické práce budou provedeny tak, aby nebyl vizuálně zřejmý rozsah doplňovaných omítek. Úroveň soklu bude ošetřena přípravkem proti biologickým škůdcům. Vnější plášť bude na závěr opatřen nátěrem na vápenné bázi v barvě lomená bílá. Postup: použití štětky s krátkým vlasem, krouživé pohyby.

Vstupní dveře: Provedení repase (vyjmutí obou křídel a „narovnání“ rámu), křídla budou nově natřena matným nátěrem v odstínu střední hnědá (dle vzorníku RAL, číslo barvy 3009, výrobce: ADLER). Provedena bude oprava zděné špalety.

Okapový chodník: revize uložení kamenného materiálu, přeložení, doplnění šterku a nové vyspárování.

Střešní plášť: sanace biologických škůdců (mechy, řasy), odstranění biologického materiálu Nezbytné lokální vysprávkování podmazávek. Dojde k novému kotvení kříže a jeho nátěru v barvě kovářská černá.

Cena:

Montáž a demontáž lešení:	15 000 Kč
Příprava staveniště a přesun hmot:	8 217 Kč
Odvoz a likvidace suti	7 141 Kč
Revize a dílčí oprava el. instalace v interiéru	1 500 Kč
Mechanické očištění krytiny od biologických škůdců	

včetně nezbytného ošetření povrchu (preventivní nátěr)	4 172 Kč
Revize kotvení kříže a nový nátěr v barvě kovářská černá	2 500 Kč
Plošná revize omítek (exteriér), zapravení poškozených míst	15 506 Kč
Revize omítkových vrstev (interiér), přestukování, zapravení poškozených míst	7 586 Kč
Oprava a přelíčení zděného oltáře	2 000 Kč
Nákup vápenného nátěrového systému KEIM ROMANIT včetně penetrace	17 870 Kč
Sanace biologických škůdců v exteriéru	3 576 Kč
Přeložení okapového chodníku, přespádování, spárování, doplnění podkladu	8 931 Kč
Repase vstupních dveří, obnova funkčnosti, odstranění starých nátěrů, nátěr nový	4 580 Kč
Zapravení špalety u vstupních dveří	987 Kč
Cena celkem bez DPH	99 566 Kč
DPH 21 %	20 909 Kč
Cena celkem s DPH (21 %)	120 475 Kč

Třebíč, 14.06.2021