

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. 21121000432**  
**Automobil pancéřový IVECO – vybrané VPZ**

**I.**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Se sídlem:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  
**IČO:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** 404881/0710

**Zaměstnanec pověřený jednáním:**

Ředitelka odboru centrálních běžných výdajů Sekce  
vyzbrojování a akvizic MO  
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ  
**Na adrese:** Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6  
datová schránka: hjyaavk

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**

Bc. Nikola BUZKOVÁ, tel. ■■■■■■■■  
e-mail: ■■■■■■■■

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

jméno Ing. Jiří ŠTURMA, tel. ■■■■■■■■ e-mail:  
■■■■■■■■

**Adresa pro doručování korespondence:**

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor centrálních běžných výdajů  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6  
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

**a**

**PRAGA-Export s.r.o.**

**zapsaná** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
spisová značka C 115181  
**Se sídlem:** U Císařské cesty 219, Benice, 103 00 Praha 10  
**IČO:** 27577171  
**DIČ:** CZ27577171  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 51-1988410257/0100

**Osoba oprávněná k jednání:** Ing. David BRÁZDA, jednatel

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**

Ing. David BRÁZDA, tel. ■■■■■■■■  
e-mail: ■■■■■■■■

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

**Adresa pro doručování korespondence:**

PRAGA-Export s.r.o.  
U Císařské cesty 219  
103 00 Praha 10 - Benice  
mz3ur7

**Datová schránka:**

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. IV. odst. 5 „Smlouvy o dílo č. 21121000432 Automobil pancéřový IVECO – vybrané VPZ“ uzavřené dne 24. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1 až 3 (dále jen „smlouva“) a v souladu s ustanovením § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) a na změnách smlouvy, které jsou uvedeny v čl. IV. dodatku.

## II.

### Účel dodatku

Účelem dodatku je zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti vojenské techniky – vozidla poř. č. 4. Automobil obrn. IVECO 50B5, VPZ 420-37-73 provedením dalších dodatečných služeb, které nejsou předmětem smlouvy, protože se jedná o dodatečné služby, které jsou objektivně doložené, nezbytné k uvedení vozidla do stanoveného technického stavu, potřeba jejich provedení se projevila až v průběhu realizace dílčího plnění a nebyly předvídatelné před předáním vozidla do opravy.

## III.

### Předmět dodatku a cena za dodatečné služby

1. Předmětem dodatku je závazek zhotovitele provést další dodatečné služby na vozidle Automobil pancéřový IVECO 50B5 – VPZ 420-37-73 uvedeném v příloze č. 2 „Kalkulační list díla“ smlouvy pod poř. č. 4 (dále jen „vozidlo poř. č. 4“) v rozsahu úkonů uvedených v příloze dodatku v tabulce pro vozidlo poř. č. 4 pod pořadovým číslem 11.13. a 11.14., a to podle podmínek uvedených ve smlouvě (dále jen „**dodatečné služby**“).
2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dodatečné služby na vozidle poř. č. 4 zaplatit cenu dohodnutou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši **265 256,20 Kč včetně DPH**. Celková cena za dodatečné služby bez DPH činí 219 220,00, sazba DPH 21,0 % činí 46 036,20 Kč. Celková cena za dodatečné služby v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
3. V průběhu provádění díla dle smlouvy bylo podrobnou defektací zjištěno, že není nutno provádět výměnu AKB ZS (požadovanou pod poř. č. 10.) za nový, ale postačí pouze jeho oprava dle poř. č. 11.14. Vzhledem k neprovedení úkonu pod poř. č. 11.15. (požadavek dle poř. č. 10) se **snižuje celková částka za dílčí plnění na vozidle poř. č. 4 o 531 044,80 Kč včetně DPH** (438 880,00 Kč bez DPH).

#### IV. Změny smlouvy

Vzhledem k požadovaným dodatečným službám a na základě výše uvedených skutečností:

1. se ruší text čl. IV. odst. 1 smlouvy a nahrazuje se textem ve znění:

„1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 526/1990 Sb.“), dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

**44 489 075,51 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyřicetčtyřimilionyčtyřistaosmdesátdevětisícšedesátčtyřkorunčeských a 51/100)

Celková cena za dílo bez DPH činí 36 767 831,00 Kč, sazba DPH 21,0 % činí 7 721 244,51 Kč. Celková cena za dílo v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.“

2. se ruší text čtvrtého řádku v tabulce v čl. IV. odst. 2 smlouvy a nahrazuje se textem ve znění:

P. č.	Vozidlo	VPZ	Cena v Kč	
			bez DPH	včetně DPH
4.	Automobil obrn. IVECO 50B5	420-37-73	1 588 698,00	1 922 324,58

3. v příloze č. 2 „Kalkulační list díla“ smlouvy se ruší na straně 1 tabulka se souhrnnými údaji za smluvní plnění a dále na straně 6 tabulka za dílčí plnění pro vozidlo poř. č. 4 a nahrazují se tabulkami uvedenými v příloze dodatku.

#### V. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách a jedné příloze o 2 stranách a stává se nedílnou součástí smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha „Kalkulační list díla“ souhrnné údaje za smluvní plnění a kalkulační list díla pro vozidlo poř. č. 4 o 2 stranách.

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ  
ředitelka

za objednatele  
podepsáno elektronicky

Ing David BRÁZDA  
jednatel

za zhotovitele  
podepsáno elektronicky

Ing.  
David  
Brázda

Digitálně  
podepsal Ing.  
David Brázda  
Datum:  
2021.06.22  
16:14:33 +02'00'

## Kalkulační list díla

p.č.	Dislokace	Typ techniky	VPZ	počet hodin	cena (bez DPH)					Cena celkem (s DPH)
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	CELKEM	
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	VÚ 5153 Páraslavice	IVECO 50B4 RVS	311-21-99	626	1 490,00 Kč	932 740,00 Kč	7 401 146,00 Kč	0,00 Kč	8 333 886,00 Kč	10 084 002,06 Kč
2	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5 M2	330-85-58	93	1 490,00 Kč	138 570,00 Kč	2 093 060,00 Kč	0,00 Kč	2 231 630,00 Kč	2 700 272,30 Kč
3	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5	420-85-07	220	1 490,00 Kč	327 800,00 Kč	2 845 267,00 Kč	0,00 Kč	3 173 067,00 Kč	3 839 411,07 Kč
4	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5	420-37-73	203	1 490,00 Kč	302 470,00 Kč	1 286 228,00 Kč	0,00 Kč	1 588 698,00 Kč	1 922 324,58 Kč
5	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	312-47-69	368	1 490,00 Kč	548 320,00 Kč	3 989 770,00 Kč	0,00 Kč	4 538 090,00 Kč	5 491 088,90 Kč
6	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	311-43-66	254	1 490,00 Kč	378 460,00 Kč	2 273 940,00 Kč	0,00 Kč	2 652 400,00 Kč	3 209 404,00 Kč
7	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	311-21-82	273	1 490,00 Kč	406 770,00 Kč	4 550 330,00 Kč	0,00 Kč	4 957 100,00 Kč	5 998 091,00 Kč
8	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	317-74-39	354	1 490,00 Kč	527 460,00 Kč	2 362 220,00 Kč	0,00 Kč	2 889 680,00 Kč	3 496 512,80 Kč
9	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	331-68-54	404	1 490,00 Kč	601 960,00 Kč	2 548 490,00 Kč	0,00 Kč	3 150 450,00 Kč	3 812 044,50 Kč
10	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	387-78-94	298	1 490,00 Kč	444 020,00 Kč	2 808 810,00 Kč	0,00 Kč	3 252 830,00 Kč	3 935 924,30 Kč
<b>CELKEM ZA SMLUVNÍ PLNĚNÍ</b>				<b>3 093</b>	-----	<b>4 608 570,00 Kč</b>	<b>32 159 261,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>36 767 831,00 Kč</b>	<b>44 489 075,51 Kč</b>

4) Automobil pancéřový IVECO 50B5 - VPZ: 420-37-73				Dislokace: VÚ 606900 Jindřichův Hradec						
p.č.	Skupina	Podskupina	název úkonu	počet hodin	cena (bez DPH)					Cena celkem (s DPH)
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	CELKEM	
					Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	
1	I. Podvozková část vozidla	Karosérie	Přední nárazník popraskaný	6,0	1 490,00 Kč	8 940,00 Kč	10 550,00 Kč	0,00 Kč	19 490,00 Kč	23 582,90 Kč
2		Kapota motoru popraskaná	16,0	1 490,00 Kč	23 840,00 Kč	14 550,00 Kč	0,00 Kč	38 390,00 Kč	46 451,90 Kč	
3		Stěrače	Výměna všech stěračů	1,0	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč	1 520,00 Kč	0,00 Kč	3 010,00 Kč	3 642,10 Kč
4		Podvozek vozidla	Deformace tažného oka	2,0	1 490,00 Kč	2 980,00 Kč	10 880,00 Kč	0,00 Kč	13 860,00 Kč	16 770,60 Kč
5		Motor	Proražený motor (proražený blok motoru, proražená olejová vana, roztržený řetěz k pohonu čerpadla, ojnice oddělena od klikového hřídele) - výměna za nový díl	42,0	1 490,00 Kč	62 580,00 Kč	381 860,00 Kč	0,00 Kč	444 440,00 Kč	537 772,40 Kč
6			Poškozená soustava předních chladičů (kondenzátor klimatizace, chladič chladičí kapaliny, mazací chladič)	12,0	1 490,00 Kč	17 880,00 Kč	84 300,00 Kč	0,00 Kč	102 180,00 Kč	123 637,80 Kč
7			Špatné řazení rychlostních stupňů -volič rychlosti - výměna za nový díl	6,0	1 490,00 Kč	8 940,00 Kč	28 640,00 Kč	0,00 Kč	37 580,00 Kč	45 471,80 Kč
8		Vnitřní prostor kabiny:	Přetěsnění heveru	1,0	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč	3 060,00 Kč	0,00 Kč	4 550,00 Kč	5 505,50 Kč
9		II. Zbraňová stanice optika	Poškozená RUKOJET STŘELCE M151 - výměna za nový díl	2,0	1 490,00 Kč	2 980,00 Kč	419 180,00 Kč	0,00 Kč	422 160,00 Kč	510 813,60 Kč
10			Nízká kapacita AKB ZS - výměna za nový díl	8,0	1 490,00 Kč	11 920,00 Kč	426 960,00 Kč	0,00 Kč	438 880,00 Kč	531 044,80 Kč
Celkem 1 až 10				<b>96,0</b>		<b>143 040,00 Kč</b>	<b>1 381 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 524 540,00 Kč</b>	<b>1 844 693,40 Kč</b>
11	Dodatečné služby	1.	Výměna brzdových destiček PN	3,0	1 490,00 Kč	4 470,00 Kč	2 872,00 Kč	0,00 Kč	7 342,00 Kč	8 883,82 Kč
		2.	Výměna uložení kardanu	4,0	1 490,00 Kč	5 960,00 Kč	8 054,00 Kč	0,00 Kč	14 014,00 Kč	16 956,94 Kč
		3.	Výměna hadice CHP (2ks)	4,0	1 490,00 Kč	5 960,00 Kč	5 372,00 Kč	0,00 Kč	11 332,00 Kč	13 711,72 Kč
		4.	Oprava spoje výfuku	2,0	1 490,00 Kč	2 980,00 Kč	1 320,00 Kč	0,00 Kč	4 300,00 Kč	5 203,00 Kč
		5.	Oprava čelního panelu	18,0	1 490,00 Kč	26 820,00 Kč	84 180,00 Kč	0,00 Kč	111 000,00 Kč	134 310,00 Kč
		6.	Oprava horního poklopu	14,0	1 490,00 Kč	20 860,00 Kč	17 420,00 Kč	0,00 Kč	38 280,00 Kč	46 318,80 Kč
		7.	Oprava nezávislého topení	16,0	1 490,00 Kč	23 840,00 Kč	36 754,00 Kč	0,00 Kč	60 594,00 Kč	73 318,74 Kč
		8.	Výměna mřížky výdechu topení (2 ks)	1,0	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč	2 014,00 Kč	0,00 Kč	3 504,00 Kč	4 239,84 Kč
		9.	Výměna píštěnce nákladového prostoru (2 ks)	1,0	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč	7 220,00 Kč	0,00 Kč	8 710,00 Kč	10 539,10 Kč
		10.	Výměna kliky nákladového prostoru (2 ks)	1,0	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč	3 480,00 Kč	0,00 Kč	4 970,00 Kč	6 013,70 Kč
		11.	Výměna táhla zámku LP dveří	6,0	1 490,00 Kč	8 940,00 Kč	2 442,00 Kč	0,00 Kč	11 382,00 Kč	13 772,22 Kč
		12.	Výměna plochých řemenů na motoru	1,0	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč	6 900,00 Kč	0,00 Kč	8 390,00 Kč	10 151,90 Kč
			<b>Celkem dodatečné služby dle dodatku č. 2</b>	<b>71,0</b>		<b>105 790,00 Kč</b>	<b>178 028,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>283 818,00 Kč</b>	<b>343 419,78 Kč</b>
		13.	Oprava automatické převodovky	36,0	1 490,00 Kč	53 640,00 Kč	148 400,00 Kč	0,00 Kč	202 040,00 Kč	244 468,40 Kč
		14.	Výměna akumulátoru ZS za opravený regenerací	8,0	1 490,00 Kč	11 920,00 Kč	5 260,00 Kč	0,00 Kč	17 180,00 Kč	20 787,80 Kč
	<b>Celkem dodatečné služby dle dodatku č. 4</b>	<b>44,0</b>		<b>65 560,00 Kč</b>	<b>153 660,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>219 220,00 Kč</b>	<b>265 256,20 Kč</b>		
15.	Vzhledem k regeneraci AKB pod poř. č. 11.14. není nutná výměna za nový - neproveden úkon dle poř. č. 10	-8,0	1 490,00 Kč	-11 920,00 Kč	-426 960,00 Kč	0,00 Kč	-438 880,00 Kč	-531 044,80 Kč		
<b>CELKEM ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ</b>				<b>203,0</b>		<b>302 470,00 Kč</b>	<b>1 286 228,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 588 698,00 Kč</b>	<b>1 922 324,58 Kč</b>