

## Nabídka na poskytování služby – BO

na základě požadavkového listu č. 1/2021 – VÚ 5153

podle dohody č. 175110189

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk		
Jehož jménem jedná:  [Redacted]				
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: Fax: E-mail:				
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUT.T810 6X6. 1R VALNÍK	<b>Uživatel techniky:</b>	VÚ 5153 Přáslavice	
		<b>Dislokace techniky:</b>	Přáslavice 783 54	
<b>Evidenční číslo:</b>	[Redacted]			
<b>Rok výroby:</b>	2009			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Ano – Konečná kontrola			
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> BO: Oprava stupaček zadního čela, osvětlení blackout přední, zavěšení kabiny přední, snímače brzdového obložení, čelního skla (dodá VÚ), vzpěr lavic na korbě, podsvitu ovládní nezávislého topení, brzdového obložení, kulových čepů brzdových pák, vůle ozubení LP poloosy, kabeláže odpojovače AKB, nezávislého topení na korbě. Cena za provedení BO 219.662,97 Kč bez DPH, 265.792,19 Kč s DPH. <b>Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.</b>				
<b>Místo: Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.</b>				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby: Do 4 měsíců od potvrzení nabídky na BO a dodání vozidla do podniku ve Šternberku. Opravu je nutné objednat nejpozději do 31.7.2021.</b>				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna stupaček 2,5Nh; výměna osvětlení blackout 2Nh; výměna zavěšení kabiny 3Nh; oprava snímače brzd. obložení 1,5Nh; výměna čelního skla 9Nh; výměna vzpěr lavice 1,5Nh; oprava podsvitu ovládní nez. topení 2Nh; výměna brzd. obložení 8Nh; výměna kulových čepů 6Nh; výměna poloosy 9Nh; výměna kabeláže k odpojovači AKB 2Nh; oprava nez. topení 2Nh.			
Materiálové náklady:	Svítilna obrysová blackout 3455100060			
	Svítilna blackout 3455100050			
	Matice samosvorná 7420920437			
	Podložka přítlačná 5003058070			
	Kroužek pryžový 747852311900			
	Páska lepicí			

	5000296396	
	Vzpěra lavičky 44296857001401	
	Šroub 3097770260	
	Matic TW00098	
	Podložka TW00122	
	Obložení brzdové 2077401104	
	Páka brzdová – sada 9901009660	
	Těsnění hřídelové 65x90x10G BAUMX7 2735214010	
	Těsnění hřídelové 65x90x10GP BAUMSLX7 2735214020	
	Hřídel kloubový 4434006430	
	Pouzdro kloubového hřídele 2050313464	
	Kroužek pojistný 3117390320	
	Příložka gufer kloubové hřídele 2051014114	
	Podložka pružná TW02280	
	Šroub TW00038	
	Kroužek pojistný vnitřní TW00171	
	Ložisko válečkové 3244150020	
	Podložka krycí kloubové hřídele 2051014094	
	Kroužek ABS 2055810694	
	Pánev kulová T000696	
	Ložisko kluzné rejdového čepu 2050313494	
	Těsnění hřídelové 2735214040	
	Zásuvka pomocného startu 3455110010	
	Šroub M6 x 45 ISO 4014 - 5.8 MKS 720 TW01137	
	Šroub M6x45 2079320014	
	Podložka TW00120	
	Podložka pružná TW00138	
	Vak ochranný 441054390094	
	Vodič úplný 2079016454	
	Vodič úplný 2079016464	
	Propojka akumulátorů 2079015304	
	Vodič 442079016084	
	Vodič	

	442079016094	
	Kryt zásuvky 44203564011401	
	Desky zadního značení T003072	
	Ložisko 7482061472	
	Šroub 5003101643	
	Lepidlo Teroson	
	Stupačky zadní	
	Plech stupačky	
Kooperace:		
Ostatní náklady:	Ostatní náklady	
<b>Subdodavatel (.....)</b>		
Náklady na vlastní výkony:		
Materiálové náklady:		
Kooperace:		
Ostatní náklady:		
<b>Celkem bez DPH:</b>		
Nabídková cena celkem 219 662,97 Kč bez DPH, 265 792,19 Kč s DPH.		

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

\*) nehodící se škrtněte

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.

