

SpMO: 46916-15/2020-551230  
EVZ: 205512300143  
NEN RD: N006/20/V00026433  
NEN Výzvy: N006/21/V00019731

Počet listů: 1

## Výzva k plnění RD 201052162

číslo: 21225007888

### Objednatel

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**  
**Tychonova 1, 160 00 Praha 6**  
zastoupená náčelníkem  
Vojenského zařízení 551230  
podplukovníkem [REDACTED]  
Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí  
Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí  
IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694  
Bankovní spojení: 404881/0710  
ČNB Praha  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

### Zhotovitel

Adresa: **PROAUTO Hradec Králové s.r.o.**  
Opatovická 762  
500 02 Hradec Králové  
IČ: 27518141  
DIČ: CZ 27518141  
Bankovní spojení: 1091922389/0800  
Česká spořitelna a.s.  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: servis@proautohk.cz

**Doba plnění:** do 10 pracovních dnů včetně od předání techniky zhotoviteli

**Místo plnění:** provozovna zhotovitele

**Způsob dodání:** objednatel plněno u zhotovitele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1.	Dílčí plnění na základě RD č. 201052162, dle podané nabídky: <b>Běžná oprava - VW Transportér 2,5 D, VPZ 812-21-55, VIN: WV2ZZZ7HZ7H032043</b> - výměna opotřebovaných tyček stabilizátoru; - výměna opotřebovaných zadních dveří včetně lakování; - výměna opotřebovaných pírů levých a bočních zašupovacích dveří; - výměna opotřebovaného ovládání rozvodu vzduch topení a ventilace;	ks	1	42 860,00	21	51 860,60
2.	<b>Běžná oprava - Škoda Octavia combi 1,9 TDI, VPZ: 024-35-97, VIN: TMBHS21Z182070595</b> - výměna opotřebovaných tlumičů přední nápravy včetně horních uložení; - výměna opotřebovaných dorazů tlumičů zadní nápravy; - výměna opotřebované spojky motoru;	ks	1	19 800,00	21	23 958,00
3.	<b>Servisní prohlídka, TÚ č. 2 - Škoda Fabia Combi III 1,4 TDI, VPZ: 212-71-47 VIN: TMBJT6NJ7JZ025376</b> - provedení úkonů servisní údržby TU č. 2; - výměna brzdové kapaliny; - výměna motorového oleje a filtru;	ks	1	4 260,00	21	5 154,60

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512  
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-

	- výměna vzduchového, kabinového filtru a palivového filtru; - doplnění provozních kapalin; - výměna stírátek předních stěračů;					
4.	<b>Běžná oprava - VW Transportér 2,4 D, VPZ: 140-78-22, VIN: WV2ZZZ7OZVH026217</b> - výměna opotřebovaných svislých čepů přední nápravy; - výměna opotřebované manžety pravé přední poloosy; - výměna opotřebovaného krytu unašeče zadního diferenciálu;	ks	1	3 870,00	21	4 682,70

<b>Celková cena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
	70 790,00	14 865,90	85 655,90

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl. v platném znění a Rámcovou dohodou č. 201052162

#### Ostatní

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

**Objednatel**

datum, razítko a podpis

**Zhotovitel**

**Rudolf  
Nyč**

Digitálně podepsal  
Rudolf Nyč  
Datum: 2021.07.29  
11:22:36 +02'00'

datum, razítko a podpis

**VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512  
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-**