



# Objednávka


Číslo objednávky  
**83/2021**

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>
<b>Požární technika KOMET s.r.o.</b>	<b>Městská část Praha-Duběč</b>
Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ: 18623255      DIČ: CZ18623255	IČ:00240184      DIČ: CZ00240184
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 6935, vedená u Městského soudu v Praze.	
Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky 2021/127 opravu zásahového vozidla CAS32 T815.	

<b>Cena objednávky</b>	253 130 Kč bez DPH 306 287 Kč vč. DPH
<b>Místo a termín dodání</b>	Praha-Duběč termín do 30.9.2021
<b>Fakturační adresa a údaje</b>	<b>Městská část Praha-Duběč</b> Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.úctu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

## Další smluvní údaje:

V Praze dne: 4.8.2021



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DUBEČ  
JAN  
S  
1/0  
1004  
DUBEČ  
36  
EČ  
0184





SDH Dubeč  
Radek Mlejnek  
tel.č.:  
meil: Radek.Mlejnek@seznam.cz  
velitel@sdhdubec.cz

V Pečkách dne 1. 7. 2021

Věc: Cenová nabídka 2021/127

Vážený pane ,

na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme následující nabídku na opravu T815:

1. Přetěsnění motoru ..... Kč 33500,- bez DPH
  - přetěsnění olej. vany
  - přetěsnění gufer u vst. čerpadla, kompresoru
  - přetěsnění přepadů
  - výměna oleje a filtru + odstředivka
  - přetěsnění palivových filtrů
  
2. Přetěsnění rozvodu vzduchu ..... Kč 40600,- bez DPH
  - výměna vzduchojemů 3 ks
  - výměna redukčních ventilů
  - výměna odkalovacích ventilů
  - kontrola popřípadě výměna potrubí vzduchu
  
3. oprava ventilů 75 – 7 ks ..... Kč 24000,- bez DPH
  
4. Výměna vzduchových měchů 8 ks  
Výměna ventilů pérování ..... Kč 45300,- bez DPH
  
5. Přetěsnění hydraulického rozvodu
  - Výměna posilovače řízení
  - Výměna hyd. hadic ..... Kč 28500,- bez DPH
  
6. Čalounění sedaček řidiče a velitele vozu + výměna vzduchových rozvodů  
..... Kč 4870,- bez DPH

- 7.
- demontáž vlnolamů
  - vyčištění vodní nádrže
  - vnitřní nátěr epoxidová barva Temacout RM40 do stálého ponoru
  - nátěr proveden ve dvou vrstvách
  - zpětná montáž vlnolamů ..... Kč 32000,- bez DPH
8. Dodání a montáž sváděcí áleje oranžové barvy na zadní nástavbu  
..... Kč 12580,- bez DPH
9. Oprava sacího potrubí od hlavní klapky 100 k nádrži  
Oprava výtlačných ventilů ..... Kč 31180,- bez DPH  
**Poznámka:** cena je orientační, záleží na stavu koulí ve ventilech, přesná cena bude určena po demontáži.
10. Montáž kontrolky zapínání čerpadla na přístrojovou desku v kabině řidiče  
..... Kč 600,- bez DPH

**Nabídnutá cena ..... Kč 253.130,- bez DPH**  
**CELKEM nabídnutá cena..... Kč 306.287,-vč. DPH**

Nabídka obsahuje cenu materiálu a práce, včetně DPH 21%.

Záruka: 12 měsíců na provedené práce a materiál.

S pozdravem

Milan Červinka  
vedoucí výrobního úseku  
mob.č.: 606 406 302