

AKCE: AV Lysolaje

9.8.2021

ADRESÁT p. Ing. Nový

## Potvrzení objednávky číslo: 2508/21

Z důvodu malého odtahu se stroj přehřívá a vypíná a tím se ruší proces pokusů. Je nutné vyměnit odtahový ventilátor a přidat mřížku do dveří. Nový ventilátor bude umístěn na fasádě budovy. Po odhalení se možná bude muset zvětšit otvor do místnosti. Jednotka bude na konzoli a vnitřní rozvod bude z pevného potrubí vč. tlumiče. Dále bude instalován regulátor otáček.

### Cenový rozpis

1/ demontáž stávajícího rozvodu vč. ventilátoru	1 500 Kč
2/ nový rozvod	6 980 Kč
3/ nový ventilátor vč. reg. Otáček	19 250 Kč
4/ dveřní mřížky	2 850 Kč
5/ el. instalace (možné zesílení kabeláže a jištění)	5 150 Kč
6/ lešení	2 500 Kč
Dodávka	38 230 Kč
Montáž	9 557 Kč
Stavební přípomocce	4 100 Kč
<u>Doprava</u>	2 350 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>54 237 Kč</b>

V Praze dne

Odsouhlaseno ÚEB A/ ČR, v.v.i.